

**АКТ  
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА**

«25» марта 2015 г.

Дом № или строение (корпус) 28  
ул. (пер., пр., б-р) Хрустальная  
Город, село Ульяновск район Железнодорожный Ульяновская область  
Вид управления ГУК Железнодорожного района  
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «РСУ Южное»

**Общие сведения по строению**

1. Год постройки 1975
2. Материал стен Кирпичный
3. Число этажей 9
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал Имеется
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) ---
6. Количество подъездов 5
7. Количество квартир 296
8. Общая площадь (кв.м) 2402,0
9. Количество лифтов 5
10. Количество мусоропроводов 5
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) не оборудован по проекту
12. Оборудовано ПЗУ Имеется
13. Наличие арендаемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах)  
нет

**Результаты осмотра здания**

Комиссия в составе:  
председателя Технический директор ООО «РЭУ-Южное» Жаднов В.В.

и членов комиссии (представителей собственников)  
Начальник участка ООО «РЭУ-Южное» Тарсов В.А.  
Мастер участка ООО «РСУ-Южное» Сбитнев А.Е.  
Старшего по дому \_\_\_\_\_  
произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций  
и инженерного оборудования здания**

| №<br>п/п                    | Наименование<br>конструкций,<br>оборудования и элементов<br>благоустройства | Оценка состояния или краткое<br>описание дефекта и причин<br>его возникновения с указанием<br>объема и места дефекта | Решение<br>о принятии мер |
|-----------------------------|---|--|---------------------------|
| <b>ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ</b> |   |  |                           |
| 1.                          | Фундамент   | Удовлетворительное состояние   | Ремонт не требуется       |

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     |   |   |   |
| 2.  | Хозсарай<br>Дощатые<br>ограждения   | Разрушение<br>Отсутствуют<br>Отсутствуют  | Снести  |
| 3.  | Окна, продухи   | Открыты   | Закрыть   |
| 4.  | Двери металлические<br>Запорн. устройства, двери<br>в подъезде, входы в<br>подвал.  | Двери металлические с<br>домофоном  | Ремонт не требуется   |
| 5.  | Транзитные инженерные<br>Сети, инженерные<br>системы.                               | Отсутствуют   |   |
| 6.  | Розлив Ц.О.<br>Розлив ХВС<br>Канализация<br>Электрощитовая<br>ГВС<br>Кабельные сети | Коррозия хомуты<br>Коррозия хомуты<br>Нарушение контруклона.<br>Удовлетворительное состояние<br>Отсутствует<br>Удовлетворительное состояние | Тек. ремонт 310м<br>Кап. ремонт 164м<br>Тек. ремонт 153м<br>Ремонт не требуется<br>Отсутствует<br>Ремонт не требуется |
| 7.  | Влажность, затоплено,<br>состояние полов.   | Сухо  | Сухо  |
| 8.  | Элеваторный узел,<br>водомерный узел  | Удовлетворительное состояние  | Ремонт не требуется   |
| 9.  | Ввод инженерных сетей<br>через фундамент  | Удовлетворительное состояние  | Ремонт не требуется   |
| 10. | Входа в подвал, запоры,<br>пристрой.  | Удовлетворительное состояние  | Ремонт не требуется   |
| 11. | Электропроводка,<br>светильники   | Отсутствуют (Разбиты)   | Тек. ремонт 50<br>светильников  |
| 12. | Переключение<br>внутреннего водостока в<br>канализацию, системы<br>ливневого        | Отсутствуют   |   |

**НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ  
(указать количество)**

|    |                  |              |             |
|----|------------------|--------------|-------------|
| 1. | XBC              | Имеется шт-1 | Удов. сост. |
| 2. | ГВС              | Отсутствуют  | Отсутствуют |
| 3. | Отопление        | Имеется шт-1 | Удов. сост. |
| 4. | Газоснабжение    | Отсутствуют  | Отсутствуют |
| 5. | Электроснабжения | Имеется шт-1 | Удов. сост. |
| 6. | Иные             |              |             |

**СТЕНЫ**

|    |   |                              |                     |
|----|---|------------------------------|---------------------|
| 1. | Щитовые, рубленые из<br>брёвен, брусьев, каркасно-<br>засыпные,<br><u>кирпичные</u> ,<br>панельные<br>крупноразмерные блоки | Удовлетворительное состояние | Ремонт не требуется |
| 2. | Промерзание через м/п<br>швы<br>стены сырье кв. №   | Отсутствует                  | Отсутствует         |
| 3. | Лоджии, балконы   | Удовлетворительное состояние | Ремонт не требуется |

|                     | Ограждение  |                              |   |
|---------------------|---|------------------------------|---|
| 4.                  | Построенные балконы, погреба  | Отсутствует                  |   |
| 5.                  | Кирпичные пилоны  | нет                          | нет   |
| 6.                  | Штукатурка  | нет                          | нет   |
| 7.                  | Покраска, побелка   | нет                          | нет   |
| 8.                  | Стянуты стены металлическими обоймами   | нет                          | нет   |
| 9.                  | Трешины в стенах, пилонах   | нет                          | нет   |
| 10.                 | Навесы, входы в подъезд   | Разрушения                   | Тек. ремонт 1-5 подъезд                                       |
| 11.                 | Стены машинных отделений  | нет                          | нет   |
| 12.                 | Карнизы, парапеты   | Разрушения                   | Текущий ремонт 64м <sup>2</sup>                               |
| 13.                 | Отмостка  | Разрушения                   | Тек. ремонт 160м/п  |
| 14.                 | Цоколь  | Разрушения                   | Тек. ремонт 150м/п  |
| 15.                 | Вытяжная вентиляция   | Удовлетворительное состояние | Ремонт не требуется   |
| <b>ПЕРЕКРЫТИЕ</b>   |   |                              |   |
| 1.                  | ж/пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные | Удовлетворительное состояние | Ремонт не требуется   |
| 2.                  | Выполнено усиление инженерные системы   | Не выявлено                  |   |
| 3.                  | Установлены ванны на деревянное перекрытие  | Не выявлено                  |   |
| <b>ПЕРЕГОРОДКИ</b>  |   |                              |   |
| 1.                  | Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные   | Удовлетворительное состояние | Тек. ремонт<br><i>не требуется</i>                            |
| <b>ЛЕСТНИЦЫ</b>     |   |                              |   |
| 1.                  | Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.                  | Удовлетворительное состояние | Ремонт не требуется   |
| <b>КРЫШИ-КРОВЛИ</b> |   |                              |   |
| 1.                  | Рулонное покрытие и примыкание из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки,           | Микротрешены<br>Ремонт       | Тек. ремонт 460м <sup>2</sup><br>Тек. ремонт 18м <sup>2</sup> |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | выхода<br>покрытие из рубероида<br>рубемаста<br>залитые мастикой<br>над машинным<br>отделением<br>Вентканалы, <u>ДВК</u> ,<br>Испарители,<br><u>Продуха, слуховые окна</u><br>Чердака, над лоджиями,<br>Балконами, кровля | Разрушение<br>Удовлетворительное состояние | Тек. ремонт 18м <sup>2</sup><br>Ремонт не требуется |
|--|---|--|---|

### ПОЛЫ

|    |   |                              |                     |
|----|---|------------------------------|---------------------|
| 1. | Цементно-песчаные,<br><u>бетонные</u> , мозаичные,<br>керамическая плитка,<br>паркетные, дощатые, ДСП,<br>ДВП, линолеум в местах<br>общего пользования. | Удовлетворительное состояние | Ремонт не требуется |
|----|---|------------------------------|---------------------|

### ОКНА, ДВЕРИ

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 1. | В квартирах<br>В л/клетках<br>В техподвалах | Удовлетворительное состояние<br>Удовлетворительное состояние<br>Удовлетворительное состояние | Ремонт не требуется<br>Ремонт не требуется<br>Ремонт не требуется |
|----|---|--|---|

### ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 1. | Покраска,<br>побелка,<br>двери входа<br>двери на чердак<br>кровлю | Отслоение 1-5 подъезд<br>Отслоение 1-5 подъезд<br>Удовлетворительное состояние<br>сделан кап. ремонт в 214г.<br>Удовлетворительное состояние | Тек. ремонт 1654м <sup>2</sup><br>Тек. ремонт 1684м <sup>2</sup><br>Ремонт не требуется<br>Ремонт не требуется<br>Ремонт не требуется |
|----|---|--|---|

### МАЛЫЕ ФОРМЫ

|    |  |                              |                     |
|----|--|------------------------------|---------------------|
| 1. | Качели, горки<br>бельевые стойки, скамьи и<br>иные сооружения. | Удовлетворительное состояние | Ремонт не требуется |
|----|--|------------------------------|---------------------|

### БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 1. | <u>Подъездные дороги,</u><br><u>подходы к подъездам</u><br>тротуары,<br>деревья,<br>кустарники,<br>ограждение фасадов,<br>архитектурный облик,<br><u>освещение придомовой</u><br><u>территории.</u> | Выбоины<br>Разрушения<br>Удовлетворительное состояние<br>Имеются<br>Имеются<br>Удовлетворительное состояние<br>Удовлетворительное состояние<br>Уличное освещение<br>удовлетворительное состояние | Текущий ремонт 25м <sup>2</sup><br>Текущий ремонт 58м <sup>2</sup><br>Ремонт не требуется<br><br>Ремонт не требуется<br>Ремонт не требуется<br>Ремонт не требуется<br>Ремонт не требуется |
|----|---|--|---|

**Выводы и предложения комиссии:**

Капитальный ремонт: ХВС - 164 м<sup>2</sup>

Покраска фасада: ЧД-310 м<sup>2</sup>, ПМС - 153 м<sup>2</sup> Стёкловитна - 50 м<sup>2</sup>

шаблон: с 1-5 поверхне, верхние - 64 м<sup>2</sup> облицовка - 460 м<sup>2</sup>м, дерево - 150 м<sup>2</sup>

кровель - 460 м<sup>2</sup> крыши - 18 м<sup>2</sup> РВД - 15 м<sup>2</sup> покраска - 1654 м<sup>2</sup> панели - 1684 м<sup>2</sup>

Форточ - 25 м<sup>2</sup>, подокон - 58 м<sup>2</sup>

Подпись:

Председатель комиссии: Жаднов В.В.

Члены комиссии: Тарасов В.А.

Сбитнев А.Е.

Старший по дому

Рогачев А.Р.

597

3603692069