

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«16» 03 2015 г.

Дом № или строение (корпус) 32
ул. (пер., пр., б-р) Кирбас
Город, село Ульяновск район Железнодорожный Ульяновская область
Вид управления ГУК Железнодорожного района
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «СантехРем»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1968
2. Материал стен пакет
3. Число этажей 12
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал нет подвала
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) нет этаж
6. Количество подъездов 1
7. Количество квартир 48
8. Общая площадь (кв.м) 2746,39
9. Количество лифтов 2
10. Количество мусоропроводов 1
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) нет
12. Оборудовано ПЗУ есть
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) нет

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

председателя директор Радьев А.Н.

и членов комиссии (представителей собственников)

техника НГД Стурев В.А

Мастера участка Меликешков А.В.

Старшего по дому Боянцев В.Н.

произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1.	Фундамент	<u>870000м³ буроцем. сост.</u>	
2.	<u>Хозсарай</u> Дощатые ограждения	<u>есть</u>	
3.	Окна, продухи	<u>6 утюни сост</u>	

4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	<i>в утробе соет фактически факт</i>	
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.		
6.	1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая 5) ГВС 6) Кабельные сети	<i>в утробе соет в утробе соет в утробе соет в утробе соет в утробе соет в утробе соет и нечего</i>	<i>канализ. ходят перенесен из п/п перенесен из п/п</i>
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	<i>сухо</i>	
8.	Элеваторный узел, водомерный узел	<i>в утробе соет</i>	<i>перенесен ходят</i>
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент.	<i>в утробе соет</i>	
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	<i>фактически факт</i>	
11.	Электропроводка, светильники	<i>в утробе соет</i>	
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого	<i>в утробе соет бы избранчески</i>	
ТЕХПОДВАЛ			
1.	Фундамент, стены		
2.	Двери металлические деревянные, запоры		
3.	Окна, продухи		
4.	Инженерные сети		
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ		
6.	Влажность Затоплённость		
7.	Элеваторный узел		
8.	Инженерные ввода через фундамент		
9.	Переключение ливнёвки в канализацию		
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляции.		
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.		

**НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ**
(указать количество)

1.	XBC	<i>имеется - есть</i>	
2.	ГВС	<i>имеется - есть</i>	
3.	Отопление	<i>имеется - есть</i>	
4.	Газоснабжение	<i>нет</i>	

5.	Электроснабжения	исследователи - есть	
6.	Иные: Насосы на ХВС	нет	

СТЕНЫ

1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, <u>панельные</u> крупноразмерные блоки	в утробе соет бы обречено.	
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	исследование отсутствует	Р. тех. реек 260 п.м.
3.	Лоджии, балконы Ограждение	в утробе соет	
4.	Построенные балконы, погреба	нет	
5.	Кирпичные пилоны	нет	
6.	Штукатурка	нет	
7.	Покраска, побелка	нет	
8.	Стянуты стены металлическими обоймами	нет	
9.	Трещины в стенах, пилонах	нет	
10.	Навесы, входы в подъезд	исследование проходит	Р. тех. реек - 260
11.	Стены машинных отделений	в утробе соет.	
12.	Карнизы, парапеты	в утробе соет	
13.	Отмостка	проблема трещин	Р. реек тб - 20 п.м.
14.	Цоколь	в утробе соет	
15.	Вытяжная вентиляция	в рабочем соете.	

ПЕРЕКРЫТИЕ

1.	ж/пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	утроба соет бы повреждена	
2.	Выполнено усиление инженерные системы	нет	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	нет	

ПЕРЕГОРОДКИ

1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные	в утробе соет бы повреждена	
----	---	-----------------------------	--

ЛЕСТНИЦЫ

1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные <u>металлические</u> ограждение перил, зазор между материалами.	в утробе соет бы повреждена	
----	---	-----------------------------	--

КРЫШИ-КОРОВЛИ

1.	Рулонное покрытие и примыкание	исследование проходит в № 45	Р. тех. прием - лист
----	--------------------------------	------------------------------	----------------------

<p>из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, <u>люки</u>, выхода <u>покрытие из рубероида</u> рубемаста залитые мастикой над машинным отделением <u>Вентканалы</u>, ДВК, Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля</p>	<p><i>в урбсе сооб бу избреническ</i></p>	
ПОЛЫ		
<p>1. Цементно-песчаные, <u>бетонные</u>, мозаичные, <u>керамическая плитка</u>, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.</p>	<p><i>в урбсе сооб бу избреническ</i></p>	
ОКНА, ДВЕРИ		
<p>1. В квартирах <u>В л/клетках</u> В техподвалах</p>	<p><i>в урбсе сооб</i></p>	
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ		
<p>1. Покраска, побелка, двери входа <u>двери на чердак</u> кровлю</p>	<p><i>в урбсе сооб</i> <i>в урбсе сооб</i></p>	
МАЛЫЕ ФОРМЫ		
<p>1. Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.</p>	<p><i>в урбсе сооб</i></p>	
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ		
<p>1. <u>Подъездные дороги,</u> <u>подходы к подъездам</u> тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, <u>освещение придомовой</u> <u>территории.</u></p>	<p><i>в урбсе сооб</i> <i>в урбсе сооб.</i></p>	

Выводы и предложения комиссии:

Предусматриваются: магнитометр, коридоры из бетона
и фибролит, кровельные, опалубочные

Подписи:

Председатель комиссии: Черепанов Ребека Виктория Петровна

Члены комиссии: Михаил Павлович Азарев
Леонид Максимович Лебедев

Старший по дому Бошков В.И. Бошков

