

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«20» 03 2015 г.

Дом № или строение (корпус) 19
 ул.(пер., пр., б-р) Пр. Аверьякова Ульяновская область
 Город, село Ульяновск район п/д городской
 Вид управления ОАО "ГУК п/д г.р-ка"
 Управляющая (обслуживающая) организация ООО "РДУ Южное"

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1976
2. Материал стен кирпич
3. Число этажей 5
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) -
6. Количество подъездов 2
7. Количество квартир 10
8. Общая площадь (кв.м) 3749,59
9. Количество лифтов 1
10. Количество мусоропроводов 2
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) не предусмотрено по проекту
12. Оборудовано ПЗУ
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) не предусмотрено по проекту

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:
 председателя Тех. директор ООО "РДУ Южное" Ильин
 и членов комиссии (представителей собственников) Назарова Ч.А.

и.и. Тригорьев А.Н.
Масбера Баринова Н.В.

Старшего по дому 161/7 Храмцовской А.В.
 произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер |
|-----------------------------|--|---|------------------------|
| ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | |
| 1. | Фундамент | | |
| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его | Решение о принятии мер |

| | благоустройства | возникновения с указанием объема и места дефекта |
|-----|---|--|
| 2. | Хозсарай Дощатые ограждения | |
| 3. | Окна, продухи | |
| 4. | Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал. | |
| 5. | Транзитные инженерные Сети, инженерные системы. | |
| 6. | a) Розлив Ц.О. б) Розлив ХВС в) Канализация г) Электрощитовая д) ГВС е) Кабельные сети | |
| 7. | Влажность, затоплено, состояние полов. | |
| 8. | Элеваторный узел, водомерный узел | |
| 9. | Ввод инженерных сетей через фундамент | |
| 10. | Входа в подвал, запоры, пристрой. | |
| 11. | Электропроводка, светильники | |
| 12. | Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого | |

ТЕХПОДВАЛ

| | | |
|-----|--|---|
| 1. | Фундамент, стены | Блоки утепл. соед. пенополиизобутиловые |
| 2. | Двери металлические деревянные, запоры | Утепл. соедин. |
| 3. | Окна, продухи | утепл. соедин. |
| 4. | Инженерные сети | утепл. соедин. |
| 5. | Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ | утепл. бортик соед. эпоксид. замена 50м шлангов коррозия, привал. трещины замена 50м шлангов перегибы. Пробуксовка замена утепл. соедин. фальшштукатурка |
| 6. | Влажность Затоплённость | нет нет от дна до колодца |
| 7. | Элеваторный узел | Утв. соед. пенополиизобутиловые |
| 8. | Инженерные ввода через фундамент | Утв. соед. пенополиизобутиловые |
| 9. | Переключение ливнёвки в канализацию | не требуется. |
| 10. | Системы приточно-вытяжной вентиляций. | Утв. соед. пенополиизобутиловые |
| 11. | Утепление инженерных сетей и перекрытий. | шланги импорт |

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

(указать количество)

| | | |
|----|-----|---|
| 1. | XBC | 1 |
| 2. | ГВС | 1 |

| | | | |
|----|------------------|---|--|
| 3. | Отопление | 1 | |
| 4. | Газоснабжение | — | |
| 5. | Электроснабжения | 1 | |
| 6. | Иные | | |

СТЕНЫ

| | | | |
|-----|---|---|------------------------------|
| 1. | Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки | Соединение чурбак. | ремонт не требуется |
| 2. | Промерзание через м/п швы стены сырье кв. № | нет нет | |
| 3. | Лоджии, балконы Ограждение | Чурбак. соед. | ремонт не требуется |
| 4. | Построенные балконы, погреба | б/б 1/4 | Узаконено |
| 5. | Кирпичные пилоны | нет | |
| 6. | Штукатурка | нет | |
| 7. | Покраска, побелка | нет | |
| 8. | Стянуты стены металлическими обоймами | нет | |
| 9. | Трешины в стенах, пилонах | нет | |
| 10. | Навесы, входы в подъезд | имеются нарушение | Реборд ренж подштукатурка |
| 11. | Стены машинных отделений | — | |
| 12. | Карнизы, парапеты | имеются перекосы | Реборд ренж ремонт |
| 13. | Отмостка | Маками, Дивами | Реборд ренж один болт |
| 14. | Цоколь | отложен штук и отр. влагозадержка -80м² | |
| 15. | Вытяжная вентиляция | — | |

ПЕРЕКРЫТИЕ

| | | | |
|----|---|-----------------------------------|------------------------|
| 1. | ж/б пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные | монолитные сплошные чурбак. | ремонт не требуется |
| 2. | Выполнено усиление инженерные системы | нет | |
| 3. | Установлены ванны на деревянное перекрытие | нет | |

ПЕРЕГОРОДКИ

| | | | |
|----|---|-----------------|------------------------|
| 1. | Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные | Чурбак. соедин. | ремонт не требуется |
|----|---|-----------------|------------------------|

ЛЕСТНИЦЫ

| | | | |
|----|--|-------------------------------------|---------------------|
| 1. | Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зazor между материалами. | имеются скосы Чурбак. соединение | Реборд ренж |
| | | | ремонт не требуется |

КРЫШИ-КРОВЛИ

| | | | |
|----|--------------------------------|--------------------------------|--|
| 1. | Рулонное покрытие и примыкание | имеются разрывы, разрушение | Реборд демонтаж ремонт кровли — 560 м |
|----|--------------------------------|--------------------------------|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, <u>свесы, парапет, карнизы,</u> <u>ограждение, люки,</u> <u>выхода</u> покрытие из рубероида рубемаста залитые мастикой над машинным отделением <u>Вентканалы, ДВК,</u> <u>Испарители,</u> Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля | <i>Износование,</i> <i>разрывы</i> <i>Износование, загнивание,</i> <i>стекло, крепления</i> <hr/> <i>Износование,</i> <i>износование, износ на</i> | ван. реком 200 м <i>Предусмотреть</i> <i>ремонт</i> <i>27 тысяч</i> <i>Предусмотреть</i> <i>ремонт</i> <i>- Зима</i> |
|--|--|---|--|

ПОЛЫ

| | | | |
|----|--|---------------------------|--|
| 1. | <u>Цементно-песчаные,</u> <u>бетонные, мозаичные,</u> керамическая плитка, паркетные, доштатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования. | <i>Уровень соединения</i> | <i>ремонт</i> <i>не предусматривается</i> |
|----|--|---------------------------|--|

ОКНА, ДВЕРИ

| | | | |
|----|---|--|---------------------------|
| 1. | В квартирах В л/клетках В техподвалах | <i>Будет соединение</i> <i>затягивание разрывов</i> <i>разрушение.</i> | <i>Ремонт разн. типов</i> |
|----|---|--|---------------------------|

ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ

| | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю | <i>Износование,</i> <i>шкурка. и обработка</i> <i>Сюда - 80%</i> | <i>Предусмотреть</i> <i>ремонт в лестничных</i> <i>комнатах в балконах</i> <i>4290 м²</i> |
|----|---|--|--|

МАЛЫЕ ФОРМЫ

| | | | |
|----|--|-------------------|--|
| 1. | Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения. | <i>Уров. соед</i> | <i>рем. не</i> <i>предусматривается</i> |
|----|--|-------------------|--|

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

| | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории. | <i>Вымыть, привести</i> <i>Износование</i> <i>Износование</i> <i>Уровень соединения</i> <i>Утилизация отходов</i> | <i>Предусмотреть</i> <i>ремонт в подъездах</i> <i>- 35м²</i> <i>ремонт кирпичных</i> <i>ремонт не</i> <i>предусматривается</i> |
|----|---|---|---|

Выводы и предложения комиссии:

Прибываю района Хане-Бори. Район Гре-Чом.
Прибываю замена 27 километр вспомогательных об-
ласти до юго-запада. Район обитаемы - 60 м. Район чудо-
ни 80 м². Прибываю ран. район ворови 560 м²
Подпись: параллель 120 м. Район 27 километр. Погоду со-
представляю 35 м². Район ран. Чин Альянс 18 м²
Прибываю вел. район 1 километр 4220 м²

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Старший по дому

66117 Адм. В. В. Ильин
А. И. Григорьев
Ильин Барышева Н. В.
Григорьев А. В. Урманова
8 962 638 50 80

