

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«24» 02 2015 г.

Дом № или строение (корпус) 31
ул. (пер., пр., б-р) улица Сорокина
Город, село Ульяновск район Железнодорожный Ульяновская область
Вид управления ГУК Железнодорожного района
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «СантехРем»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1936
2. Материал стен кирпич
3. Число этажей 2
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал нет
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) чердак
6. Количество подъездов 1
7. Количество квартир 4
8. Общая площадь (кв.м) 363,52
9. Количество лифтов нет
10. Количество мусоропроводов нет
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) нет
12. Оборудовано ПЗУ - есть
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) нет

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

председателя директор Рубль АН

и членов комиссии (представителей собственников)

Мексис ПТО Мурзин В.Х

Мастера участка Мельчесова Г.Б
Старшего по дому Кудинов С.В.
произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1.	Фундамент	<u>буксует, смещ.</u>	
2.	Хозсарай Дощатые ограждения	<u>нет</u>	
3.	Окна, продухи	<u>нет</u>	

4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	нет	
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.	нет	
6.	1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая 5) ГВС 6) Кабельные сети	в наружной системе уровни соответ в наружной системе в урвне. соответ предуслож нет нет не имеются	транзит - ГВС распределительная приборы транзит - ГВС не имеется
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	нет	
8.	Элеваторный узел, водомерный узел	расположен посередине уровни в урвне соответ	
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	уровни соответ	
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	нет	
11.	Электропроводка, светильники	уровни соответ предуслож	
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого	уровни соответ предуслож монтаж	

ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент, стены	
2.	Двери металлические деревянные, запоры	
3.	Окна, продухи	
4.	Инженерные сети	
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	
6.	Влажность Затоплённость	
7.	Элеваторный узел	
8.	Инженерные ввода через фундамент	
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляции.	
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)

1.	ХВС	нет
2.	ГВС	нет
3.	Отопление	нет
4.	Газоснабжение	нет

5.	Электроснабжения	есть - есть	
6.	Иные: Насосы на ХВС	нет	
СТЕНЫ			
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, <u>кирпичные</u> , <u>панельные</u> крупноразмерные блоки	убыл. софт	
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	нет	
3.	Лоджии, <u>балконы</u> Ограждение	убыл. софт	
4.	Построенные балконы, погреба	нет	
5.	Кирпичные пилоны	нет	
6.	Штукатурка	убыл. софт	
7.	Покраска, побелка	стеклобой софт	Пр.дсл - 340.01
8.	Стянуты стены металлическими обоями	нет	
9.	Трешины в стенах, пилонах	нет	
10.	Навесы, входы в подъезд	убыл. софт.	
11.	Стены машинных отделений	нет	
12.	Карнизы, парапеты	нет	
13.	Отмостка	стеклобой софт	Пр.дсл - 48.01
14.	Цоколь	убыл. софт	
15.	Вытяжная вентиляция	стеклобой софт. отсутствует	
ПЕРЕКРЫТИЕ			
1.	ж/пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам <u>деревянные</u> неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	убыл. софт.	
2.	Выполнено усиление инженерные системы	нет	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие		
ПЕРЕГОРОДКИ			
1.	<u>Ж/б панельные</u> , Кирпичные, <u>Деревянные</u> , гипсобетонные	убыл. софт	
ЛЕСТНИЦЫ			
1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, <u>деревянные</u> металлические ограждение перил, зазор между материалами.	стеклобой софт.	
КРЫШИ-КРОВЛИ			
1.	Рулонное покрытие и примыкание		


<p>из листовой ста. из цифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, гагчины, ограждение, люк выхода <u>покрытие из рубероида</u> рубемаста залитые мастикой над машинным отделением <u>Вентканалы, ДВК,</u> Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, края</p>	<p>бесшовное прописки 6 аварийные № 3, 2, 4 уровни софт.</p>	<p>Д. кап реси - 270 м²</p>
ПОЛЫ		
<p>1. Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, <u>дощатые</u>, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.</p>	<p>б. уровень софт</p>	
ОКНА, ДВЕРИ		
<p>1. В квартирах <u>В л/клетках</u> В техподвалах</p>	<p>б. уровень софт</p>	
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ		
<p>1. Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю</p>	<p>б. уровень софт</p>	<p>дела. прошу б. реси</p>
МАЛЫЕ ФОРМЫ		
<p>1. Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.</p>	<p>нет</p>	
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ		
<p>1. Подъездные дороги, <u>подходы к подъездам</u> тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, <u>освещение придомовой</u> территории.</p>	<p>б. отсутствует б. неуровни софт — — — уровни софт</p>	<p>Д. реси - 150.000</p>

Выводы и предложения комиссии:

Пидется речь о: гореев чо, касающемся, пок-
рета предаю, чокает, кровью, аспасия

Подписи:

Председатель комиссии: Рубб В.Н. 

Члены комиссии: Мельников А.В. 
Андреев Р.А. 

Старший по дому № 2 Мельников С.В. 

