

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«24» 03 2015 г.

Дом № или строение (корпус) 13
ул. (пер., пр., б-р) 12 Спартака
Город, село Ульяновск район Железнодорожный Ульяновская область
Вид управления ГУК Железнодорожного района
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «СантексРем»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1974
2. Материал стен пакет
3. Число этажей 5
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал неч. подполье
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) нет
6. Количество подъездов 6
7. Количество квартир 73
8. Общая площадь (кв.м) 4244,61
9. Количество лифтов нет
10. Количество мусоропроводов 6
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) нет
12. Оборудовано ПЗУ 1, 2, 3, 4, 5, 6 нет
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) нет

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

председателя директор Радев АН

и членов комиссии (представителей собственников)

Механка ПГО Курес АГ

Масимов

Мастера участка Масимов А.Б.

Старшего по дому

произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1.	Фундамент	<u>склон б. дроб. соят</u>	
2.	Хозсарай Дощатые ограждения	<u>нет</u>	
3.	Окна, продухи	<u>б. утепл. соят</u>	<u>уст. на ранж.</u> <u>ремонт</u>

4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	<i>в утепл. соф двери из гипса</i>	
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.	<i>нет</i>	
6.	1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая 5) ГВС 6) Кабельные сети	<i>имеются коррозия б/т в утепл. соф в утепл. соф в утепл. соф в утепл. соф в утепл. соф имеется</i>	<i>до кап. рем-216 из использовано использовано на 1/2</i>
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	<i>сухо</i>	
8.	Элеваторный узел, водомерный узел	<i>в утепл. соф</i>	
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	<i>в утепл. соф</i>	
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	<i>имеются из гипса</i>	
11.	Электропроводка, светильники	<i>в кабельной соф</i>	
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого	<i>в утепл. соф</i>	<i>для переключения ГВС ГВС-кан-Кан</i>

ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент, стены	<i>-</i>	
2.	Двери металлические деревянные, запоры	<i>-</i>	
3.	Окна, продухи	<i>-</i>	
4.	Инженерные сети	<i>-</i>	
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	<i>-</i>	
6.	Влажность Затоплённость	<i>-</i>	
7.	Элеваторный узел	<i>-</i>	
8.	Инженерные ввода через фундамент	<i>-</i>	
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	<i>-</i>	
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляции.	<i>-</i>	
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	<i>-</i>	

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)

1.	XBC	<i>имеется - 1 шт</i>	
2.	ГВС	<i>имеется - 1 шт</i>	
3.	Отопление	<i>имеется - 1 шт</i>	
4.	Газоснабжение	<i>нет</i>	

5.	Электроснабжения	исследование - есть	
6.	Иные: Насосы на ХВС	нет	
СТЕНЫ			
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, <u>панельные</u> крупноразмерные блоки	б уровни состоят из изобретений	
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	исследование отсутствует, д реальна - 21000	
3.	Лоджии, <u>балконы</u> Ограждение	б уровни состоят из изобретений	
4.	Построенные балконы, погреба	16, 17, 40, 55, 57, 70, 71	
5.	Кирпичные пилоны	есть	
6.	Штукатурка	есть	
7.	Покраска, побелка	есть	
8.	Стянуты стены металлическими обоймами	есть	
9.	Трещины в стенах, пилонах	нет	
10.	Навесы, входы в подъезд	исследование отсутствует, проверено	д реальна I, II, III, IV, V, VI
11.	Стены машинных отделений	нет	
12.	Карнизы, парапеты	б уровни изобретений	
13.	Отмостка	выкрошены, провалы, трещины	д реальная 1950
14.	Цоколь	б уровни состоят из	
15.	Вытяжная вентиляция	б реальна - есть	
ПЕРЕКРЫТИЕ			
1.	ж/пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	б уровни состоят из изобретений	
2.	Выполнено усиление инженерные системы	есть	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	есть	
ПЕРЕГОРОДКИ			
1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные	б уровни состоят из изобретений.	
ЛЕСТНИЦЫ			
1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	б уровни состоят из изобретений,	
КРЫШИ-КОРОВЛИ			
1.	Рулонное покрытие и примыкание	исследование прошлого состояния II, III, IV, V, VI изучено также	д реальная 1950

из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, <u>ограждение, люки,</u> выхода <u>покрытие из рубероида</u> рубемаста заливные мастикой над машинным отделением <u>Вентканалы, ДВК,</u> Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля	<i>в утробе соэс</i> <i>в утробе соэс без разрушения</i>	
---	---	--

ПОЛЫ

1. Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.	<i>в утробе соэс без разрушения</i>	
---	-------------------------------------	--

ОКНА, ДВЕРИ

1. В квартирах <u>В л/клетках</u> В техподвалах	<i>в наутилусе соэс</i>	пр.дис в 1,2,3,5 под,
---	-------------------------	-----------------------

ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ

1. <u>Покраска, побелка,</u> двери входа <u>в ширько</u> , двери на чердак кровлю	<i>шестигранное ограждение</i> <i>каркас</i> <i>в наутилусе соэс</i>	пр.дис в I, II, III, IV, V, VI под. пр.дис в I, 2, 3, 4, 5, 6 под.
--	--	--

МАЛЫЕ ФОРМЫ

1. Качели, горки <u>бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.</u> <u>ограждение фасадов</u>	<i>нет</i>	ут. к. спортивн. зал перенос бельев. скамьи уб-ка ограждения
--	------------	--

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

1. <u>Подъездные дороги, подходы к подъездам</u> <u>тротуары, деревья,</u> кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.	<i>в утробе соэс.</i> <i>нет</i>	восстановлена дорожка не гравий
---	---	------------------------------------

Выводы и предложения комиссии:

Рекомендуется реабилитировать жилищный участок № 65/и, зл. про борец б/н
и 1к, из-за несвоевременного, небрежного состояния в подъезде,

Подписи:

Председатель комиссии: директор Лебедев А.А.

Члены комиссии: начальник РДО Андреев В.А.
механик Мещанников А.А.

Старший по дому Смирнова И.А. / № 51.

