

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«15» 03 2015 г.

Дом № или строение (корпус) 72
ул.(пер., пр., б-р) Проспект Героя России Абельева
Город, село Ульяновск район Ульяновский Ульяновская область
Вид управления ОФО, ГУК Ульяновского района
Управляющая (обслуживающая) организация ООО "РЭЧ Южное"

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1976
2. Материал стен бетон
3. Число этажей 5
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал есть
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) нет
6. Количество подъездов 6
7. Количество квартир 80
8. Общая площадь (кв.м) 4283,05
9. Количество лифтов —
10. Количество мусоропроводов 6
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) предоставлено не изучено
12. Оборудовано ПЗУ имеется
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) нет

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

председателя Директор ООО "РЭЧ Южное" В.В. Белов



и членов комиссии (представителей собственников)

Начальник участка ООО "РЭЧ Южное" Григорьев А. Померанцев - Секретарь

Старшего по дому № 45 Голенко В.В.
произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1.	Фундамент		
№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его	Решение о принятии мер

	благоустройства	возникновения с указанием объема и места дефекта	
2.	Хозсараи Дощатые ограждения		
3.	Окна, продухи		
4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.		
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.		
6.	a) Розлив Ц.О. б) Розлив ХВС в) Канализация г) Электрощитовая д) ГВС е) Кабельные сети	 <i>инженерные</i>	
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.		
8.	Элеваторный узел, водомерный узел		
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент		
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.		
11.	Электропроводка, светильники		
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого		

ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент, стены	<i>затоплены без разрешения - узлы - сеть.</i>	
2.	Двери металлические деревянные, запоры	<i>удовлетворительные. Ремонт не требуется.</i>	
3.	Окна, продухи	<i>исследованы</i>	
4.	Инженерные сети	<i>применимы для отсутствия</i>	
5.	<u>Розлив Ц.О.</u> <u>Розлив ХВС</u> <u>Канализация</u> Электрощитовая ВРУ	<i>удовлетворительные состояния</i> <i>стяжки, розетки и т.д.</i> <i>удовлетворительные состояния</i> <i>удовлетворительные состояния</i>	<i>удовлетворительные состояния</i> <i>стяжки, розетки и т.д.</i> <i>удовлетворительные состояния</i> <i>стяжки, розетки и т.д.</i>
6.	Влажность Затоплённость	<i>сухо</i>	
7.	Элеваторный узел	<i>удовлетворительные состояния</i>	<i>ремонт не требуется.</i>
8.	Инженерные ввода через фундамент		
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	<i>отсутствует</i>	<i>требуется</i>
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляций.	<i>удовлетворительные состояния</i>	<i>ремонт не требуется</i>
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	—	—

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

(указать количество)

1.	XBC	<i>человек - 1 шт</i>	<i>удовлетворительные состояния</i>
2.	GVS	<i>человек - 1 шт</i>	<i>удовлетворительные состояния</i>

3.	Отопление	исчезают - исч. нен	удовлетворяют
4.	Газоснабжение	исчезают - исч. нен	удовлетворяют
5.	Электроснабжения	исчезают - исч. нен	удовлетворяют
6.	Иные	исчезают - исч. нен	—

СТЕНЫ

1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, <u>панельные</u> крупноразмерные блоки	Без повреждений - нен удовлетворяют состояния.	Ремонт не требуется
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	Отсутствуют небольшие трещины в швах	м/п швах нет. Заделано
3.	Лоджии, балконы Ограждение	Удовлетворяют состояния	Ремонт не требуется
4.	Построенные балконы, погреба	по проекту № 50, 51, 26, 94/13	—
5.	Кирпичные пилоны	нен	—
6.	Штукатурка	нен	—
7.	Покраска, побелка	нен	—
8.	Стянуты стены металлическими обоймами	нен	—
9.	Трешины в стенах, пилонах	нен	—
10.	Навесы, входы в подъезд	Рулонное покрытие, прогорклое с тол. Р. = 38 см	—
11.	Стены машинных отделений	нен	—
12.	Карнизы, парапеты	удовлетворяют состояния	Ремонт не требуется
13.	Отмостка	прочная, выровнен, профиль Р. = 26 см	—
14.	Цоколь	Отделение штукатурка откосов, сайдинг т.р. = 17 см	—
15.	Вытяжная вентиляция	В рабочем состоянии	—

ПЕРЕКРЫТИЕ

1.	ж/б пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	Без повреждений В удовлетворяют состояния	Ремонт не требуется
2.	Выполнено усиление инженерные системы	нен	—
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	нен	—

ПЕРЕГОРОДКИ

1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные	Без повреждений Удовлетворяют состояния	Ремонт не требуется
----	---	---	------------------------

ЛЕСТНИЦЫ

1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные <u>металлические ограждение перил</u> , зазор между материалами.	Удовлетворяют состояния	Удовлетворяют состояния
		В центральной состояния	В центральной состояния

КРЫШИ-КОРОВЛИ

1.	Рулонное покрытие примыкание	и Водоупорный, разработан имеющий	к. р. - 1560 кв. м. м. р. - 80 кв. м
----	------------------------------	---	---

из листовой стали, из шифера, воронки, <u>водосточные трубы</u> , свесы, парапет, карнизы, ограждение, <u>люки</u> , <u>выхода</u> покрытие из рубероида рубемаста залитые мастикой <u>над машинным отделением</u> <u>Вентканалы, ДВК</u> , <u>Испарители</u> , <u>Продуха, слуховые окна</u> <u>Чердака, над лоджиями</u> , <u>Балконами, кровля</u>	<i>из листовой стали узелок не пред. установленный</i> <i>непр. засл (ч.0м.2)</i>	
	<i>непр удовлетворительный засл Ремонт не пред.</i> <i>—</i> <i>—</i> <i>—</i> <i>—</i>	
ПОЛЫ		
1. Цементно-песчаные, <u>бетонные</u> , мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дошатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.	<i>всё засл</i>	<i>м.р. - 1016 м</i>
ОКНА, ДВЕРИ		
1. В квартирах В л/клетках В техподвалах	<i>удовлетворительный засл удовлетворительный засл удовлетворительный засл</i>	<i>Ремонт не пред. Ремонт не пред. Ремонт не пред.</i>
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ		
1. Покраска, <u>побелка</u> , двери входа, двери на чердак кровлю	<i>цветное обивание краска гипсокартон затирка швов</i>	<i>млр. руб. с. изобр 1320 кв.м</i>
МАЛЫЕ ФОРМЫ		
1. Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.	<i>удовлетворительный засл удовлетворительный засл</i>	<i>Ремонт не пред. Ремонт не пред. Ремонт не пред.</i>
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ		
1. Подъездные дороги, подходы к подъездам, тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.	<i>всё засл, прилично, засл непр исчезают исчезают удовлетворительный засл удовлетворительный засл удовлетворительный засл</i>	<i>Кап. рем. - 520 кв.м</i>

Выводы и предложения комиссии:

Прибывающий из Башкирии - сильный шторм - 1560 км/ч,
ДБЗС 063, Зд - 108 км, отнесен к 26 км;
наградные зоны, находятся в подвале - 500 км²; ЗБС -
050, Зд, Зз - 1200 км.

Подписи:

Председатель комиссии:

В. В. Жаданов

Члены комиссии:

А. Н. Гаворов

А. Д. Селищев

Андреев В.Н.

Старший по дому № 45 Товарищ Тюзяев В.В.

тел. 8-964-858-3015

Прибывающий из Башкирии - сильный шторм - 800 км/ч,
ДБЗС 070, Зд - 300 км/ч, циклон - 1770 км, на всем волнах для
в подвале - 38 км/ч; наградные, подземные скрепы - 1350 км/ч
наш бетонные - 10 км/ч; 13/0 ф57-20м, ф32-20м, ф20-15.
Заделка бетонных ф75, 20 - 20 см на 410, предложен
Крючков З. Ч. 5 кг - 12 км²

