

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«26» марта 2015 г.

Дом № или строение (корпус) 4
ул. (пер., пр., б-р) АНДЩИНА
Город, село Ульяновск район Железнодорожный Ульяновская область
Вид управления ГУК Железнодорожного района
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «СантехРем»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1950
2. Материал стен шлакоблокиные
3. Число этажей 2
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал —
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) есть
6. Количество подъездов 2
7. Количество квартир 8
8. Общая площадь (кв.м) 439,87
9. Количество лифтов нет
10. Количество мусоропроводов нет
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) нет
12. Оборудовано ПЗУ нет
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах)
нет

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

председателя Рабов В.Н
и членов комиссии (представителей собственников)
Техник Андреев В.А
Пономарёва АВ кв 5

Мастера участка Беренгакова А.В.
Старшего по дому нет
произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1.	Фундамент	<u>бутовый без разрушений</u>	<u>не треб</u>
2.	Хозсарай Дощатые ограждения	<u>отсутствует</u>	
3.	Окна, продухи	<u>—</u>	

4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	—	
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.	НЕТ	
6.	1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая 5) ГВС 6) Кабельные сети	имеются короткие неуд. имеются короткие неуд. удоб. сост. удоб. сост. имеется	т.рем 220л/ч т.рем 20 л/м не треб
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	СУХО	
8.	Элеваторный узел, водомерный узел	удоб. сост	
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	Ввод ХВС, баки	т.ремонта
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	—	
11.	Электропроводка, светильники	скрутки 1-2шт неудов	т.ремонт
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого	—	

ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент, стены	—	
2.	Двери металлические деревянные, запоры	—	
3.	Окна, продухи	—	
4.	Инженерные сети	—	
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	удоб. сост — —	не треб.
6.	Влажность Затоплённость	—	
7.	Элеваторный узел	—	
8.	Инженерные ввода через фундамент	—	
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	—	
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляции.	—	
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	частично отсутств.	т.ремонта 8л/м

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)

1.	ХВС	НЕТ	
2.	ГВС	НЕТ	
3.	Отопление	НЕТ	
4.	Газоснабжение	НЕТ	

5.	Электроснабжения	НЕТ	
6.	Иные: Насосы на ХВС	—	
СТЕНЫ			
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, <u>панельные</u> крупноразмерные блоки	шлакоблокочное без разрушений в узлов. сост.	не треб.
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	отсутствует	
3.	Лоджии, балконы Ограждение	2 шт осн. штук	т. ремонт
4.	Построенные балконы, погреба	по проекту	
5.	Кирпичные пилоны	—	
6.	Штукатурка <u>Фасад</u>	2 S=380м ² осн. штукат кованка	т. ремонт
7.	Покраска, побелка		
8.	Стянуты стены металлическими обоймами	—	
9.	Трешины в стенах, пилонах	НЕТ	НЕТ
10.	Навесы, входы в подъезд	т.ног.	т. ремонт
11.	Стены машинных отделений	—	
12.	Карнизы, парапеты	—	
13.	Отмостка	вотхрамеся нефт. просела, треб	т. ремонт стек?
14.	Цоколь	вокровь, нефт. осн. штукат	т. ремонт S=40м ²
15.	Вытяжная вентиляция	в рабочем состоянии	
ПЕРЕКРЫТИЕ			
1.	ж/пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	(бреч. осн. шт.) неудов. сост.	т. ремонт. б/а >
2.	Выполнено усиление инженерные системы	—	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	8	
ПЕРЕГОРОДКИ			
1.	<u>Ж/б панельные,</u> Кирпичные, <u>Деревянные,</u> гипсобетонные	в узлов. сост	в уз. сост
ЛЕСТНИЦЫ			
1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, <u>деревянные</u> металлические ограждение перил, зазор между материалами.	неудов. сост 50/м	т. ремонт
КРЫШИ-КОРОВЛИ			
1.	Рулонное покрытие и примыкание		

из листовой стали, <u>из шифера</u> , воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, <u>люки</u> , выхода <u>покрытие из рубероида</u> рубемаста залитые мастикой над машинным отделением <u>Вентканалы, ДВК</u> , Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля		част. разрушение склон. 10 м ² узб. сост	г. ремонт уз. сост
		ЧИЗ осн. стукает краи. кирпич в узб. сост в узб. сост	г. ремонт в уз. сост в уз. сост
ПОЛЫ			
1. Цементно-песчаные, <u>бетонные</u> , мозаичные, керамическая плитка, паркетные, <u>доштатые</u> , ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.		неудб. сост 4 м ²	г. ремонт
ОКНА, ДВЕРИ			
1. В квартирах В л/клетках В техподвалах		в узб. сост	р. не треб.
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ			
1. Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю		узб. сост част. разрушение —	не треб
МАЛЫЕ ФОРМЫ			
1. Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.		НЕТ	—
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ			
1. <u>Подъездные дороги</u> , подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.		част. разруш. проезж. 5-6 м ² в уз. сост уз. состояние уз. сост	г. рем. не г. рем. подс. 2014г не треб.

Выводы и предложения комиссии:

Гипс ЧО ХВС влаг ХВС, уменьш. балкон.
Кап. ремонт зд. рул. овражка фасад: откосы креп.
Кап. крыши уходил кровельное покрытие.
Г. руки перекрещены, несущие, ФБК, наст.

Подписи:

Председатель комиссии: Смирнов В.Н.

Члены комиссии: А.В. Берензакова
В.А. Андреев

Старший по дому _____

КВ 5 Пономарёва Людмила
Викторовка
30-09-50

(*ЛЮДМИЛА ПОНОМАРЕВА*)

