

**АКТ**  
**ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА**

«18» 03 2013 г.

Дом № или строение (корпус) 13  
ул.(пер., пр., б-р) Заречная  
Город, село Чебоксары район Чебоксарский Ульяновская область  
Вид управления ОДО ГУП Ульяновской области  
Управляющая (обслуживающая) организация ООО "РЭУ Южное"

**Общие сведения по строению**

1. Год постройки 1968  
2. Материал стен паклон же/б  
3. Число этажей 5  
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал Чебоксары  
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) нет  
6. Количество подъездов 6  
7. Количество квартир 118  
8. Общая площадь (кв.м) 5768,17  
9. Количество лифтов нет  
10. Количество мусоропроводов нет  
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) не предусмотрено проектированием  
12. Оборудовано ПЗУ не предусмотрено проектированием  
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) на 1-х этажах, магазин "Садовая Грязь"

**Результаты осмотра здания**

Комиссия в составе:

председателя Директор ООО "РЭУ Южное" В.В. Жадов

и членов комиссии (представителей собственников)

1. Жадов Виктор Иванович, ООО "РЭУ Южное" - Григорьев А.Н.  
2. Жадов Виктор Иванович, ООО "РЭУ Южное" - Селищев А.С.

Старшего по дому № 27 Соловьева Н. Н.

произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций  
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
<b>ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ</b>			
1.	Фундамент		
№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его	Решение о принятии мер

	благоустройства	возникновения с указанием объема и места дефекта	
2.	Хозсараи Дощатые ограждения		
3.	Окна, продухи		
4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.		
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.		
6.	a) Розлив Ц.О. б) Розлив ХВС в) Канализация г) Электрощитовая д) ГВС е) Кабельные сети		<i>исследовать</i>
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.		
8.	Элеваторный узел, водомерный узел		
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент		
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.		
11.	Электропроводка, светильники		
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого		

#### ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент, стены	<i>Свободонаправленные блоки не требуют</i>
2.	Двери металлические деревянные, запоры	<i>удоблем ворот. Задорот не требуется.</i>
3.	Окна, продухи	<i>исследовать</i>
4.	Инженерные сети	<i>транзитные из оцинковки</i>
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	<i>замена фитингов 476-478м, 020-1680м, 015-636м удоблем. соедин. Задорот не требуется. удоблем. соедин. Задорот не требуется. удоблем. соедин. Задорот не требуется.</i>
6.	Влажность Затоплённость	<i>С усво</i>
7.	Элеваторный узел	<i>удоблем. соедин. Задорот не требуется.</i>
8.	Инженерные ввода через фундамент	<i>ХВС удоб. соедин. Задорот хвс не требуется. канализация удоб. соедин. Задорот не требуется.</i>
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	<i>Отсутствует переключение не требуется</i>
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляций.	<i>удоблем вороты соединение располагается не требуется.</i>
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	<i>Запас горячий газ ремонт из/о требуется кеп. рем. - 240 шт.</i>

#### НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ

#### ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

(указать количество)

1.	XBC	<i>имеется - 1 шт</i>	<i>в усво. соедин.</i>
2.	ГВС	<i>нет</i>	

3.	Отопление	использовано - имеется в утв. смете	
4.	Газоснабжение	нет	
5.	Электроснабжения	использовано - имеется в утв. смете	
6.	Иные	нет	

### СТЕНЫ

1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки	Панельные, без изображения в утв. смете	Ремонт не предвиден.
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	отсутствует в утв. смете	Пред. флан. раз. 2400 м. Пред. флан. - 80 м/кв.
3.	Лоджии, балконы Ограждение	Без изображения в утв. смете	Ремонт не предвиден.
4.	Построенные балконы, погреба	Без изображения в утв. смете	
5.	Кирпичные пилоны	нет	нет
6.	Штукатурка	нет	нет
7.	Покраска, побелка	утв. смете. Время на выполнение	
8.	Стянуты стены металлическими обоями	нет	нет
9.	Трешины в стенах, пилонах	нет	нет
10.	Навесы, входы в подъезд	Пред. усиление	Пред. Т. Р. - 60 м (18 м)
11.	Стены машинных отделений	нет	нет
12.	Карнизы, парапеты	утолщены вар. смете	Ремонт не предвиден.
13.	Отмостка	пробивки в земле	Ремонт. Раз. р-14 м
14.	Цоколь	разрушение штукатурки	разрушение штукатурки. Глуб. 10 см, Код. р-15
15.	Вытяжная вентиляция	в радиусах согласовано	в радиусах согласовано.

### ПЕРЕКРЫТИЕ

1.	ж/пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	Без изображения в утв. смете	Ремонт не предвиден.
2.	Выполнено усиление инженерные системы	нет	нет
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	нет	нет

### ПЕРЕГОРОДКИ

1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные	Без изображения в утв. смете	Ремонт не предвиден.
----	---	------------------------------	----------------------

### ЛЕСТНИЦЫ

1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	В утв. смете. Об утв. смете.	
		В исправленной смете.	

### КРЫШИ-КОРОВЛИ

1.	Рулонное покрытие и примыкание	В утв. смете	При звукоизоляции Код. р-15 - 2010г
----	--------------------------------	--------------	--

	из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, <u>люки</u> , <u>выхода</u> покрытие из рубероида рублемаста залитые мастикой над машинным отделением <u>Вентканалы, ДВК,</u> Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля	<p>В удовлетв. соен Ремонт не предусмотр.</p> <p>В удовлетв. соен. Ремонт не предусматр.</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>
<b>ПОЛЫ</b>		
1.	Цементно-песчаные, <u>бетонные</u> , мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.	<p>Всю большую</p> <p>Придается тех. реш. - зонам.</p>
<b>ОКНА, ДВЕРИ</b>		
1.	<u>В квартирах</u> <u>В л/клетках</u> <u>В техподвалах</u>	<p>В удовл. соен покраска гипсокартон, дерево В удовл. соен.</p> <p>треб. кадр. - 5 ч.</p>
<b>ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ</b>		
1.	<u>Покраска</u> , <u>побелка</u> , двери входа двери на чердак <u>кровлю</u>	<p>В удовл. соен. Вудоб. соен. Вудоб. соен.</p> <p>В удовл. соен. Ремонт не предусматр.</p>
<b>МАЛЫЕ ФОРМЫ</b>		
1.	<u>Качели, горки</u> <u>бельевые стойки</u> , скамьи и иные сооружения.	<p>отсутствуют удовл. бар. соен</p> <p>Требуется удачный Ремонт не предусматр.</p>
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ</b>		
1.	<u>Подъездные дороги</u> , <u>подходы к подъездам</u> тротуары, деревья, <u>кустарники</u> , ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.	<p>Всю большую, дерево, заборы заборчик, дерево, пешеход или скамейка или скамейка удовл. соен. удовл. соен. зеленое</p> <p>При зелен. зонах ноги ремонта 2013 г. Р-р. кадр. 2016 он</p> <p>удов. соен. удовл. соен. Ремонт не пред.</p>

**Выводы и предложения комиссии:**

Прибывший для-реч. Ч/О - Ф 76 - 472 и РДО-1690 с/р  
Ф/Б - 636 с/р, учитываясь инженером Сергеем Ч/О-240 с/р,  
и/и швейцарской отрасли - 194 с/р, часовой - 130 с/р,  
обратив к себе из ГСИ - 54 с/р, ротмистр дорожной пограничной-300 с/р  
Город-щерб. реч. Ч/О и/и швейцарской часовой ротмистр пограничной  
Подпись: в с/р (Ч/О), подпись белокожий - 200 с/р пред-установки гр.

Председатель комиссии:

В. В. Ильинов

Члены комиссии:

Д. Н. Григорьев

Р. Я. Седов

Андреев В. А.

Старший по дому

№ 27 Соловьева К. Н.

тел. 36-27-98

