

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«10» 03 2013 г.

Дом № или строение (корпус) 674
ул.(пер., пр., б-р) Григорьевский улица
Город, село Ульяновск район Ульяновский Ульяновская область
Вид управления ОТВ и ТУК Ульяновского ф-са
Управляющая (обслуживающая) организация
ООО "РЭУ Южное"

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1988
2. Материал стен кирпич стеклопакеты
3. Число этажей 5
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал теснит
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) нет
6. Количество подъездов 4
7. Количество квартир 80
8. Общая площадь (кв.м) 3185,38
9. Количество лифтов 2
10. Количество мусоропроводов 4
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) но проходку не предусматрено
12. Оборудовано ПЗУ имеется
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) нет

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

председателя Руководитель ООО "РЭУ Южное" В.В. Жадов

и членов комиссии (представителей собственников)

Жагаловик Ульяна ООО "РЭУ Южное" Григорьев РН
Маслова Ольга РОУ Южное - Смирнова С.Ю.

Старшего по дому Агапову Федора Григорьевича А.Ф. произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер |
|-----------------------------|--|---|------------------------|
| ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | |
| 1. | Фундамент | | |
| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его | Решение о принятии мер |

| | благоустройства | возникновения с указанием объема и места дефекта | |
|-----|---|--|--|
| 2. | Хозсараи Дощатые ограждения | | |
| 3. | Окна, продухи | | |
| 4. | Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал. | | |
| 5. | Транзитные инженерные Сети, инженерные системы. | | |
| 6. | a) Розлив Ц.О. б) Розлив ХВС в) Канализация г) Электрощитовая д) ГВС е) Кабельные сети | <i>исследовать</i> | |
| 7. | Влажность, затоплено, состояние полов. | <i>затоплено</i> | |
| 8. | Элеваторный узел, водомерный узел | <i>затоплено</i> | |
| 9. | Ввод инженерных сетей через фундамент | <i>затоплено</i> | |
| 10. | Входа в подвал, запоры, пристрой. | <i>затоплено</i> | |
| 11. | Электропроводка, светильники | | |
| 12. | Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого | <i>затоплено</i> | |

ТЕХПОДВАЛ

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 1. | Фундамент, стены | <i>нет</i> | <i>свободно от избыточной влаги</i> |
| 2. | Двери металлические деревянные, запоры | <i>удобен</i> | <i>удобен. Составлен Ремонт не требуется</i> |
| 3. | Окна, продухи | <i>исследовать</i> | <i>затоплено на земле</i> |
| 4. | Инженерные сети | <i>затоплено</i> | <i>отсутствуют</i> |
| 5. | Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ | <i>коррозия, ржавчина</i> <i>коррозия, ржавчина</i> <i>броншины, сквозь</i> <i>затоплено со стороны</i> | <i>Г.р. ф57-280м, р20-40м</i> <i>Г.р. ф57-30м, р20-30м</i> <i>Г.р. ф46-80м, р32-36м</i> <i>Г.р. ф42-30м, р32-18м</i> <i>Г.р. ф110-730м</i> |
| 6. | Влажность Затоплённость | <i>нет</i> | <i>—</i> |
| 7. | Элеваторный узел | <i>затоплен</i> | <i>удобен. Составлен Ремонт не требуется</i> |
| 8. | Инженерные ввода через фундамент | <i>хорошо</i> | <i>удобен. -15м</i> |
| 9. | Переключение ливнёвки в канализацию | <i>отсутствует</i> | <i>переключен</i> |
| 10. | Системы приточно-вытяжной вентиляции. | <i>удобен</i> | <i>не требуется</i> |
| 11. | Утепление инженерных сетей и перекрытий. | <i>затоплен</i> | <i>затоплен</i> |

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

(указать количество)

| | | | |
|----|-----|-------------------------------|--------------------------|
| 1. | ХВС | <i>исследовать - пока нет</i> | <i>удобен. Составлен</i> |
| 2. | ГВС | <i>нет</i> | <i>—</i> |

| | | | |
|----|------------------|------|---|
| 3. | Отопление | нет | — |
| 4. | Газоснабжение | нет | — |
| 5. | Электроснабжения | есть | — |
| 6. | Иные | нет | — |

СТЕНЫ

| | | | |
|-----|---|--|-----------------------------|
| 1. | Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки | стены из кирпича удоблетворяют | Ремонт не потребуется |
| 2. | Промерзание через м/п швы стены сырье кв. № | отсутствует | |
| 3. | Лоджии, балконы Ограждение | удовлетворяют состоит из | Ремонт не потребуется |
| 4. | Построенные балконы, погреба | по проекту № 18, 32, 18 | |
| 5. | Кирпичные пилоны | нет | — |
| 6. | Штукатурка | нет | — |
| 7. | Покраска, побелка | нет | — |
| 8. | Стянуты стены металлическими обоями | нет | — |
| 9. | Трещины в стенах, пилонах | нет | — |
| 10. | Навесы, входы в подъезд | трещины, выкраинки, трещины | Ремонт № 6.02 |
| 11. | Стены машинных отделений | нет | |
| 12. | Карнизы, парапеты | удовлетворяют состоит из | Ремонт не требуется |
| 13. | Отмостка | водоотвод, трещины | Р. в. 130 см, т. в. - 10 см |
| 14. | Цоколь | отстроенное из бетона, гипсокартона, бетон. блоков. т. в. - 30 см | |
| 15. | Вытяжная вентиляция | в рабочем состоянии | в рабочем состоянии |

ПЕРЕКРЫТИЕ

| | | | |
|----|---|---|--------------------------|
| 1. | ж/б пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные | ж/б из бетона, ребристые в удовлетворяющем состоит из | Ремонт не потребуется |
| 2. | Выполнено усиление инженерные системы | нет | — |
| 3. | Установлены ванны на деревянное перекрытие | нет | — |

ПЕРЕГОРОДКИ

| | | | |
|----|---|--|--------------------------|
| 1. | Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные | ж/б из бетона, в удовлетворяющем состоит из | Ремонт не потребуется |
|----|---|--|--------------------------|

ЛЕСТНИЦЫ

| | | | |
|--------------|--|---------------------------------|---------------------|
| 1. | Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами. | в удовлетворяющем состоит из | в рабочем состоянии |
| КРЫШИ-КРОВЛИ | | | |

| | | | |
|----|--------------------------------|--|-----------------------------|
| 1. | Рулонное покрытие и примыкание | отдельные, в будущем, к. пр. - 1100 см ² прикреплены | т. п. - 130 см ² |
|----|--------------------------------|--|-----------------------------|

| | | |
|--|---|---|
| из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, <u>люки</u> , <u>выхода</u> покрытие из рубероида руберомаста залитые мастикой над машинным отделением <u>Вентканалы</u> , ДВК, <u>Испарители</u> , <u>Продуха</u> , слуховые окна <u>Чердака</u> , над лоджиями, Балконами, кровля | удоблентвр. соен. меньшее града удоблентвр. соен. Зима 2014г удоблентвр. соен. Реконструкция столбов имени | — |
|--|---|---|

ПОЛЫ

| | | |
|---|----------|---------------------|
| 1. Цементно-песчаные, <u>бетонные</u> , мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования. | Водоснег | мел. фас. - 100 км. |
|---|----------|---------------------|

ОКНА, ДВЕРИ

| | | |
|--|---|---|
| 1. В квартирах В л/клетках В техподвалах | удоблентвр. соен. удоблентвр. соен. удоблентвр. соен. | Ремонт не пред. Ремонт не пред. Ремонт не пред. |
|--|---|---|

ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ

| | | |
|--|--|--|
| 1. Покраска, <u>побелка</u> , двери входа двери на чердак кровлю | удоблентвр. соен. удоблентвр. соен. удоблентвр. соен. удоблентвр. соен. | Реконструкция не зима 2014г. Реконструкция не зима 2014г. |
|--|--|--|

МАЛЫЕ ФОРМЫ

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| 1. Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения. | удоблентвр. соен. удоблентвр. соен. | Реконструкция не зима 2014г. |
|---|--|---------------------------------|

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

| | | |
|---|--|---|
| 1. Подъездные дороги, <u>подходы к подъездам</u> <u>трактиры</u> , <u>деревья</u> , <u>кустарники</u> , <u>ограждение фасадов</u> , <u>архитектурный облик</u> , <u>освещение придомовой территории.</u> | Водоснег, раз - к. р. - 100 км. удоблентвр. соен. удоблентвр. соен. удоблентвр. соен. удоблентвр. соен. удоблентвр. соен. | — |
|---|--|---|

Выводы и предложения комиссии:

Приобретены кирпичные решения - облицовка 1326 м²,
Г.НС в подвале 130 м², ГВС в подвале - 188 м²,
решив ХВС Ø 63-80 м², Ø 32-36 м²; К.р. изолят 1000
подземные сооружения, подвал, к подвалам-100м²; к.р Ø 10 -
Ø 50-180 м², Ø 50-48 м².

Подпись:

Председатель комиссии: Иванов В. В. Иванов
Члены комиссии: А.Н. Григорьев
Р.Р. Селин
Бурцев В.А.

Старший по дому Астахов № 9 АТЦ Трехстеневка Р.А.

Приобр. между собой решения Ø 10 Ø 57-30 м², Ø 50-10 м²;
ГВС Ø 76-20 м², Ø 32-10 м²; ГВС в подвале Ø 57-60 м², Ø 32-10,
ХВС через фундамент Ø 15 м²; утепление Ø 10-80 м²,
обивка Ø 10-20 м²; изоляция Ø 10-30 м²; изоляция Ø 10-
130 м²; наруж. бетонное Ø 10-10 м²; Ø 45- при-
станище Ø 10 м²; Ø 60 м²; Ø 30 м²; Ø 30 м²; Ø 30 м²;
изолят ванных из гипсокартона, на ванну изолят в короб
решения ванных из гипсокартона, на ванну изолят в короб
решения ванных из гипсокартона, на ванну изолят в короб
бетономешалка сухой штукатурки (нейлоновый) Ø 10 м²,
Ø 10 м² из кирпичей облицовочных с

