

**АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА**

«24» 03 2015г.

Дом № или строение (корпус) 4
 ул.(пер., пр., б-р) Золотов
 Город, село Ульяновск район с/п/г Ульяновская область
 Вид управления ОВО ЗУЖ с/п/г-ма
 Управляющая (обслуживающая) организация ООО "РЭУ Южеле"

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1985
2. Материал стен панели
3. Число этажей 2
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал подвал
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) чердак
6. Количество подъездов 3
7. Количество квартир 18
8. Общая площадь (кв.м) 851,16
9. Количество лифтов нет
10. Количество мусоропроводов нет
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) не предусмотрено проектом
12. Оборудовано ПЗУ _____
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) _____

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:
 председателя Тех. директор ООО "РЭУ Южеле" Падуров В.В.
 и членов комиссии (представителей собственников)
начальник участка Цигорев А.М.
матер Горюстаева И.Ю.
 Старшего по дому Башмакова Г.Ю.
 произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер |
|-----------------------------|--|---|------------------------|
| ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | |
| 1. | Фундамент <u>б/блочи</u> | <u>б/у разрушений</u> | |

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер |
|------------------|---|---|--------------------------------|
| 2. | Хозсарай Дошчатые ограждения | удовл. сост. | |
| 3. | Окна, продухи | удовл. сост. | |
| 4. | Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал. | удовл. сост. Безвыпуклости удовл. сост. | |
| 5. | Транзитные инженерные Сети, инженерные системы. | ХВС | |
| 6. | а) Розлив Ц.О. б) Розлив ХВС в) Канализация г) Электрощитовая д) ГВС е) Кабельные сети | коррозия труб уо коррозия труб удовл. сост. удовл. сост. мя удовл. сост. | Кат.рем. 200. Кат.рем. 60мм |
| 7. | Влажность, затоплено, состояние полов. | мя | |
| 8. | Элеваторный узел, водомерный узел | удовл. сост. | ремонт не требуется |
| 9. | Ввод инженерных сетей через фундамент | удовл. сост. | |
| 10. | Входа в подвал, запоры, пристрой. | замки | |
| 11. | Электропроводка, светильники | удовл. сост. | |
| 12. | Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого | мя | |
| ТЕХПОДВАЛ | | | |
| 1. | Фундамент, стены | | |
| 2. | Двери металлические деревянные, запоры | | |
| 3. | Окна, продухи | | |
| 4. | Инженерные сети | | |
| 5. | Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ | | |
| 6. | Влажность Затопленность | | |
| 7. | Элеваторный узел | | |
| 8. | Инженерные ввода через фундамент | | |
| 9. | Переключение ливнёвки в канализацию | | |

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер |
|-------|--|---|------------------------|
| 10. | Системы приточно-вытяжной вентиляции. | | |
| 11. | Утепление инженерных сетей и перекрытий. | | |

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
(указать количество)

| | | | |
|----|------------------|---|--------------|
| 1. | ХВС | 1 | удовл. сост. |
| 2. | ГВС | | |
| 3. | Отопление | | |
| 4. | Газоснабжение | | |
| 5. | Электроснабжения | 1 | удовл. сост. |
| 6. | Иные | | |

СТЕНЫ

| | | | |
|-----|---|----------------------------------|----------------------------|
| 1. | Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки | бу повреждены | ремонт не требуется |
| 2. | Промерзание через м/п швы стены сырые кв. № | нарушение герметичности м/п швов | кап. ремонт 2#4 мм |
| 3. | Лоджии, балконы Ограждение | удовл. сост. | |
| 4. | Построенные балконы, погреба | | |
| 5. | Кирпичные пилоны | нет | |
| 6. | Штукатурка | нет | |
| 7. | Покраска, побелка фасада | отсутствует | Кап.рем. 410м ² |
| 8. | Стянуты металлическими обоями | нет | |
| 9. | Трещины в стенах, пилонах | нет | |
| 10. | Навесы, входы в подъезд | нет | тех. ремонт |
| 11. | Стены машинных отделений | нет | |
| 12. | Карнизы, парапеты | бу повреждены | |
| 13. | Отмостка | функция пробита | Кап.рем. 93м ² |
| 14. | Цоколь | удовл. сост. | |
| 15. | Вытяжная вентиляция | в работе | |

ПЕРЕКРЫТИЕ

| | | | |
|----|---|---------------|---------------------|
| 1. | ж/б пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б | бу повреждены | ремонт не требуется |
|----|---|---------------|---------------------|

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер |
|---------------------|---|---|------------------------|
| | из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные | | |
| 2. | Выполнено усиление инженерные системы | | |
| 3. | Установлены ванны на деревянное перекрытие | | |
| ПЕРЕГОРОДКИ | | | |
| 1. | <u>Ж/б панельные,</u> Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные | <i>удовл. сост.</i> | |
| ЛЕСТНИЦЫ | | | |
| 1. | <u>Ж/бетонные марши,</u> по стальным косоурам наборные ступени, деревянные <u>металлические</u> ограждение перил, зазор между материалами. | <i>удовл. сост.</i> <i>удовл. сост.</i> | |
| КРЫШИ-КРОВЛИ | | | |
| 1. | Рулонное покрытие и примыкание из листовой стали, <u>из шифера</u> , воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выхода покрытия из рубероида рубемаста залитые мастикой над машинным отделением <u>Вентканалы, ДВК,</u> Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля | <i>удовл. сост.</i> <i>разрушение кирпичной кладки</i> | <i>Тек ремонт 3шт</i> |
| ПОЛЫ | | | |
| 1. | Цементно-песчаные, <u>бетонные</u> , мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, | <i>удовл. сост.</i> | |

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер |
|-------------------------------------|---|---|---|
| | ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования. | | |
| ОКНА, ДВЕРИ | | | |
| 1. | В квартирах В л/клетках В техподвалах | удовл. сост. удовл. сост. удовл. сост. | |
| ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ | | | |
| 1. | Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю | удовл. сост. удовл. сост. | |
| МАЛЫЕ ФОРМЫ | | | |
| 1. | Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения. | нет | |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ | | | |
| 1. | Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории. | выбачены выбачены удовл. сост. удовл. сост. удовл. сост. умиленное освещение | ТР 9 м ² ТР 42 м ² |

Выводы и предложения комиссии:

ТР навесы - 3шт подходы - 9 м², тротуар - 42 м² ДВК - 3шт
 КР цо - 260 п м Хвс - 60 п м, отмостки - 93 м²
 мп млы - 274 п м, фасад - 410 м²

Подписи:

Председатель комиссии: _____

Члены комиссии: _____

Магд Мадриов В.В.
 Григорьев А.И.
 Зарубаева И.В.
 Башмасова 2 Тб - № 13