

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«29» 03 2015 г.

Дом № или строение (корпус) 24
ул. (пер., пр., б-р) Испытывающих
Город, село Ульяновск район Железнодорожный Ульяновская область
Вид управления ГУК Железнодорожного района
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «СантехРем»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1953
2. Материал стен кирпич
3. Число этажей 1
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал —
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) есть
6. Количество подъездов 1 бутик
7. Количество квартир 1
8. Общая площадь (кв.м) 110,79
9. Количество лифтов —
10. Количество мусоропроводов —
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) нет
12. Оборудовано ПЗУ 1,2 ног
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) нет

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

председателя архитектор Родов ВН

и членов комиссии (представителей собственников)

техник МГО Андреев ВЛ

Мастера участка Лебедев БВ
Старшего по дому хв 2 Кузнецова 110
произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1.	Фундамент	<u>б/уф есть</u>	
2.	Хозсарай Дощатые ограждения	<u>нет</u>	
3.	Окна, продухи	<u>б/уф есть</u>	

4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	нет
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.	нет
6.	1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая 5) ГВС 6) Кабельные сети	б/у-ф софт б/у-ф софт б/у-ф софт — имеется
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	нет
8.	Элеваторный узел, водомерный узел	нет
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	есть
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	нет
11.	Электропроводка, светильники	нет
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого	нет

ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент, стены	нет
2.	Двери металлические деревянные, запоры	нет
3.	Окна, продухи	нет
4.	Инженерные сети	нет
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	б/у-ф софт
6.	Влажность Затоплённость	нет
7.	Элеваторный узел	нет
8.	Инженерные ввода через фундамент	есть
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	нет
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляции.	—
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	б/у-ф софт

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)

1.	ХВС	нет
2.	ГВС	нет
3.	Отопление	нет
4.	Газоснабжение	нет

5.	Электроснабжения	нет
6.	Иные: Насосы на ХВС	нет

СТЕНЫ

1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, <u>панельные</u> крупноразмерные блоки	99 софт
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	нет
3.	Лоджии, балконы Ограждение	нет
4.	Построенные балконы, погреба	нет
5.	Кирпичные пилоны	нет
6.	Штукатурка	699 софт
7.	Покраска, побелка	79 софт
8.	Стянуты стены металлическими обоймами	нет
9.	Трешины в стенах, пилонах	2010 тр. ремонт
10.	Навесы, входы в подъезд	нет
11.	Стены машинных отделений	нет
12.	Карнизы, парапеты	нет
13.	Отмостка	99 софт
14.	Цоколь	79 софт
15.	Вытяжная вентиляция	20 фрагмент нет

ПЕРЕКРЫТИЕ

1.	ж/б пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из <u>кирпичных</u> сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	99 софт УВ софт
2.	Выполнено усиление инженерные системы	—
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	—

ПЕРЕГОРОДКИ

1.	<u>Ж/б панельные,</u> <u>Кирпичные,</u> Деревянные, гипсобетонные	79 софт
----	--	---------

ЛЕСТНИЦЫ

1.	<u>Ж/бетонные марши,</u> по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	нет
----	--	-----

КРЫШИ-КРОВЛИ

1.	<u>Рулонное покрытие и</u> примыкание	
----	--	--

<p>из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выхода <u>покрытие из рубероида</u> <u>рубемаста</u> залитые мастикой над машинным отделением <u>Вентканалы, ДВК,</u> <u>Испарители,</u> Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля</p>	<p>УЗ СОСЕД</p> <p>УЗ СОСЕД</p>	
ПОЛЫ		
<p>1. Цементно-песчаные, <u>бетонные</u>, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, <u>доштатые</u>, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.</p>	<p>УЗ СОСЕД</p>	
ОКНА, ДВЕРИ		
<p>1. В квартирах В л/клетках В техподвалах</p>	<p>НЕТ</p>	
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ		
<p>1. Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю</p>	<p>НЕТ</p>	
МАЛЫЕ ФОРМЫ		
<p>1. Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.</p>	<p>НЕТ</p>	
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ		
<p>1. <u>Подъездные дороги,</u> <u>подходы к подъездам</u> тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.</p>	<p>УЗ СОСЕД</p>	

Выводы и предложения комиссии:

Прекращение с земельной стороны участка

Подписи:

Председатель комиссии: Рубцов ВН.

СГ

Члены комиссии:

Андреев ВН.

СГ

Лебедев ВИ.

МГ

Старший по дому к.б.2 Кузнецова ИЮ. Шифр-
Г. 78-46-76

