

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«23» 03 2015 г.

Дом № или строение (корпус) 36
ул. (пер., пр., б-р) Кирбек
Город, село Ульяновок район Железнодорожный Ульяновская область
Вид управления ГУК Железнодорожного района
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «СантехРем»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1992
2. Материал стен пакеты
3. Число этажей 12
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал тех. подвал
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) нет этаж
6. Количество подъездов 1
7. Количество квартир 44
8. Общая площадь (кв.м) 2917,4
9. Количество лифтов 2
10. Количество мусоропроводов 1
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) нет
12. Оборудовано ПЗУ есть
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) нет

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

председателя директор Абоб АН

и членов комиссии (представителей собственников)

нек нек Мурзев ВЮ

Мастера участка Миничко БР Л.Б

Старшего по дому

произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер.
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1.	Фундамент	<u>в зоне сноса</u>	
2.	<u>Хозсарай</u> <u>Дощатые</u> <u>ограждения</u>	<u>нет</u>	
3.	Окна, продухи	<u>6 срубки сносят</u>	

4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	в утробе. соет бу коррозия	
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.	нет	
6.	1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая 5) ГВС 6) Кабельные сети	ишется коррозия ишется коррозия утробе. соет утробе. соет ишется коррозия	Продолж. отн. 3102 Продел в тн - 62000 Продел в тн - 160000
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	сухо	
8.	Элеваторный узел, водомерный узел	в утробе соет без перекуски	
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	в утробе соет.	
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	в утробе соет	
11.	Электропроводка, светильники	в утробе соет	дренаж газ.
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого	в утробе соет	

ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент, стены	нет
2.	Двери металлические деревянные, запоры	нет
3.	Окна, продухи	
4.	Инженерные сети	
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	
6.	Влажность Затоплённость	
7.	Элеваторный узел	
8.	Инженерные ввода через фундамент	
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляций.	
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)

1.	ХВС	имеются - 1 шт	в утробе соет
2.	ГВС	имеются - 1 шт	в утробе соет
3.	Отопление	имеются - 1 шт	в утробе соет
4.	Газоснабжение	нет	

5.	Электроснабжения	имеются - есть	б утёсах есть
6.	Иные: Насосы на ХВС	нет	
СТЕНЫ			
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, <u>панельные</u> крупноразмерные блоки	в утёсах есть без избронужения.	
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	имеются пасынки отмечены	пр. ресурс - 45 д.н.
3.	Лоджии, балконы Ограждение	в утёсах, состоящем из избронужения	
4.	Построенные балконы, погреба	нет	
5.	Кирпичные пилоны	нет	
6.	Штукатурка	нет	
7.	Покраска, побелка	нет	
8.	Стянуты стены металлическими обоймами	нет	
9.	Трещины в стенах, пилонах	нет	
10.	Навесы, входы в подъезд	имеются прочные	пр. ресурс - 124 д.
11.	Стены машинных отделений	утёс. есть	
12.	Карнизы, парапеты	в утёсах	
13.	Отмостка	проседает, трещинки	пр. ресурс - 200 д.
14.	Цоколь	в утёсах	
15.	Вытяжная вентиляция	в рабочем состоянии	
ПЕРЕКРЫТИЕ			
1.	ж/пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	в утёсах есть без избронужения	
2.	Выполнено усиление инженерные системы	нет	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	нет	
ПЕРЕГОРОДКИ			
1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные	в утёсах есть без избронужения	
ЛЕСТНИЦЫ			
1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные <u>металлические</u> ограждение <u>перил</u> , зазор между материалами.	в утёсах есть без избронужения	
КРЫШИ-КОРВЛИ			
1.	Рулонное покрытие и примыкание	в утёсах есть. без избронужения	

из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, <u>ограждение, люки,</u> <u>выхода</u> <u>покрытие из рубероида</u> рубемаста заливные мастикой над машинным отделением <u>Вентканалы, ДВК,</u> <u>Испарители,</u> Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля	<i>в узбек сөз бу ибердишиси</i> <i>в узбек сөз бу ибердишиси</i> <i>в узбек сөз бу ибердишиси</i>	
---	--	--

ПОЛЫ

1. Цементно-песчаные, <u>бетонные</u> , мозаичные, <u>керамическая плитка</u> , паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.	<i>в узбек сөз бу ибердишиси</i>	
--	----------------------------------	--

ОКНА, ДВЕРИ

1. В квартирах <u>В л/клетках</u> В техподвалах	<i>в узбек сөз бу ибердишиси</i>	
---	----------------------------------	--

ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ

1. Покраска, побелка, <u>двери входа</u> <i>лестничные</i> двери на чердак кровлю	<i>ишелекта обесекелиш, руфкем</i> <i>в лестничных сюз</i>	<i>лестничные</i> <i>лк</i> <i>обесеки из бел</i> <i>эполас</i>
---	---	--

МАЛЫЕ ФОРМЫ

1. Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.	<i>в узбек сөз</i>	
---	--------------------	--

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНИЕ

1. <u>Подъездные дороги,</u> <u>подходы к подъездам</u> тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, <u>освещение придомовой</u> <u>территории.</u>	<i>в узбек сөз</i> <i>в узбек сөз</i>	
--	--	--

Выводы и предложения комиссии:

Предмет и предложение комиссии.

Подписи:

Председатель комиссии: генерал-майор А.Н. Смирнов

Члены комиссии: Михаил Егоров Иван
Александр Александрович Кузнецов

Старший по дому рв. 27 Николай Фёдорович 23.03.15

