

**АКТ**  
**ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА**

«13» марта 2015 г.

Дом № или строение (корпус) 201  
ул. (пер., пр., б-р) Локомотивная  
Город, село Ульяновск район Железнодорожный Ульяновская область  
Вид управления ГУК Железнодорожного района  
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «СантехРем»

**Общие сведения по строению**

1. Год постройки 1966
2. Материал стен кирпич
3. Число этажей 5
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал есть
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) нет.
6. Количество подъездов 4
7. Количество квартир 70
8. Общая площадь (кв.м) 3329,87
9. Количество лифтов —
10. Количество мусоропроводов —
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) не предусмотрено проектом.
12. Оборудовано ПЗУ —
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) —

**Результаты осмотра здания**

Комиссия в составе:

председателя Шугаева В.В.

и членов комиссии (представителей собственников)

Зам. директора ООО «Сантех Рем» - Шугаева В. В.

Инженера по эксплуатации ООО «Сантех Рем» - Казаева А. Ф.

Техника ПТО ГУК Железнодорожного района -

Мастера участка Чеснокова Ч. А.

Старшего по дому

произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций  
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
<b>ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ</b>			
1.	Фундамент	<u>удовл. состоя.</u>	
2.	Хозсараи Дощатые ограждения	<u>—</u>	
3.	Окна, продухи	<u>удовл. состоя.</u>	

4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	<i>удовл. сочи., запорные установки инженерные.</i>	
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.	—	
6.	1) Розлив Ц.О. - <i>коррозия</i> - пр-ая ремонтная - 800руб 2) Розлив ХВС - <i>коррозия</i> - пр-ая ремонтная - 500руб 3) Канализация - <i>износ</i> - пр-ая ремонтная - 500руб 4) Электрощитовая - <i>износ</i> . 5) ГВС 6) Кабельные сети	<i>7 КР - до приема запас ремонтных средств письм.</i>	
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	—	
8.	Элеваторный узел, водомерный узел	<i>удовл. сочи.</i>	
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	—	
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	<i>закрытие на замки.</i>	
11.	Электропроводка, светильники	<i>скрутки - замена - 800руб</i>	<i>КР - до приема ремонтных соб. ав.</i>
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого		

#### ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент, стены	—	
2.	Двери металлические деревянные, запоры	—	
3.	Окна, продухи	—	
4.	Инженерные сети	—	
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	— — — —	
6.	Влажность Затоплённость	—	
7.	Элеваторный узел	—	
8.	Инженерные ввода через фундамент	—	
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	—	
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляции.	—	
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	—	

#### НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)

1.	ХВС	<i>имеются (гл.п.)</i>	
2.	ГВС	—	
3.	Отопление	<i>имеются (гл.п.).</i>	
4.	Газоснабжение	—	

5.	Электроснабжения	исследована (тест.).	
6.	Иные: Насосы на ХВС	—	
<b>СТЕНЫ</b>			
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, <u>кирпичные</u> , <u>панельные</u> крупноразмерные блоки	удобен, сост.	
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	—	
3.	Лоджии, <u>балконы</u> Ограждение	удобен, сост.	
4.	Построенные балконы, погреба	исследованы	
5.	Кирпичные пилоны	—	
6.	Штукатурка	—	
7.	Покраска, побелка	—	
8.	Стянуты стены металлическими обоями	—	
9.	Трешины в стенах, пилонах	—	
10.	Навесы, входы в подъезд	удобен, сост.	
11.	Стены машинных отделений	—	
12.	Карнизы, парапеты	—	
13.	Отмостка	удобен, сост.	
14.	Цоколь	удобен, сост.	
15.	Вытяжная вентиляция	удобен, сост.	
<b>ПЕРЕКРЫТИЕ</b>			
1.	ж/б пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	удобен, сост.	
2.	Выполнено усиление инженерные системы	—	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	—	
<b>ПЕРЕГОРОДКИ</b>			
1.	<u>Ж/б панельные</u> , <u>кирпичные</u> , <u>деревянные</u> , гипсобетонные	удобен, сост.	
<b>ЛЕСТНИЦЫ</b>			
1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	удобен, сост.	
<b>КРЫШИ-КОРОВЛИ</b>			
1.	Рулонное покрытие и примыкание	воздушист, пароизол - кир-ал ремонтем 3 - 960 м²	кр - до пригл- ишь решенение соб-ов толщь

<p>из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, <u>люки</u>, выхода <u>покрытие из рубероида</u> рубемаста залитые мастикой над машинным отделением <u>Вентканалы, ДВК,</u> → Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля</p>	<p>-дем. тру-ся ремонт услуги.</p>	<p>KP - до принад- лежащих решений соб-ов телаев.</p>
<b>ПОЛЫ</b>		
<p>1. Цементно-песчаные, <u>бетонные</u>, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.</p>	<p>услуги, соед.</p>	
<b>ОКНА, ДВЕРИ</b>		
<p>1. В квартирах В л/клетках В техподвалах</p>	<p>услуги, соед.</p>	
<b>ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ</b>		
<p>1. Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю</p>	<p>покраска и перво-окраска слоя наружных, побелка помещений; тру-ся ре- монт на <math>S = 380 \text{ м}^2</math>.</p>	<p>тр-ся А) ф- лажей дверей.</p>
<b>МАЛЫЕ ФОРМЫ</b>		
<p>1. Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.</p>	<p>услуги, соед.</p>	
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ</b>		
<p>1. <u>Подъездные дороги</u>, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.</p>	<p>} услуги, соед.</p>	

**Выводы и предложения комиссии:**

текущий ремонт: 1) левый слив - 380 м<sup>2</sup>  
замечаний по ремонту: 1) розетка гро - 280 м<sup>2</sup>; 2) розетка квад. - 70 м<sup>2</sup>;  
3) канализация - 70 м<sup>2</sup>; 4) дверь в ванную - 280 м<sup>2</sup>; 5) кровель - 960 м<sup>2</sup>;  
6) ложе (дем.); 7). ФБР - дем.

**Подписи:**

Председатель комиссии:

Шугаев В. В.

Члены комиссии: Зам. директор ООО «Сантех Рем» - Шугаев В. В.

Инженер по эксплуатации ООО «Сантех Рем» - Казаев А. Ф.

Мастер участка ООО «Сантех Рем» Ильинцев Ю. А.

Старший по дому сануз - кв № 29 дверь  
телеф.: 89603684523

