

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«23» март 2015 г.

Дом № или строение (корпус) 5
ул. (пер., пр., б-р) ЛОКОМОТИВНАЯ
Город, село Ульяновск район Железнодорожный Ульяновская область
Вид управления ГУК Железнодорожного района
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «СантехРем»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1966
2. Материал стен кирпич
3. Число этажей 5
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) нет
6. Количество подъездов 4
7. Количество квартир 64
8. Общая площадь (кв.м) 42.36, 48
9. Количество лифтов нет
10. Количество мусоропроводов нет
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) нет
12. Оборудовано ПЗУ нет
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) "Симбиршиг"
"Ключ"

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

председателя

Рабов В.Н

и членов комиссии (представителей собственников)

Техник Амуреев В.А.

Фиокликова С.М

Мастера участка Беренбакова А.В

Старшего по дому нет

произвела осмотр вышеуказанного здания.

собственик кв.16 Фиокликова С.М

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1.	Фундамент	<u>Ленточный без поврежд. вузлов софт</u>	<u>нет треб.</u>
2.	Хозсараи Дощатые ограждения	<u>имеется</u>	
3.	Окна, продухи	<u>отсутствуют</u>	

4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	удоб. сост с заторн. устройством	НЕ ТРЕБ.
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.	отсутствуют	
6.	1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая 5) ГВС 6) Кабельные сети	неудоб. сост (корозия) неудоб. сост. (корозия) неудоб. сост. (корозия) <u>удоб. сост</u> имеется	т.ремонт зоны т.ремонт зоны т.ремонт зоны т.ремонт 220 вольт
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	СУХО	
8.	Элеваторный узел, водомерный узел.	неуд. сост.	т.ремонт зад. зон фло
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	ХВС, ЧУО - бри	т.ремонт
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	удоб. состоящие	
11.	Электропроводка, светильники	неудоб. скрутка	т.ремонт зоны
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого	—	

ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент, стены	—	
2.	Двери металлические деревянные, запоры	—	
3.	Окна, продухи	—	
4.	Инженерные сети	—	
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	—	
6.	Влажность Затоплённость	—	
7.	Элеваторный узел	—	
8.	Инженерные ввода через фундамент	—	
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	—	
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляции.	—	
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	отсутствует	т.ремонт 300 м

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)

1.	ХВС	НЕТ	
2.	ГВС	НЕТ	
3.	Отопление	имеется - 1 шт	
4.	Газоснабжение	НЕТ	

5.	Электроснабжения	<i>имеется - так</i>	
6.	Иные: Насосы на ХВС	—	
СТЕНЫ			
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки	<i>без повреждений в удоб. сост.</i>	<i>не треб.</i>
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	—	
3.	Лоджии, балконы Ограждение	<i>в удоб. сост</i>	<i>в удоб. сост</i>
4.	Построенные балконы, погреба	<i>в удоб. сост. не попр. зд</i>	<i>не треб.</i>
5.	Кирпичные пилоны	—	
6.	Штукатурка	—	
7.	Покраска, побелка	—	
8.	Стянуты стены металлическими обоймами	—	
9.	Трешины в стенах, пилонах	<i>удоб. сост</i>	
10.	Навесы, входы в подъезд	<i>удоб. сост.</i>	
11.	Стены машинных отделений	—	
12.	Карнизы, парапеты	<i>удоб. сост</i>	
13.	Отмостка	<i>выполнена кирпич. прослойка трещ.</i>	<i>т. рем. $s = 24 \text{ м}^2$</i>
14.	Цоколь	<i>осл. штук. отм. края нечт.</i>	<i>т. рем. $s = 4 \text{ м}^2$</i>
15.	Вытяжная вентиляция	<i>в рабочем сост.</i>	
ПЕРЕКРЫТИЕ			
1.	ж/б пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	<i>ж/б пустотное без повреждений в уд. сост</i>	<i>не треб</i>
2.	Выполнено усиление инженерные системы	—	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	—	
ПЕРЕГОРОДКИ			
1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные	<i>без повреждений в уд. сост</i>	<i>не треб</i>
ЛЕСТНИЦЫ			
1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	<i>в удоб. сост</i> <i>не уд.</i>	<i>не треб</i> <i>т. рем. б/р</i>
КРЫШИ-КОРОВЛИ			
1.	Рулонное покрытие и примыкание	<i>$s = 980 \text{ м}^2$</i>	<i>т. к. ремонтируется</i>

	из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, <u>ограждение, люки,</u> выхода <u>покрытие из рувероида</u> руберомаста заливные мастикой над машинным отделением <u>Вентканалы, ДВК,</u> Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля	<i>нарушена герметичность пластикового покрытия, трещины</i> <i>в удов. состоянии</i> <i>глоб. разруш., отст. штукатурки</i> <i>—</i> <i>в удов. сост</i>	
ПОЛЫ			
1.	<u>Цементно-песчаные,</u> <u>бетонные, мозаичные,</u> <u>керамическая плитка,</u> паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.	<i>трещины,</i> <i>част. отст., сколы,</i>	<i>р. рем 8 и 2</i>
ОКНА, ДВЕРИ			
1.	В квартирах В л/клетках В техподвалах	<i>удов. сост</i>	<i>не треб</i>
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ			
1.	Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю	<i>остаётся штукатурка. отслаив. края края загрязненное</i>	<i>Г.К. ремонт 5-го этажа.</i>
МАЛЫЕ ФОРМЫ			
1.	качели, горки бельевые стойки, <u>скамьи</u> и иные сооружения.	<i>в уд. сост</i>	<i>не треб</i>
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ			
1.	<u>Подъездные дороги,</u> подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.	<i>в удов. сост</i> <i>в удов. сост</i> <i>в удов. сост</i>	<i>не треб</i> <i>не треб</i> <i>не треб.</i>

Выводы и предложения комиссии:

Кап. ремонт. система унр, ХВГ, Канализация за. проб. кипение; ввод ХВГ, чп - тех. неи утерян. отморох. уходов за. уз. - избыточка, перепада, ОВК, посты; Кап. ремонт 1-2-3-4 подзем.

Подписи:

Председатель комиссии: Рябов В.Н.

Члены комиссии: Берендакова АВ

Андреев В.А.

Старший по дому № 16 Рябчикова
Сергей Михайлович 32-12-77

