

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«25» март 2015 г.

Дом № или строение (корпус) 9
ул. (пер., пр., б-р) Локомотивная
Город, село Ульяновск район Железнодорожный Ульяновская область
Вид управления ГУК Железнодорожного района
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «СантехРем»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1964
2. Материал стен кирпич
3. Число этажей 5
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) нет
6. Количество подъездов 4
7. Количество квартир 64
8. Общая площадь (кв.м) 4211,86
9. Количество лифтов нет
10. Количество мусоропроводов нет
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) нет
12. Оборудовано ПЗУ нет
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) "Триал Спорт"
"Магнит"

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

председателя Рябов В.Н.

и членов комиссии (представителей собственников)

Техник Андреев В.А.

Собственник кв 59 Михайловская

Мастера участка Беренцаков А.В.

Старшего по дому нет

произвела осмотр вышеуказанного здания. собственник Михайловская кв 59

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1.	Фундамент	<u>Ленточный без разруш ч.з. сооб.</u>	<u>не треб.</u>
2.	Хозсарай Дощатые ограждения	<u>удоб. сооб</u>	
3.	Окна, проруби	<u>неред. сооб осмотр т.рем. зано.</u>	

4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	исчудов. сост. здит. 3/9 нес. тит.	т. ремонт
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.	отсутствуют	
6.	1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая 5) ГВС 6) Кабельные сети	исчуд. сост (поручик) исчуд. сост исчуд. сост ущ. сост. — имеется	т.рем. 240м³/ч т.рем - 160м³/ч т.рем - 220м³/ч
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	СУХО	
8.	Элеваторный узел, водомерный узел	смеска 3шт. забивка 2шт. ф100	т.рем
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	ХВС - 4шт. исчудов	т.ремонт
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	исчудов	т.ремонт
11.	Электропроводка, светильники	исчудов. бокутки	т.рем. 240м³/ч
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого	—	

ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент, стены.	—	
2.	Двери металлические деревянные, запоры	—	
3.	Окна, продухи	—	
4.	Инженерные сети	—	
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	—	
6.	Влажность Затоплённость	—	
7.	Элеваторный узел	—	
8.	Инженерные ввода через фундамент	—	
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	—	
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляции.	—	
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	теплоизол. отсутств.	т.ремонт 5-80м³/ч

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)

1.	ХВС	имеется - 1шт	
2.	ГВС	НЕТ	
3.	Отопление	НЕТ	
4.	Газоснабжение	НЕТ	

5.	Электроснабжения	имеется - функционирует	
6.	Иные: Насосы на ХВС	—	

СТЕНЫ

1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки	без разрушений удоб. сост	не треб.
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	—	—
3.	Лоджии, балконы Ограждение	удоб. сост	удоб. сост.
4.	Построенные балконы, погреба	—	—
5.	Кирпичные пилоны	—	—
6.	Штукатурка	—	—
7.	Покраска, побелка	—	—
8.	Стянуты стены металлическими обоями	—	—
9.	Трещины в стенах, пилонах	удоб. сост	—
10.	Навесы, входы в подъезд	удоб. сост	—
11.	Стены машинных отделений	—	—
12.	Карнизы, парапеты	удоб. рабоч. сост	т. ремонт балконов
13.	Отмостка	бакчаки неиз. осыпаются	т. рем. чистка
14.	Цоколь	огораживающие открыты	т. рем. звукоизоляция
15.	Вытяжная вентиляция	в рабочем сост.	—

ПЕРЕКРЫТИЕ

1.	ж/б пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	ж/б пустотное без разрушений в удоб. сост	не треб.
2.	Выполнено усиление инженерные системы	—	—
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	—	—

ПЕРЕГОРОДКИ

1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные	в удоб. сост.	
----	---	---------------	--

ЛЕСТНИЦЫ

1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	отсутствует 7л/м	т. ремонт
----	--	------------------	-----------

КРЫШИ-КРОВЛИ

1.	Рулонное покрытие и примыкание	удоб. сост	ремонт произв. 2011г.
----	--------------------------------	------------	-----------------------

из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, <u>люки</u> , выхода <u>покрытие из рубероида</u> рубемаста залитые мастикой над машинным отделением <u>Вентканалы, ДВК</u> , Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля	<i>в утроб. сост.</i> <i>част. осот. иш. Чис г. ремонта</i> <i>—</i> <i>—</i> <i>в утроб. сост.</i> <i>не треб.</i>	<i>не треб.</i>
ПОЛЫ		
1. Цементно-песчаные, <u>бетонные</u> , мозаичные, <u>керамическая плитка</u> , паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.	<i>трещины.</i> <i>отсутствует, сколы</i>	<i>г. ремонта</i> <i>S = 10 м/к</i>
ОКНА, ДВЕРИ		
1. В квартирах В л/клетках В техподвалах	<i>утроб. сост</i> <i>перекуб.</i>	<i>не треб.</i> <i>г. ремонта</i>
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ		
1. Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю	<i>част. осотание</i> <i>штукатурки. отсы.</i> <i>краски. Краска. утроб. сост</i> <i>1-2-3-Чтвр</i>	<i>г. ремонта</i> <i>S = 1074</i>
МАЛЫЕ ФОРМЫ		
1. Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.	<i>в утроб. сост</i> <i>песочн.</i> <i>скамье.</i> <i>скамья у 4 ног в перег. сост</i>	<i>Чтв. 2014г.</i> <i>шт. г. ремонт</i>
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ		
1. Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.	<i>- утроб. сост.</i> <i>- ледяные кривые чист.</i> <i>прополка</i> <i>утроб. сост</i> <i>утроб. сост</i>	<i>г. ремонт</i> <i>S = 20 м/к</i>

Выводы и предложения комиссии:

Как результат проверки что ХВС, Канализация, р. № 91-2-3-
за д. Дубровка - находятся в рабочем состоянии
без ХВС, аварий блок-шиб, замор. отключения
установки, ВБК, посты продукта, перек., краны, зас.-затв.

Подписи:

Председатель комиссии: Ребров В.Н.

Члены комиссии: Беренбахова А.В.

Андреев В.А.

Старший по дому _____

KB 59 Михайловская улица
73-57-15

