

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«24» марта 2015 г.

Дом № или строение (корпус) 11
ул. (пер., пр., б-р) ПОКОМОТИВНАЯ
Город, село Ульяновск район Железнодорожный Ульяновская область
Вид управления ГУК Железнодорожного района
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «СантехРем»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1963
2. Материал стен кирпич
3. Число этажей 5
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) нет
6. Количество подъездов 4
7. Количество квартир 80
8. Общая площадь (кв.м) 4231,86
9. Количество лифтов нет
10. Количество мусоропроводов нет
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) нет
12. Оборудовано ПЗУ нет
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах)
нет

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

председателя Рабор В.Н
и членов комиссии (представителей собственников)
техник Андреев В.А
Лавогин В.А

Мастера участка Берензакова А.В
Старшего по дому нет
произвела осмотр вышеуказанного здания. собственник кв.56 Лавогин В.А.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1.	Фундамент	<u>ленточный без разруш чес. софт</u>	
2.	Хозсарай Дощатые ограждения	<u>удоб. софт</u>	
3.	Окна, продухи	<u>удоб. софт</u>	

4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	Угол. сост.	
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.	отсутствует	
6.	1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая 5) ГВС 6) Кабельные сети	неуд. сост. (коррозия) неуд. сост. (коррозия) неуд. сост. (коррозия) <u>уд. сост.</u> имеется	т. ремонт ф76 зоны т. ремонт зоны т. ремонт зоны
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	СУХО	
8.	Элеваторный узел, водомерный узел	Угол. сост.	ремонт не пока.
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	XBC - 5шт неудоб. ЧУД - 2шт неудоб.	т. ремонт
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	Угол. сост.	
11.	Электропроводка, светильники	неудоб. сост	т. ремонт 24шт
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого	—	

ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент, стены	—	
2.	Двери металлические деревянные, запоры	—	
3.	Окна, продухи	—	
4.	Инженерные сети	—	
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	—	
6.	Влажность Затоплённость	—	
7.	Элеваторный узел	—	
8.	Инженерные ввода через фундамент	—	
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	—	
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляции.	—	
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	частично отсутствует	т. ремонт зоны

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)

1.	ХВС	имеется - 5шт	
2.	ГВС	НЕТ	
3.	Отопление	имеется - 5шт	
4.	Газоснабжение	НЕТ	

5.	Электроснабжения	имеется - тут	
6.	Иные: Насосы на ХВС	—	
СТЕНЫ			
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, <u>кирпичные</u> , <u>панельные</u> крупноразмерные блоки	без разрушений. уг. соф	не треб
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	отсутствует	
3.	Лоджии, балконы Ограждение	угл. соф	
4.	Построенные балконы, погреба	угл. соф	
5.	Кирпичные пилоны	—	
6.	Штукатурка	—	
7.	Покраска, побелка	—	
8.	Стянуты стены металлическими обоями	—	
9.	Трещины в стенах, пилонах	угл. соф.	
10.	Навесы, входы в подъезд	угл. соф.	
11.	Стены машинных отделений	—	
12.	Карнизы, парапеты	не учт. соф	т. рем 28м/п
13.	Отмостка	не учт. соф /просел.	т. рем 25м/п
14.	Цоколь	осн. добр. отс. края неуд.	т. рем 40м/п
15.	Вытяжная вентиляция	в рабочем состоянии	80
ПЕРЕКРЫТИЕ			
1.	ж/ пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	ж/б. пустотное без разрушений угл. соф	не треб
2.	Выполнено усиление инженерные системы	—	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	—	
ПЕРЕГОРОДКИ			
1.	Ж/б панельные, <u>Кирпичные</u> , Деревянные, гипсобетонные	без разрушений в угл. соф. состоянии	не треб
ЛЕСТНИЦЫ			
1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные <u>металлические</u> ограждение перил, зазор между материалами.	в угл. соф	
КРЫШИ-КОРОВЛИ			
1.	Рулонное покрытие и примыкание	S - 985м ²	т.к. рем.

	из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, <u>люки</u> , выхода <u>покрытие из рубероида</u> рубемаста залитые мастикой над машинным отделением <u>Вентканалы, ДВК,</u> Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля	нарушена герметичн. рубы, покротки, треугольн. удоб. сообр разруш. штук. Чист	т.к. рем не треб
ПОЛЫ			
1.	Цементно-песчаные, <u>бетонные</u> , мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.	трещин., неудоб. сообр	т. ремонт S = 8м ²
ОКНА, ДВЕРИ			
1.	В квартирах В л/клетках В техподвалах	удоб. сообр	не треб.
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ			
1.	Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю	осмотр. штукатурка отсл. краски 1-2-3-4-5- неудг. сообр.	т. ремонт S = 10.92 м/к
МАЛЫЕ ФОРМЫ			
1.	Качели, горки бельевые стойки, <u>скамьи</u> и иные сооружения.	част. отсутствуют 2шт	т. ремонт S = 10.49
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ			
1.	Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.	удоб. сообр удоб. сообр удоб. сообр	не треб. не треб не треб.

Выводы и предложения комиссии:

Кап рем систем УДО, ХВС. Канализацию, за
половина утюгов подвал 1-й-3-й пр. кровлю
Так рем свою УДС, до паралет, отмостка
скамий, погод, утеплитель, скамий

Подписи:

Председатель комиссии: Ча Рабов В.Н.

Члены комиссии: А Берендинова А.В.
И Андреев А.Н.

Старший по дому _____
собственик Лавотгин В.А. № 56
Март . о. 32-21-11

