

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«19» марта 2015 г.

Дом № или строение (корпус) 5
ул. (пер., пр., б-р) Мичуринского
Город, село Ульяновск район Железнодорожный Ульяновская область
Вид управления ГУК Железнодорожного района
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «СантехРем»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1962
2. Материал стен кирпич
3. Число этажей 4
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал есть
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) нет
6. Количество подъездов 4
7. Количество квартир 64
8. Общая площадь (кв.м) 2584,43
9. Количество лифтов -
10. Количество мусоропроводов -
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) не предусмотрено по проекту
12. Оборудовано ПЗУ не предусмотрено по проекту.
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) -

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

председателя Шугаева В.В.

и членов комиссии (представителей собственников)

Зам. директора ООО «Сантех Рем» - Шугаева В. В.

Инженера по эксплуатации ООО «Сантех Рем» - Казаева А. Ф.

Техника ПТО ГУК Железнодорожного района -

Мастера участка Шагашева Ю.Ю.

Старшего по дому

произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1.	Фундамент	<u>затоплен, сошел.</u>	
2.	Хозсарай Дощатые ограждения	<u>развален</u>	
3.	Окна, продухи	<u>затоплен, сошел.</u>	

4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	<i>двери металлические запорные устроены.</i>	
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.	—	
6.	1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая 5) ГВС 6) Кабельные сети	<i>- коррозия, холода - кр - до прилегающих домов - кр в лестн. кор. решения - кр - в лестн. кор. Кан. Кабель - удобств. систем.</i> <i>имеются.</i>	<i>кр - до прилегающих домов решение соб. об.</i>
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	—	
8.	Элеваторный узел, водомерный узел	<i>удобств. систем.</i>	
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	<i>удобств. систем.</i>	
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	<i>запорные устройства имеются.</i>	
11.	Электропроводка, светильники	<i>проводки - низкое кр - до прилегающих домов</i>	<i>до прилегающих домов</i>
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого	<i>затоплены светильниками</i>	<i>затоплены светильниками</i>

ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент, стены	—	
2.	Двери металлические деревянные, запоры	—	
3.	Окна, продухи	—	
4.	Инженерные сети	—	
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	— — — —	
6.	Влажность Затоплённость	—	
7.	Элеваторный узел	—	
8.	Инженерные ввода через фундамент	—	
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	—	
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляции.	—	
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	—	

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)

1.	ХВС	<i>имеются (неск.)</i>	
2.	ГВС	—	
3.	Отопление	—	
4.	Газоснабжение	—	

5.	Электроснабжения	<i>исследователей (рис.).</i>	
6.	Иные: Насосы на ХВС	<i>-</i>	
СТЕНЫ			
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, <u>панельные</u> крупноразмерные блоки	<i>кирпичные - удобил. соед.</i>	
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	<i>-</i>	
3.	Лоджии, балконы Ограждение	<i>-</i>	
4.	Построенные балконы, погреба	<i>исследователей.</i>	
5.	Кирпичные пилоны	<i>-</i>	
6.	Штукатурка	<i>-</i>	
7.	Покраска, побелка	<i>-</i>	
8.	Стянуты стены металлическими обоями	<i>-</i>	
9.	Трешины в стенах, пилонах	<i>-</i>	
10.	Навесы, входы в подъезд	<i>удобил. соед.</i>	
11.	Стены машинных отделений	<i>-</i>	
12.	Карнизы, парапеты	<i>-</i>	
13.	Отмостка - <u>расходится</u> - $S = 28 \text{ м}^2$	<i>? ТР - Гри (ft)</i>	
14.	Цоколь - <u>им.-окр. склон крашени</u> - $S = 43 \text{ м}^2$	<i>Бандашее донца.</i>	
15.	Вытяжная вентиляция	<i>удобил. соед.</i>	
ПЕРЕКРЫТИЕ			
1.	ж/б пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	<i>нфб - удобил. соед.</i>	
2.	Выполнено усиление инженерные системы	<i>-</i>	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	<i>-</i>	
ПЕРЕГОРОДКИ			
1.	<u>Ж/б панельные,</u> <u>Кирпичные,</u> <u>Деревянные,</u> гипсобетонные	<i>- удобил. соед. - кирпичные.</i>	
ЛЕСТНИЦЫ			
1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	<i>- удобил. соед.</i>	
КРЫШИ-КРОВЛИ			
1.	<u>Рулонное покрытие и</u> примыкание	<i>удобил. соед.</i>	

<p>из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, <u>ограждение, люки,</u> выхода <u>покрытие из рубероида</u> рубемаста залитые мастикой над машинным отделением <u>Вентканалы, ДВК,</u> <u>Испарители,</u> Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля</p>	<p>- удобн. сочи.</p>	
ПОЛЫ		
<p>1. Цементно-песчаные, <u>бетонные</u>, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, доштатные, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.</p>	<p>удобн. сочи.</p>	
ОКНА, ДВЕРИ		
<p>1. В квартирах В л/клетках В техподвалах</p>	<p>удобн. сочи.</p>	
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ		
<p>1. Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю</p>	<p>покраска и окраинко-окраинко- новой смеси гардинон, побелка побелка, тур-ся $TR - S = 5 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$</p>	<p>TR - бриз (4) багажник дома.</p>
МАЛЫЕ ФОРМЫ		
<p>1. Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.</p>	<p>—</p>	
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ		
<p>1. <u>Подъездные дороги</u>, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.</p>	<p>- удобн. сочи. - удобн. сочи. - удобн. сочи. — — - удобн. сочи.</p>	

Выводы и предложения комиссии:

текущий ремонт: 1). оштукатурка - 25 м²; 2). покраска - 43 м²
3). демонтажное мониторинга - 570 м²;
наличие маловодной речки: 1). речка 180-280мк;
2). земледелие - 280мк; Спасибо за ваш отзыв

Подписи:

Председатель комиссии:

Шугаев В.В.

Члены комиссии: Зам. директор ООО «Сантех Рем» - Шугаев В. В.

Инженер по эксплуатации ООО «Сантех Рем» - Казаев А. Ф.

Мастер участка ООО «Сантех Рем» Ильинцев Г. Г.

Старший по дому

24.03.2015г.

тел.: 9978259897

Кузнецова М.Н.

