

**АКТ**  
**ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА**

«12» 03 2015г.

Дом № или строение (корпус) 1  
ул.(пер., пр., б-р) Октябрьская  
Город, село Ульяновск район железнодорожный Ульяновская область  
Вид управления ОГБУ "ЗАО железнодорожного района"  
Управляющая (обслуживающая) организация ООО "РЭУ Южное"

**Общие сведения по строению**

1. Год постройки 1991
2. Материал стен кирпич
3. Число этажей 5
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал так подвал
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) нет
6. Количество подъездов 4
7. Количество квартир 60
8. Общая площадь (кв.м) 2818, 44
9. Количество лифтов нет
10. Количество мусоропроводов нет
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) по предыдущему проектам
12. Оборудовано ПЗУ по предыдущему проектам
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах)

**Результаты осмотра здания**

Комиссия в составе:

председателя Директор ООО "РЭУ Южное" Задиров В.В.

и членов комиссии (представителей собственников)  
начальник участка №11 Чигирин А.М.  
заместитель горбастова М.Н.

Старшего по дому Суворова А.А.  
произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций  
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
<b>ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ</b>			
1.	Фундамент		

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
2.	Хозсарай Дощатые ограждения		
3.	Окна, продухи		
4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.		
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.		
6.	a) Розлив Ц.О. б) Розлив ХВС в) Канализация г) Электрощитовая д) ГВС е) Кабельные сети		
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.		
8.	Элеваторный узел, водомерный узел		
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент		
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.		
11.	Электропроводка, светильники		
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого		

#### ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент, стены	б/д мон	удовл. состоя.
2.	Двери металлические деревянные, запоры	удовл.бортячко	удовл.бортячко
3.	Окна, продухи	удовл.бортячко	
4.	Инженерные сети	удовл.бортячко	
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	удовл.бортячко замена в 2010г. удовл.бортячко замена в 2010г. удовл.бортячко замена в 2010г. удовл.бортячко замена в 2010г.	
6.	Влажность Затоплённость	нет	
7.	Элеваторный узел	удовл.бортячко замена в 2010г.	
8.	Инженерные ввода через фундамент	удовл.бортячко	
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	нет	✓ нет

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляции.		
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.		

**НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ**  
(указать количество)

1.	XBC	1 шт	удобн. состояние
2.	ГВС	1 шт	удобн. состояние
3.	Отопление	1 шт	удобн. состояние
4.	Газоснабжение		
5.	Электроснабжения	1 шт	удобн. состояние
6.	Иные		

**СТЕНЫ**

1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки	без повреждений удобн. состоян.	ремонт не требуется
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	замечание затягивающ штукатурка	УР 1004 м <sup>2</sup>
3.	Лоджии, балконы Ограждение	удобн. сост-	ремонт не требуется
4.	Построенные балконы, погреба	из 1	
5.	Кирпичные пилоны	нет	
6.	Штукатурка	нет	
7.	Покраска, побелка	нет	
8.	Стянуты стены металлическими обоями	нет	
9.	Трешины в стенах, пилонах	нет	
10.	Навесы, входы в подъезд	удобн. сост.	
11.	Стены машинных отделений	нет	
12.	Карнизы, парапеты	без повреждений	
13.	Отмостка	затянуты фуги на УР 56 м <sup>2</sup>	
14.	Цоколь	без повреждений	
15.	Вытяжная вентиляция	отделка обоями	

**ПЕРЕКРЫТИЕ**

1.	ж/б пустотные, ребристые сплошные, монолитные	удобн. состоян. без повреждений	ремонт не требуется
----	---	------------------------------------	---------------------

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
	из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные		
2.	Выполнено усиление инженерные системы	нет	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	нет	
<b>ПЕРЕГОРОДКИ</b>			
1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные	<i>бы побрили? ремонт не удовл. состоянию требует</i>	
<b>ЛЕСТНИЦЫ</b>			
1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	<i>удовл. состоянию</i> <i>удовл. состоянию</i>	
<b>КРЫШИ-КОРВЛИ</b>			
1.	Рулонное покрытие и примыкание из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выхода покрытие из рубероида рубермаста залитые мастикой над машинным отделением Вентканалы, ДВК, Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля	<i>удовл. сост - замена в 2010г.</i> <i>удовл. состоянию</i> <i>удовл. сост.</i>	
<b>ПОЛЫ</b>			
1.	Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые,	<i>воздушное</i>	<i>Я-е. ремонт 18м<sup>2</sup></i>

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
	ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.		
<b>ОКНА, ДВЕРИ</b>			
1.	В квартирах В л/клетках В техподвалах	Удовл. сост. Удовл. сост. Удовл. сост.	
<b>ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ</b>			
1.	Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю	Былое время штукатурка смыта 1, 2, 3, 4 подвіїде	TP 1730 м <sup>2</sup>
<b>МАЛЫЕ ФОРМЫ</b>			
1.	Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.	Удовл. состоянию	
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ</b>			
1.	Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.	Былое время имелось мн удобства имелось значное	TP 160 м <sup>2</sup> тех. рем. 90 м <sup>2</sup>

Выводы и предложения комиссии:

TP 1 несанкционированная парковка - 1730 м<sup>2</sup> 2 износившиеся - 1004 м<sup>2</sup>  
 3 обработка - 56 м<sup>2</sup> 4 тротуары - 900 м<sup>2</sup>  
 5 подъездные дороги - 160 м<sup>2</sup> сантехника - 18 м<sup>2</sup>

Подписи:

Председатель комиссии:

Исаев

Исаев В.В.

Члены комиссии:

Исаев

Григорьев А.Н.

Исаев

Султанова А.А. кв 34  
3906 144 9893