

**АКТ**  
**ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА**

«16» 03 2015 г.

Дом № или строение (корпус) 25  
ул. (пер., пр., б-р) у/б Оренбург  
Город, село Ульяновск район Железнодорожный Ульяновская область  
Вид управления ГУК Железнодорожного района  
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «СантехРем»

**Общие сведения по строению**

1. Год постройки 1962
2. Материал стен кирпич
3. Число этажей 5/6 1,2,3,5,6 нср - 5 эт 4 нср - 6 эт
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал присутствует
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) чердак
6. Количество подъездов 6
7. Количество квартир 92
8. Общая площадь (кв.м) 4218,48
9. Количество лифтов нет
10. Количество мусоропроводов нет
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) нет
12. Оборудовано ПЗУ 1,2,3,4,5,6 нср
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) исследовать

**Результаты осмотра здания**

Комиссия в составе:

председателя директор АСБ ВЛН  
и членов комиссии (представителей собственников)  
менеджера ПТО Тихонова А.Б.

Мастера участка Мельникова А.В.  
Старшего по дому ш. 17 Тихонова А.Б.  
произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций  
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
<b>ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ</b>			
1.	Фундамент	<u>зеленый б. уровень стеклянныи</u>	
2.	Хозсараи Дощатые ограждения	<u>нет</u>	
3.	Окна, продухи	<u>нет</u>	

4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	в урбсе состоят закрыты на замок	
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.	нет	
6.	1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая 5) ГВС 6) Кабельные сети	в неуровни состоят урбс состоят урбс состоят в неуровни состоят нет урбс состоят	тр.капреси. - 500м кап.расл 2014-2018г т.фасада - 800
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	сухо.	
8.	Элеваторный узел, водомерный узел		
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	урбс состоят	
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	урбс состоят закрыты на замок	
11.	Электропроводка, светильники		
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого	нет	

#### ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент, стены	
2.	Двери металлические деревянные, запоры	
3.	Окна, продухи	
4.	Инженерные сети	
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	
6.	Влажность Затоплённость	
7.	Элеваторный узел	
8.	Инженерные ввода через фундамент	
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляции.	
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	

#### НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ

##### ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

(указать количество)

1.	ХВС	имеется - 1шт	
2.	ГВС	нет	
3.	Отопление	имеется - 1шт	
4.	Газоснабжение	нет	

5.	Электроснабжения	установка - 2000	
6.	Иные: Насосы на ХВС	нет	
<b>СТЕНЫ</b>			
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки	Утепл. обогр.	
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	НЕТ	
3.	Лоджии, балконы Ограждение	Без побелки и гидроизоляции в утепл. обогр.	
4.	Построенные балконы, погреба	НЕТ	
5.	Кирпичные пилоны	НЕТ	
6.	Штукатурка	Частично отвалилась. Пр. кап. раз-3762.0	
7.	Покраска, побелка	искал, просакивал	
8.	Стянуты стены металлическими обоймами	НЕТ	
9.	Трешины в стенах, пилонах	НЕТ	
10.	Навесы, входы в подъезд	в утепл. обогр.	
11.	Стены машинных отделений	НЕТ	Пр. осен. 2,3,5,6 квр.
12.	Карнизы, парапеты	НЕТ	
13.	Отмостка	мосажи, трещины, просадка	Пр. кап. раз-124 н.м
14.	Цоколь	мосажи отваливаются, тре- щины	Пр. кап. раз-300 м.м
15.	Вытяжная вентиляция	в рабоч. состояния	
<b>ПЕРЕКРЫТИЕ</b>			
1.	ж/б пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	в утепл. обогр.	
2.	Выполнено усиление инженерные системы	НЕТ	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	НЕТ	
<b>ПЕРЕГОРОДКИ</b>			
1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные	в утепл. состояния без побелки	
<b>ЛЕСТНИЦЫ</b>			
1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	в утепл. состояния без побелки утепл. состояния	
<b>КРЫШИ-КОРОВЛИ</b>			
1.	Рулонное покрытие и примыкание		

<p><u>из листовой стали,</u>  <u>из шифера, воронки,</u>  <u>водосточные трубы,</u>  <u>свесы, парапет, карнизы,</u>  <u>ограждение, люки,</u>  <u>выхода</u>  <u>покрытие из рубероида</u>  <u>рубемаста</u>  <u>залитые мастикой</u>  <u>над машинным отделением</u>  <u>Вентканалы, ДВК,</u>  <u>Испарители,</u>  <u>Продуха, слуховые окна</u>  <u>Чердака, над лоджиями,</u>  <u>Балконами, кровля</u></p>	<p>уровни состояния  6. урб. сост  6 уровня сост</p> <p>уровни состояния  уровни сост</p>	<p>кап. рем. 2014-2015г.  кап. рем. 2015г.  кап. рем. 2016г.</p> <p>кап. рем. 2014г.  кап. рем. 2015г.</p>
<b>ПОЛЫ</b>		
<p>1. Цементно-песчаные,  <u>бетонные</u>, мозаичные,  керамическая плитка,  паркетные, дощатые, ДСП,  ДВП, линолеум в местах общего пользования.</p>	<p>уровни состояния</p>	
<b>ОКНА, ДВЕРИ</b>		
<p>1. В квартирах  <u>В л/клетках</u>  В техподвалах</p>	<p>в неуровн. состояния</p>	<p>реконст. в I, II, III, IV,  V, VI 149</p>
<b>ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ</b>		
<p>1. Покраска,  <u>побелка</u>,  двери входа  двери на чердак  кровлю</p>	<p>в неуровн. состояния</p>	<p>реконст. I, II, III, IV, V, VI и  L = 0,962м<sup>2</sup></p>
<b>МАЛЫЕ ФОРМЫ</b>		
<p>1. Качели, горки  бельевые стойки, скамьи и  иные сооружения.</p>	<p>уровни состояния</p>	<p>реконст. не  использ</p>
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ</b>		
<p>1. <u>Подъездные дороги</u>,  подходы к подъездам  тротуары,  <u>деревья</u>,  кустарники,  ограждение фасадов,  архитектурный облик,  освещение придомовой  территории.</p>	<p>в неуровн. состояния</p> <p>уровни состояния</p> <p>уровни состояния</p>	<p>реконст. - 100м<sup>2</sup></p> <p>обрезанное</p>

**Выводы и предложения комиссии:**

Предметом решения: разрешение на земельный участок - 2 квт  
челнуканумка и покраска забора, кабинет на балкон  
в погреб, отмыть чулок, сброс остатков ящика, АК,  
перекрытие урода - 100 м<sup>2</sup>

Подписи:

Председатель комиссии: директор Ребов ВА

Члены комиссии: начальник Мессенникова С.В.

Механик Ширинец В.Д.

Старший по дому 16/17 Тихонова С.Б.

