

**АКТ**  
**ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА**

«22» 03 2015 г.

Дом № или строение (корпус) 33  
ул. (пер., пр., б-р) Московская  
Город, село Ульяновск район Железнодорожный Ульяновская область  
Вид управления ГУК Железнодорожного района  
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «СантехРем»

**Общие сведения по строению**

1. Год постройки 1958
2. Материал стен кирпич
3. Число этажей 4
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал подвал
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) чердак
6. Количество подъездов 4
7. Количество квартир 52
8. Общая площадь (кв.м) 3522,58
9. Количество лифтов нес
10. Количество мусоропроводов нес
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) нет
12. Оборудовано ПЗУ 1, 2, 3, 4 шт
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) нет

**Результаты осмотра здания**

Комиссия в составе:

председателя директор Ребов Р.Н

и членов комиссии (представителей собственников)

техник ПТО Стургев Р.И

Мастера участка Мельников В.В

Старшего по дому

произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций  
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
<b>ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ</b>			
1.	Фундамент	<u>неподтоплен в уровне соф.</u>	
2.	<u>Хозсарай</u> Дощатые ограждения	<u>в уровне соф</u>	
3.	Окна, продухи	<u>б неизолены соф</u>	<u>уплотн - гермет</u>

4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	безуровые соед. закрыты на ролике	Пр. ролики - 4 шт
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.	нет	
6.	1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая 5) ГВС 6) Кабельные сети	в неуровы соед. б/тн в неуровы соед. б/тн в неуровы соед. б/тн в уровен. соед. в геодузы соед. б/тн кабельные	Пр. кан. флан - 25 шт Пр. сан. флан - 600 шт Пр. кан. флан - 100 шт Пр. кан. флан - 200 шт
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	сухо	
8.	Элеваторный узел, водомерный узел	в узлов. соед.	
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	в уровен. соед.	
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	закрыты на ролике	
11.	Электропроводка, светильники	безуровые соед. б/тн и АК	Пр. реек кан - 600 шт
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого	нет	

#### ТЕХНОДВАЛ *чердак*

1.	Фундамент, стены	—	
2.	Двери металлические деревянные, запоры	—	
3.	Окна, продухи	б/уровен. соед.	кан. реек б/тн/10
4.	Инженерные сети	нет	
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	б/неуровы соед	Пр. кан. реек - 25 шт
6.	Влажность Затоплённость	—	
7.	Элеваторный узел	—	
8.	Инженерные ввода через фундамент	—	
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	нет	
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляции.	нет	
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	утеплены в уровен. соедосвязи	решётки на дверях

#### НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)

1.	ХВС	нет	
2.	ГВС	нет	
3.	Отопление	нет	
4.	Газоснабжение	нет	

5.	Электроснабжения	имеется - есть	
6.	Иные: Насосы на ХВС	нет	
<b>СТЕНЫ</b>			
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, <u>кирпичные</u> , <u>панельные</u> крупноразмерные блоки	в угодей соет.	
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	нет	
3.	Лоджии, <u>балконы</u> Ограждение	в угодей соет.	
4.	Построенные балконы, погреба	нет	
5.	Кирпичные пилоны	нет	
6.	Штукатурка	в штукатурке отсутствует,	Пр.пл.рел - 2945м <sup>2</sup>
7.	Покраска, побелка	Пресечки	
8.	Стянуты стены металлическими обоймами	нет	
9.	Трешины в стенах, пилонах	нет	
10.	Навесы, входы в подъезд	в угодей соет.	
11.	Стены машинных отделений	нет	
12.	Карнизы, парапеты	нет	
13.	Отмостка	в газоне соет.	Пр.пл.рел - 46 п.м.
14.	Цоколь	в газоне соет	Пр.пл.рел - 2740м <sup>2</sup>
15.	Вытяжная вентиляция	в рабочем состоянии	
<b>ПЕРЕКРЫТИЕ</b>			
1.	ж/пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	в угодей соет.	
2.	Выполнено усиление инженерные системы	нет	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	нет	
<b>ПЕРЕГОРОДКИ</b>			
1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные	в угодей соет.	
<b>ЛЕСТНИЦЫ</b>			
1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, <u>деревянные металлические</u> <u>ограждение перил</u> , зазор между материалами.	в угодей соет.	
<b>КРЫШИ-КРОВЛИ</b>			
1.	Рулонное покрытие и примыкание		

<p><u>из листовой стали,</u>  <u>из шифера, воронки,</u>  <u>водосточные трубы,</u>  <u>свесы, парапет, карнизы,</u>  <u>ограждение, люки,</u>  <u>выхода</u></p> <p><u>покрытие из рубероида</u></p> <p><u>рубемаста</u></p> <p><u>залитые мастикой</u></p> <p><u>над машинным отделением</u></p> <p><u>Вентканалы, ДВК,</u>  <u>Испарители,</u>  <u>Продуха, слуховые окна</u></p> <p><u>Чердака, над лоджиями,</u>  <u>Балконами, кровля</u></p>	<p>используются кронштейны в квартирах 11, 35, 36, 37, 49, 50</p> <p>Делают несущий слой в несущий слой</p> <p>в утробе соединения</p> <p>в утробе соединения</p>	<p>кап. рекл 2010г</p> <p>Пр. рекл - 4 сез</p> <p>кап. рекл 2010г</p> <p>кап. рекл 2010г</p>
<b>ПОЛЫ</b>		
<p>1. Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.</p>	<p>в утробе соединения</p>	
<b>ОКНА, ДВЕРИ</b>		
<p>1. В квартирах В л/клетках В техподвалах</p>	<p>в утробе соединения</p>	
<b>ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ</b>		
<p>1. Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю</p>	<p>используются кафель, стекло - Пр. рекл 60 г, фасад <math>S = 984 \text{ м}^2</math></p>	
<b>МАЛЫЕ ФОРМЫ</b>		
<p>1. Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.</p>	<p>в утробе соединения</p>	<p>использование не предусмотрено</p>
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ</b>		
<p>1. Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.</p>	<p>утробе соединения</p> <p>утробе соединения</p>	

**Выводы и предложения комиссии:**

Предметом проверки: продукты в би-вере в г. Краснодаре, районе АО, ХВС, ГАС, касающиеся ж. продаж, реализации паспорт  
специалистов, чеков, чеков-чеков, Европатент Документы, АК

**Подписи:**

Председатель комиссии: Родин В.Н.

Члены комиссии: Мельников В.В.

Андреев В.А.

Старший по дому

Грачев /Ученая КИ/

	из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выхода <u>покрытие из рубероида</u> рубемаста залитые мастикой над машинным отделением <u>Вентканалы, ДВК,</u> <u>Испарители.</u> Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля		
<b>ПОЛЫ</b>			
1.	Цементно-песчаные, <u>бетонные</u> , мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.		
<b>ОКНА, ДВЕРИ</b>			
1.	В квартирах В л/клетках В техподвалах		
<b>ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ</b>			
1.	Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю		
<b>МАЛЫЕ ФОРМЫ</b>			
1.	Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.		
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНИЕ</b>			
1.	<u>Подъездные дороги</u> , подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.		