

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«20» (23) 2015 г.

Дом № или строение (корпус) 11
ул. (пер., пр., б-р) 12 Спартанов
Город, село Ульяновск район Железнодорожный Ульяновская область
Вид управления ГУК Железнодорожного района
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «СантехРем»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1974
2. Материал стен кирпич
3. Число этажей 5
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал нет
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) нет
6. Количество подъездов 6
7. Количество квартир 79
8. Общая площадь (кв.м) 4244,61
9. Количество лифтов нет
10. Количество мусоропроводов 6
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) нет
12. Оборудовано ПЗУ 1, 2, 3, 4, 5, 6 нет
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) нет

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

председателя директор Ребров АН

и членов комиссии (представителей собственников)

наших ПГО Атуллев В.И.

Мастера участка Мещалевов И.В.

Старшего по дому

произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1.	Фундамент	<u>склон буровые соор</u>	
2.	Хозсарай Дощатые ограждения	<u>нет</u>	
3.	Окна, продухи	<u>буровые соор</u>	

4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	в утепл. соет закрыты из гаек	заменены блоки
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.	нет	
6.	1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая 5) ГВС 6) Кабельные сети	шлакогаз коррозия, холода в утепл. соет в утепл. соет в утепл. соет в утепл. соет в утепл. соет шлакогаз	пр. кан. рец - 332 п.п. заменены блоки нету кан. рец 1010 л кан. рец 2012
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	сухо	
8.	Элеваторный узел, водомерный узел	в неиздуби соет	пр. кан. рец - 221 п.п.
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	в утепл. соет.	
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	закрыт из гаек	
11.	Электропроводка, светильники	в неиздуби соет	пр. рец кан - 332 п.п.
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого	в утепл. соет	

ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент, стены	—
2.	Двери металлические деревянные, запоры	—
3.	Окна, продухи	—
4.	Инженерные сети	—
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	—
6.	Влажность Затоплённость	—
7.	Элеваторный узел	—
8.	Инженерные ввода через фундамент	—
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	утепл. соет
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляции.	—
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	шлакогаз

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)

1.	ХВС	имеется - 1 шт
2.	ГВС	имеется - 1 шт
3.	Отопление	имеется - 1 шт
4.	Газоснабжение	нет

5.	Электроснабжения	исследование - есть	
6.	Иные: Насосы на ХВС	нет	
СТЕНЫ			
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, <u>панельные</u> крупноразмерные блоки	в утробе соет бу изобреченный	
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	исследование неизвестно отсутствует	Ф.лан.-рекл. 2100 и.и.
3.	Лоджии, <u>балконы</u> Ограждение	в утробе соет бу изобреченный	
4.	Построенные балконы, погреба	шв 26, 2, 15, 70, 71	
5.	Кирпичные пилоны	-	
6.	Штукатурка	-	
7.	Покраска, побелка	-	
8.	Стянуты стены металлическими обоймами	-	
9.	Трещины в стенах, пилонах	-	
10.	Навесы, входы в подъезд	б/у утробе соет	
11.	Стены машинных отделений	нет	
12.	Карнизы, парапеты	б/у изобреченный	
13.	Отмостка	мощная, фундамент	Ф.лан.-рекл. 1600 и.и.
14.	Цоколь	в утробе соет.	
15.	Вытяжная вентиляция	б/у рабочем состоянии	
ПЕРЕКРЫТИЕ			
1.	ж/б пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	б/у поврежд. в утробе соет	
2.	Выполнено усиление инженерные системы	нет	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	нет	
ПЕРЕГОРОДКИ			
1.	<u>Ж/б панельные,</u> Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные	в утробе соет бу изобреченный	
ЛЕСТНИЦЫ			
1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	в утробе соет бу изобреченный	
КРЫШИ-КОРОВЛИ			
1.	Рулонное покрытие и примыкание	в утробе соет	кан.рекл. 61010.

из листовой стали; из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, <u>люки</u> , выхода <u>покрытие из рубероида</u> рубемаста залитые мастикой над машинным отделением <u>Вентканалы</u> , ДВК, Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля	<i>в узлы соединения предлагаются</i>	<i>рекомендуется</i>
--	---------------------------------------	----------------------

ПОЛЫ		
1. Цементно-песчаные, <u>бетонные</u> , мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.	<i>в узлы соединения предлагаются</i>	

ОКНА, ДВЕРИ		
1. В квартирах <u>В л/клетках</u> В техподвалах	<i>в несущие соединения в I и II пол.</i>	<i>рекомендуется</i> <i>I пол.</i>

ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ		
1. Покраска, побелка, двери входа, двери на чердак кровлю	<i>описанные окраска, рулонный</i>	<i>рекомендуется I, VI, IV пол.</i> <i>S=810 см²</i>

МАЛЫЕ ФОРМЫ		
1. Качели, горки, бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.	<i>рекомендуется</i>	

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ		
1. <u>Подъездные дороги, подходы к подъездам</u> тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.	<i>в узлы соединения предлагаются</i>	<i>рекомендуется в I и II пол.</i>

Выводы и предложения комиссии:

Председатель комиссии: Борис ИО, ж.челка, эп.проверка
и п.п. в.п. на квартале, бакеты соли, лк, соли из лк. Г.Ю.

Подписи:

Председатель комиссии: Борис ИО И.

Члены комиссии: Механик ПТО Струев ВЛ

Механик Мельников ВЛ

Старший по дому А.Н. Белова - член Совета

32-74.03

