

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«24» 03 2015 г.

Дом № или строение (корпус) 5
ул. (пер., пр., б-р) 12 Стартовая
Город, село Ульяновск район Железнодорожный Ульяновская область
Вид управления ГУК Железнодорожного района
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «СантехРем»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1974
2. Материал стен кирпич
3. Число этажей 5
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал нет подвал
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) нет
6. Количество подъездов 12
7. Количество квартир 158
8. Общая площадь (кв.м) 8440,0
9. Количество лифтов —
10. Количество мусоропроводов 12
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) нет
12. Оборудовано ПЗУ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 нет
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) нет

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:
председателя директор Рубов В.Н
и членов комиссии (представителей собственников)
пехинец Н.Ю Жигурев В.А

Мастера участка Жигурев В.А
Старшего по дому _____
произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1.	Фундамент	<u>сваи в удовл. соот</u>	
2.	Хозсараи Дощатые ограждения	<u>нет</u>	
3.	Окна, продухи	<u>без утепл. пот</u>	

4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	<i>в убое солт закрытия на замок</i>	
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.	<i>нет</i>	
6.	1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая 5) ГВС 6) Кабельные сети	<i>имеются хламят, коррекция в убое солт в убое солт в убое солт в убое солт в убое солт имеются</i>	<i>транзит - чистка заселен на 1/4</i> <i>заселен на 1/4</i>
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	<i>сухо</i>	
8.	Элеваторный узел, водомерный узел	<i>в неисправ. состоянии</i>	<i>отремонти - 2 ит</i>
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	<i>в убое солт</i>	
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	<i>закрытия на замок</i>	
11.	Электропроводка, светильники	<i>в убое солт</i>	
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого	<i>в убое солт</i>	

ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент, стены	-	
2.	Двери металлические деревянные, запоры.	-	
3.	Окна, продухи	-	
4.	Инженерные сети	-	
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	-	
6.	Влажность Затоплённость	-	
7.	Элеваторный узел	-	
8.	Инженерные ввода через фундамент	-	
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	<i>в убое солт</i>	
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляции.	-	
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	<i>в убое солт</i>	

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)

1.	ХВС	<i>имеется - 2 ит</i>	
2.	ГВС	<i>имеется - 2 ит</i>	
3.	Отопление	<i>имеется - 2 ит</i>	
4.	Газоснабжение	<i>нет</i>	

5.	Электроснабжения	имеется - есть	
6.	Иные: Насосы на ХВС	нет	
СТЕНЫ			
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, <u>панельные</u> крупноразмерные блоки	в утепл. соф. бу изолировано	
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	мёбакен бларенштадт	Ф.рессон - 45 п.м
3.	Лоджии, балконы Ограждение	в утепл. соф.	
4.	Построенные балконы, погреба	26, 41, 55, 57, 60, 81, 105-106, 121, 134, 149, 150, 11, 27, 70, 96, 134	
5.	Кирпичные пилоны	нет	
6.	Штукатурка	нет	
7.	Покраска, побелка	нет	
8.	Стянуты стены металлическими обоями	нет	
9.	Трещины в стенах, пилонах	нет	
10.	Навесы, входы в подъезд	в утепл. соф.	
11.	Стены машинных отделений	нет	
12.	Карнизы, парапеты	бу изолировано	
13.	Отмостка	мёбакен осела, треснул	
14.	Цоколь	в утепл. соф.	Ф.ресс - 174 п.м
15.	Вытяжная вентиляция	в рабоч. состоянии	
ПЕРЕКРЫТИЕ			
1.	ж/пустотные; ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	в утепл. соф. бу изолировано	
2.	Выполнено усиление инженерные системы	нет	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	нет	
ПЕРЕГОРОДКИ			
1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные	в утепл. соф. бу изолировано	
ЛЕСТНИЦЫ			
1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	в утепл. соф. бу изолировано	
КРЫШИ-КОРОВЛИ			
1.	Рулонное покрытие и примыкание	в утепл. соф.	

	из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, <u>ограждение, люки,</u> <u>выхода</u> <u>покрытие из рубероида</u> рубемаста заливные мастикой над машинным отделением <u>Вентканалы, ДВК,</u> Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля	<i>в урбен соц</i> <i>в урбен соц бу изобретений</i>	<i>исследовательский центров предлагаю</i>
ПОЛЫ			
1.	<u>Цементно-песчаные,</u> <u>бетонные,</u> мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.	<i>в урбен соц</i>	<i>бу изобретений</i>
ОКНА, ДВЕРИ			
1.	В квартирах <u>В л/клетках</u> В техподвалах	<i>в урбен соц</i>	
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ			
1.	<u>Покраска,</u> <u>побелка,</u> двери входа двери на чердак кровлю	<i>исследовательский центров</i>	<i>р.рекоменд S=1350</i>
МАЛЫЕ ФОРМЫ			
1.	качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.	<i>в урбен соц</i>	
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ			
1.	<u>Подъездные дороги,</u> <u>подходы к подъездам</u> тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, <u>освещение придомовой</u> территории.	<i>в урбен соц</i> <i>в урбен соц</i>	<i>р.рекоменд S=1350</i>

Выводы и предложения комиссии:

Полученное мнение: председатель ЧО не урегулировал
личные отношения, отдал отца, НК, а также

Подписи:

Председатель комиссии: туреев Ридев КН 

Члены комиссии: Мехиев ПРБ Туреев РН 
Шаманов Михаилов В.В. 

Старший по дому № 150 Огурцов Константин 
составивший изъявили

