

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«23 марта 2015 г.

Дом № или строение (корпус) 3
ул. (пер., пр., б-р) Анурская
Город, село Ульяновск район Железнодорожный Ульяновская область
Вид управления ГУК Железнодорожного района
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «СантехРем»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1960
2. Материал стен кирп.
3. Число этажей 2
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке)
6. Количество подъездов 2
7. Количество квартир 12
8. Общая площадь (кв.м) 377,58
9. Количество лифтов —
10. Количество мусоропроводов —
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики)
12. Оборудовано ПЗУ —
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах)

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

председателя Шугаева В.В.

и членов комиссии (представителей собственников)

Зам. директора ООО «Сантех Рем» - Шугаева В. В.

Инженера по эксплуатации ООО «Сантех Рем» - Казаева А. Ф.

Техника ПТО ГУК Железнодорожного района -

Мастера участка Шагомарова.

Старшего по дому

произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1.	Фундамент	<u>удов. сост.</u>	
2.	Хозсарай Дощатые ограждения	<u>—</u>	
3.	Окна, продухи	<u>—</u>	

4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	<i>ЗАКРЫТЫ</i>	
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.	—	
6.	1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая 5) ГВС 6) Кабельные сети	—	
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	—	
8.	Элеваторный узел, водомерный узел	—	
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	—	
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	—	
11.	Электропроводка, светильники	—	
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого	—	

ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент, стены	<i>УДОБ-СОСМ</i>	
2.	Двери металлические деревянные, запоры	<i>ЗАКРЫТЫЕ ЗАМОКИ</i>	
3.	Окна, продухи	—	
4.	Инженерные сети	—	
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	<i>СУЧЕРЯ-80 л/м ТЕКУЩ.РЕЖ СУЧЕРЯ - 40 л/м ТЕКУЩ.РЕЖ СУЧЕРЯ - 40 л/м ТЕКУЩ.РЕЖ РВЕЛИЧИЕ ПГР</i>	<i>ДО ПРИЧИНЕНИЯ РЕШЕТКАМИ СОДОВ ВСТАНОВКА ПОГРАФИКУ</i>
6.	Влажность Затоплённость	—	
7.	Элеваторный узел	<i>УДОБ-СОСМ</i>	
8.	Инженерные ввода через фундамент	<i>ГРД, СМЫВНЫ 810-1010 КОНК.РЕЖУХ ВС-1010</i>	<i>ДО ПРИЧИНЕНИЯ РЕШЕТКАМИ СОДОМ.</i>
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	—	
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляции.	—	
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	—	

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГOREСУРСОВ (указать количество)

1.	XBC		
2.	ГВС	—	
3.	Отопление	—	
4.	Газоснабжение	—	

5.	Электроснабжения	<i>РУМБ</i>	
6.	Иные: Насосы на ХВС	—	

СТЕНЫ

1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки	<i>УДОБ. СОСТ.</i>	
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	—	
3.	Лоджии, балконы Ограждение	—	
4.	Построенные балконы, погреба	—	
5.	Кирпичные пилоны	—	
6.	Штукатурка	<i>УДОБ. СОСТ.</i>	
7.	Покраска, побелка	<i>УДОБ. СОСТ.</i>	
8.	Стянуты стены металлическими обоймами	—	
9.	Трешины в стенах, пилонах	—	
10.	Навесы, входы в подъезд	<i>УДОБ. СОСТ.</i>	
11.	Стены машинных отделений	—	
12.	Карнизы, парапеты	—	
13.	Отмостка	<i>УДОБ. СОСТ.</i>	
14.	Цоколь	<i>Рейонм - 47,42</i>	<i>При пологом склоне области се цоколи</i>
15.	Вытяжная вентиляция	<i>УДОБ. СОСТ.</i>	

ПЕРЕКРЫТИЕ

1.	Ж/пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	<i>УДОБ. СОСТ.</i>	
2.	Выполнено усиление инженерные системы	—	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	—	

ПЕРЕГОРОДКИ

1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные	<i>УДОБ. СОСТ.</i>	
----	---	--------------------	--

ЛЕСТНИЦЫ

1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	<i>УДОБ. СОСТ.</i>	
----	--	--------------------	--

КРЫШИ-КРОВЛИ

1.	Рулонное покрытие и примыкание		
----	--------------------------------	--	--

<p>из листовой стали, <u>из шифера</u>, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выхода <u>покрытие из рубероида</u> рубемаста залитые мастикой над машинным отделением <u>Вентканалы, ДВК,</u> Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля</p>	<p>Реном - чугун с занеской стропило и обрешёткой Капитальный реноим</p>	<p>До принадлежащих личных собственников</p>
ПОЛЫ		
<p>1. Цементно-песчаные, <u>бетонные</u>, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, <u>доштатые</u>, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.</p>	<p>удоб. состояния</p>	
ОКНА, ДВЕРИ		
<p>1. В квартирах В л/клетках В техподвалах</p>	<p>удоб. состояния</p>	
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ		
<p>1. Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю</p>	<p>удоб. состоя.</p>	
МАЛЫЕ ФОРМЫ		
<p>1. Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.</p>	<p>удоб. сост.</p>	
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ		
<p>1. <u>Подъездные дороги</u>, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.</p>	<p>удоб. сост.</p>	

Выводы и предложения комиссии:

Текущий ремонт DBK-2шт; 8/0 - 100 м/ч, ХВГ-Ч0
КДО = 40 м/ч, и окон - 41, чр
Капитальный ремонт 8/0 - 10 м/ч, ХВС - 10 м/ч

Подписи:

Председатель комиссии: Шугаев В.В.

Члены комиссии: Зам. директор ООО «Сантех Рем» - Шугаев В. В. Шугаев В.В.

Инженер по эксплуатации ООО «Сантех Рем» - Казаев А. Ф. Казаев А.Ф.

Мастер участка ООО «Сантех Рем» Старший мастер Шамарзумов

Старший по дому КБ №2 89278270055 к/ф. Шамарзумова

