

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«26 март 2015 г.

Дом № или строение (корпус) 8
ул. (пер., пр., б-р) Аношина
Город, село Ульяновск район Железнодорожный Ульяновская область
Вид управления ГУК Железнодорожного района
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «СантехРем»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1951
2. Материал стен кирпичный
3. Число этажей 2
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал —
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) есть
6. Количество подъездов 2
7. Количество квартир 8
8. Общая площадь (кв.м) 451,53
9. Количество лифтов нет
10. Количество мусоропроводов нет
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) нет
12. Оборудовано ПЗУ нет
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) нет

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

председателя Рябов В.Н.
и членов комиссии (представителей собственников)
ТЕХНИК Андреев В.А.
Резёна М.Ю КВ 6

Мастера участка Берензакова А.В.
Старшего по дому нет
произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер |
|-----------------------------|--|--|---------------------------|
| ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | |
| 1. | Фундамент | <u>бутовый</u> <u>без разруш.</u> | <u>нетр.</u> |
| 2. | Хозсарай Дощатые ограждения | <u>отсутствует</u> | |
| 3. | Окна, продухи | <u>—</u> | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 4. | Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал. | — | |
| 5. | Транзитные инженерные Сети, инженерные системы. | отсутствует | |
| 6. | 1) Розлив ЦО. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая 5) ГВС 6) Кабельные сети | 200 м/п не треб. 30 м/п не треб 10 м/п не треб. <u>в узг. состоя</u> имеется | т. ремонт т. ремонт т. ремонта не треб. |
| 7. | Влажность, затоплено, состояние полов. | СУХО | |
| 8. | Элеваторный узел, водомерный узел | уров. состоя | не треб |
| 9. | Ввод инженерных сетей через фундамент | ХВС 5 л/м | т. ремонт |
| 10. | Входа в подвал, запоры, пристрой. | уров | |
| 11. | Электропроводка, светильники | 80 м/п 1-2 полое 1/к | т. ремонт |
| 12. | Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого | — | |

ТЕХПОДВАЛ

| | | | |
|-----|--|---------------------------|----------|
| 1. | Фундамент, стены | — | |
| 2. | Двери металлические деревянные, запоры | — | |
| 3. | Окна, продухи | уров. состоя | |
| 4. | Инженерные сети | — | |
| 5. | Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ | <u>в узг. состоя</u> — | не треб |
| 6. | Влажность Затоплённость | — | |
| 7. | Элеваторный узел | — | |
| 8. | Инженерные ввода через фундамент | — | |
| 9. | Переключение ливнёвки в канализацию | — | |
| 10. | Системы приточно-вытяжной вентиляции. | — | |
| 11. | Утепление инженерных сетей и перекрытий. | в узг. состоя | не треб. |

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)

| | | | |
|----|---------------|-----|--|
| 1. | ХВС | нет | |
| 2. | ГВС | нет | |
| 3. | Отопление | нет | |
| 4. | Газоснабжение | нет | |

| | | | |
|----------------------|--|--|-----------------------|
| 5. | Электроснабжения | нет | |
| 6. | Иные: Насосы на ХВС | — | |
| СТЕНЫ | | | |
| 1. | Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, <u>панельные</u> крупноразмерные блоки | <i>шлакоблоки в утоб. сост</i> | не треб. |
| 2. | Промерзание через м/п швы стены сырье кв. № | <i>отсутствует</i> | |
| 3. | Лоджии, балконы Ограждение | <i>2шт разр. штукат</i> | <i>т. ремонт</i> |
| 4. | Построенные балконы, погреба | — | |
| 5. | Кирпичные пилоны | — | |
| 6. | Штукатурка | <i>25-380м² отслоение</i> | <i>т. кал. ремонт</i> |
| 7. | Покраска, побелка | <i>500штук краски остр. штук 1-2 лодзе</i> | |
| 8. | Стянуты стены металлическими обоями | — | |
| 9. | Трешины в стенах, пилонах | <i>нет</i> | |
| 10. | Навесы, входы в подъезд | <i>в утоб. сост</i> | <i>не треб. рем</i> |
| 11. | Стены машинных отделений | <i>—</i> | |
| 12. | Карнизы, парапеты | — | |
| 13. | Отмостка | <i>утоб. сост без разр</i> | <i>не треб. рем</i> |
| 14. | Цоколь | <i>5-40м² штук остр. кр-б</i> | <i>т. ремонт</i> |
| 15. | Вытяжная вентиляция | <i>в рабочем состоянии</i> | |
| ПЕРЕКРЫТИЕ | | | |
| 1. | ж/пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам <u>деревянные</u> неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные | <i>без повреждений в утоб. сост</i> | <i>рем. не треб</i> |
| 2. | Выполнено усиление инженерные системы | 8 | |
| 3. | Установлены ванны на деревянное перекрытие | 8 | |
| ПЕРЕГОРОДКИ | | | |
| 1. | <u>Ж/б панельные,</u> Кирпичные, <u>Деревянные,</u> гипсобетонные | <i>без повреждений в утоб. сост</i> | <i>в утоб. сост</i> |
| ЛЕСТНИЦЫ | | | |
| 1. | <u>Ж/бетонные марши,</u> по стальным косоурам наборные ступени, <u>деревянные металлические</u> <u>ограждение перил,</u> зазор между материалами. | <i>10п/м 1-2 лодзею</i> | <i>т. ремонт</i> |
| КРЫШИ-КОРОВЛИ | | | |
| 1. | Рулонное покрытие и примыкание | | |

| | | |
|--|--|---|
| <p>из листовой стали, <u>из шифера</u>, воронки, водосточные трубы, свёсы, парапет, карнизы, ограждение, <u>люки</u>, выхода <u>покрытие из рубероида</u> рубемаста залитые мастикой над машинным отделением <u>Вентканалы, ДВК</u>, Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля</p> | <p>S-48м² кв. 4, 8 сколы, трещины, герметичность в удов. сост</p> <p>Чистая стекла. в удов. сост.</p> <p>в удов. сост</p> | <p>Т. ремонт не треб.</p> <p>Т. ремонта не треб</p> <p>не треб.</p> |
| ПОЛЫ | | |
| <p>1. Цементно-песчаные, <u>бетонные</u>, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, <u>доштатые</u>, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.</p> | <p>в удов. сост</p> | <p>не треб.</p> |
| ОКНА, ДВЕРИ | | |
| <p>1. В квартирах В я/клетках В техподвалах</p> | <p>в удов. сост</p> | <p>в удов. сост</p> |
| ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ | | |
| <p>1. Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю</p> | <p>в удов. сост</p> | |
| МАЛЫЕ ФОРМЫ | | |
| <p>1. Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.</p> | <p>НЕТ</p> | |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ | | |
| <p>1. <u>Подъездные дороги</u>, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.</p> | <p>в уд. состоянии</p> <p>в уд. - состоянии</p> <p>в уд. - состоянии</p> | <p>обрез. 2014г</p> |

Выводы и предложения комиссии:

Т.р. пнев. систем 40, ХВС, эл. проводки - к.рем.
Т.р. фр. тормоза, канализация - кр. влаг ХВС с блоком
чеканка, ДВК, кровля - к.рем., перила - тек. рем.
шарниры двери. Год к.рем. подходит 1-2

Подписи:

Председатель комиссии: Резепов В.Н.

Члены комиссии: Беренбакова АВ
Андреев В.А.

Старший по дому СОБСЕВЕННИК КВ 6 Резепа М.Ю

32.57.53

