

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«19» марта 2015 г.

Дом № или строение (корпус) 10
ул. (пер., пр., б-р) 1а
Город, село Ульяновск район Железнодорожный Ульяновская область
Вид управления ГУК Железнодорожного района
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «СантехРем»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1963
2. Материал стен кирпич.
3. Число этажей 4
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал есть
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) имеется
6. Количество подъездов 2
7. Количество квартир 32
8. Общая площадь (кв.м) 2012,03
9. Количество лифтов —
10. Количество мусоропроводов —
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) не пересекаются проходы
12. Оборудовано ПЗУ —
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) —

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

председателя Шугаева В.В.

и членов комиссии (представителей собственников)

Зам. директора ООО «Сантех Рем» - Шугаева В. В.

Инженера по эксплуатации ООО «Сантех Рем» - Казаева А. Ф.

Техника ПТО ГУК Железнодорожного района —

Мастера участка Богданова С.В.

Старшего по дому 1629 Волеевского Р.Ф.

произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1.	Фундамент	<u>в удовлет. сох. дефект</u>	
2.	Хозсараи Дощатые ограждения	<u>имеются</u>	
3.	Окна, продухи	<u>в удов. сох. дефект</u>	

4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	<i>в утробе с. состояния</i>	
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.	—	
6.	1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая 5) ГВС 6) Кабельные сети	1) Трб. исп. решетка $l=80\text{мм}$ 2) Трб. решетка дж. $l=40\text{мм}$ 3) Трб. решетка $l=140\text{мм}/\text{кажд.}$ садок 4) Требуемое решетка 5) 6) Использовано	го присп. решения ремонт состав ГПР
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	—	
8.	Элеваторный узел, водомерный узел	<i>в утробе с. состояния</i>	
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	<i>в утробе с. состояния</i>	
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	Закрыты на замок	
11.	Электропроводка, светильники	Трб. решетка $l=240\text{мм}$	го присп. решения. садок.
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого	—	

ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент, стены	—	
2.	Двери металлические деревянные, запоры	—	
3.	Окна, продухи	—	
4.	Инженерные сети	—	
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	—	
6.	Влажность Затоплённость	—	
7.	Элеваторный узел	—	
8.	Инженерные ввода через фундамент	—	
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	—	
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляции.	—	
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	—	

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)

1.	ХВС	<i>использовано</i>	1
2.	ГВС	—	
3.	Отопление	—	
4.	Газоснабжение	—	

5.	Электроснабжения	исследовано	-
6.	Иные: Насосы на ХВС	—	
СТЕНЫ			
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, <u>кирпичные</u> , <u>панельные</u> крупноразмерные блоки	<i>в утробе. состоящее</i>	
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	—	
3.	Лоджии, балконы Ограждение	<i>в утробе. состоящее</i>	
4.	Построенные балконы, погреба	<i>исследовано</i>	
5.	Кирпичные пилоны	—	
6.	Штукатурка	—	
7.	Покраска, побелка	—	
8.	Стянуты стены металлическими обоймами	—	
9.	Трещины в стенах, пилонах	<i>исследовано</i>	
10.	Навесы, входы в подъезд	<i>в утробе. состоящее</i>	
11.	Стены машинных отделений	—	
12.	Карнизы, парапеты	—	
13.	Отмостка	<i>Под. тех. рабочая S=24 м²</i>	<i>иные колонны -</i>
14.	Цоколь	<i>Под. тех. рабочая S=60 м²</i>	<i>плем. балки -</i>
15.	Вытяжная вентиляция		
ПЕРЕКРЫТИЕ			
1.	ж/пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	<i>в утробе. состоящее</i>	
2.	Выполнено усиление инженерные системы	—	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	—	
ПЕРЕГОРОДКИ			
1.	<u>Ж/б панельные,</u> <u>Кирпичные,</u> <u>Деревянные,</u> гипсобетонные	<i>в утробе. состоящее</i>	
ЛЕСТНИЦЫ			
1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	<i>в утробе. состоящее</i>	
КРЫШИ-КРОВЛИ			
1.	Рулонное покрытие и примыкание		

	<p>из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выхода <u>покрытие из рубероида</u> рубемаста залитые мастикой над машинным отделением <u>Вентканалы, ДВК,</u> Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля</p>	<p>Выполнено гидро. ремонт в 2014 году в фр. соединен.</p> <p>Предусмотрен ДВК - чист худож.</p>	<p>пред исполнено. далее</p>
ПОЛЫ			
1.	<p>Цементно-песчаные, <u>бетонные</u>, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.</p>	<p>Треб. расход $S = 10 \text{ м}^2/\text{квар.$</p>	<p>пред исполнено. далее</p>
ОКНА, ДВЕРИ			
1.	<p>В квартирах В л/клетках В техподвалах</p>	<p>в утеплен. соединен.</p>	
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ			
1.	<p><u>Покраска,</u> <u>побелка,</u> двери входа двери на чердак кровлю</p>	<p>Требуемое расход $S = 340 \text{ м}^2$</p>	<p>пред исполнено. далее</p>
МАЛЫЕ ФОРМЫ			
1.	<p>Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.</p>		
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ			
1.	<p><u>Подъездные дороги,</u> подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.</p>	<p>Треб. расход $S = 10 \text{ м}^2$ квар.</p>	<p>пред исполнено. далее</p>

Выводы и предложения комиссии:

Треб. ремонт: ПК - 340 м²; полы - 10 м² обивка - 24 м²;
шторы - 60 м²; ДВЛ - 4 шт; ХВС - 2 шт/п.
Треб. кадр. ремонт: электромонтер - 240 руб/ч; мастер - 110 руб/ч.

Подписи:

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: Зам. директор ООО «Сантех Рем» - Шугаев В. В. 

Инженер по эксплуатации ООО «Сантех Рем» - Казаев А. Ф. 

Техник ПТО ГУК Железнодорожного района - Андреев В. А. 

Мастер участка ООО «Сантех Рем» Ефимов Евгений С. В. 

Старший по дому 1629 Суя Валентинов

