

**АКТ**  
**ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА**

«17» марта 2015 г.  
230

Дом № или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
 ул. (пер., пр., б-р) Пр Поля район Железнодорожный Ульяновская область  
 Город, село Ульяновск Вид управления ГУК Железнодорожного района  
 Управляющая (обслуживающая) организация ООО «СантехРем»

**Общие сведения по строению**

1. Год постройки 1964
2. Материал стен кирпич.
3. Число этажей 4
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке)
6. Количество подъездов 4
7. Количество квартир 64
8. Общая площадь (кв.м) 2358,15
9. Количество лифтов —
10. Количество мусоропроводов —
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) не предусмотрено проектом
12. Оборудовано ПЗУ не предусмотрено проектом
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) нет

**Результаты осмотра здания**

Комиссия в составе:  
 председателя Шугаев В.В.  
 и членов комиссии (представителей собственников)  
 Зам. директора ООО «Сантех Рем» - Шугаева В. В.  
 Инженера по эксплуатации ООО «Сантех Рем» - Казаева А. Ф.  
 Техника ПТО ГУК Железнодорожного района -  
 Мастера участка Шагаев Ю.А.  
 Старшего по дому № 43Б р-на  
 произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций  
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
<b>ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ</b>			
1.	Фундамент	<u>удоб. сост.</u>	
2.	Хозсарай Дощатые ограждения	<u>ч14 р-на</u>	
3.	Окна, продухи	<u>удоб. сост.</u>	

4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	закрыты на замок.	
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.	-	
6.	1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая 5) ГВС 6) Кабельные сети	285 шт 40 шт удовл. сочи. удовл. сочи. -	ЗКР до приятия решения соб-ва запасная
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	-	
8.	Элеваторный узел, водомерный узел	удовл. сочи.	
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	пл-ег замена вводов: ХВС и газо	КР - до принятия решения соб-ва
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	закрыты на замок.	
11.	Электропроводка, светильники	зел/пур. - 220 при (свет. установки)	до присоединения рассеивая соб-ва
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого	-	

#### ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент, стены	-	
2.	Двери металлические деревянные, запоры	-	
3.	Окна, продухи	-	
4.	Инженерные сети	-	
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	-	
6.	Влажность Затоплённость	-	
7.	Элеваторный узел	-	
8.	Инженерные ввода через фундамент	-	
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	-	
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляции.	-	
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	-	

#### НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)

1.	ХВС	число (шт.)	-
2.	ГВС	-	
3.	Отопление	-	
4.	Газоснабжение	-	

5.	Электроснабжения	<i>исследование (тест.)</i>	
6.	Иные: Насосы на ХВС		

### СТЕНЫ

1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, <u>кирпичные</u> , <u>панельные</u> крупноразмерные блоки	<i>удовл. сост.</i>	
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	-	
3.	Лоджии, <u>балконы</u> Ограждение	<i>удовл. сост.</i>	
4.	Построенные балконы, погреба	<i>исследование</i>	
5.	Кирпичные пилоны	-	
6.	Штукатурка	-	
7.	Покраска, побелка	-	
8.	Стянуты стены металлическими обоймами	-	
9.	Трещины в стенах, пилонах	-	
10.	Навесы, входы в подъезд	<i>удовл. сост.</i>	
11.	Стены машинных отделений	-	
12.	Карнизы, парапеты	-	
13.	Отмостка	<i>удовл. сост.</i>	
14.	Цоколь	$S = 81 \text{ м}^2$	TP - при (4) блокаде зам.
15.	Вытяжная вентиляция	<i>удовл. сост.</i>	

### ПЕРЕКРЫТИЕ

1.	ж/пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	<i>удовл. сост.</i>	
2.	Выполнено усиление инженерные системы	-	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	-	

### ПЕРЕГОРОДКИ

1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные	<i>удовл. сост. - кирпичные</i>	
----	--	---------------------------------	--

### ЛЕСТНИЦЫ

1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	<i>удовл. сост.</i>	
----	---	---------------------	--

### КРЫШИ-КОРОВЛИ

1.	Рулонное покрытие и примыкание	$S = 949 \text{ м}^2$ (воздушные, щорты, <i>исследование промежкое</i> ),	КР - 80 приставной решетки сотов ткань.
----	-----------------------------------	---	--

	из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выхода <u>покрытие из рубероида</u> рубемаста залитые мастикой над машинным отделением <u>Вентканалы, ДВК,</u> Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля	-двери - ДВК ТР - бри (4) баланс земя.
<b>ПОЛЫ</b>		
1.	Цементно-песчаные, <u>бетонные</u> , мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.	утепл. сост.
<b>ОКНА, ДВЕРИ</b>		
1.	В квартирах <u>В л/клетках</u> В техподвалах	утепл. сост.
<b>ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ</b>		
1.	Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю	$S = 9,50 \text{ м}^2$ - нарушен нетукантурно-окрасочный слой. ТР - бри (4) ба- ланс земя
<b>МАЛЫЕ ФОРМЫ</b>		
1.	качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.	утепл. сост.
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ</b>		
1.	<u>Подъездные дороги</u> , подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.	утепл. сост.

**Выводы и предложения комиссии:**

текущее состояние: 1). чехол -  $3dm^2$ ; 2). ДВК - дает; 3). изолирующая клемма -  $950dm^2$ .  
качественное состояние: 1) хвост -  $46$  при; 2) изг -  $288$  при; 3) изолировочка -  $220$  при; 4) шелковая кровать -  $960dm^2$ .

Подписи:

Председатель комиссии: Шугаев В.В.

Члены комиссии: Зам. директор ООО «Сантех Рем» - Шугаев В. В. Шугаев В.В.

Инженер по эксплуатации ООО «Сантех Рем» - Казаев А. Ф. Казаев А.Ф.

Техник ПТО ГУК Железнодорожного района - Андреев В.А.

Мастер участка ООО «Сантех Рем» Ладонин В.А. В.А. Ладонин

Старший по дому № 35.  
млн;

О.С.Б Кисел Оськина Е.Г.  
36-83-83

