

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«26» марта 2015 г.

Дом № или строение (корпус) 36
ул. (пер., пр., б-р) 102
Город, село Ульяновск район Железнодорожный Ульяновская область
Вид управления ГУК Железнодорожного района
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «СантехРем»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1958
2. Материал стен кирпич
3. Число этажей 2
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал есть
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) есть
6. Количество подъездов 2
7. Количество квартир 12
8. Общая площадь (кв.м) 396,4
9. Количество лифтов —
10. Количество мусоропроводов —
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) не предусмотрено проходов
12. Оборудовано ПЗУ —
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) —

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

председателя Шугаев В.В.

и членов комиссии (представителей собственников)

Зам. директора ООО «Сантех Рем» - Шугаева В. В.

Инженера по эксплуатации ООО «Сантех Рем» - Казаева А. Ф.

Техника ПТО ГУК Железнодорожного района –

Мастера участка Смагаев С.В.

Старшего по дому Никифорова И.И.

произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ —			
1.	Фундамент	—	
2.	Хозсараи Дощатые ограждения	—	
3.	Окна, продухи	—	

4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	—	
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.	—	
6.	1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая 5) ГВС 6) Кабельные сети	— <i>6) инженерно</i>	
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	—	
8.	Элеваторный узел, водомерный узел	—	
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	—	
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	—	
11.	Электропроводка, светильники	—	
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого	—	

ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент, стены	<i>6 уровня состояния.</i>	
2.	Двери металлические деревянные, запоры	—	
3.	Окна, продухи	—	
4.	Инженерные сети	<i>инженерно</i>	
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	<i>Пред. кал. ремонт 1=90 м/п Пред. кал. ремонт 1=35 м/п Пред. кал. ремонт 1=60 м/п Пред. ремонт 1=60 м/п</i>	<i>до окончания ремонта составят ППР</i>
6.	Влажность Затоплённость	—	
7.	Элеваторный узел	—	
8.	Инженерные ввода через фундамент	<i>8 уровня состояния</i>	
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	—	
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляции.	—	
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	—	

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)

1.	ХВС	—	
2.	ГВС	—	
3.	Отопление	—	
4.	Газоснабжение	—	

5.	Электроснабжения	исследов	2
6.	Иные: Насосы на ХВС	—	
СТЕНЫ			
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, <u>кирпичные</u> , <u>панельные</u> крупноразмерные блоки	в уровнеет состояние	
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	—	
3.	Лоджии, балконы Ограждение	—	
4.	Построенные балконы, погреба	—	
5.	Кирпичные пилоны	—	
6.	Штукатурка	в уровнеет.	
7.	Покраска, побелка	состояние	
8.	Стянуты стены металлическими обоймами	—	
9.	Трещины в стенах, пилонах	исследовать	
10.	Навесы, входы в подъезд	Пред. ремонт 2 кв. ²	проверить замечания
11.	Стены машинных отделений	—	
12.	Карнизы, парапеты	—	
13.	Отмостка	в уф. состоянии	
14.	Цоколь	в уф. состоянии	
15.	Вытяжная вентиляция	—	
ПЕРЕКРЫТИЕ			
1.	ж/пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	в уровнеет состояние	
2.	Выполнено усиление инженерные системы	—	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	исследовать	
ПЕРЕГОРОДКИ			
1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные	в уровнеет состояние	
ЛЕСТНИЦЫ			
1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	в уровнеет. состояние	
КРЫШИ-КРОВЛИ			
1.	Рулонное покрытие и примыкание		

<p>из листовой стали, <u>из шифера</u>, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, <u>люки</u>, выхода покрытие из <u>рубероида</u> рубемаста залитые мастикой над машинным отделением Вентканалы, ДВК, Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля</p>	<p>в урб. зоне. состоит из</p> <p>в урб. зоне. состоит из</p> <p>Требуется реконст. ДВК - чист техн.</p>	<p>из полиэтилена. Дано</p>
ПОЛЫ		
<p>1. Цементно-песчаные, <u>бетонные</u>, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, <u>дощатые</u>, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.</p>	<p>Требуется техн. реконст S = 10 м²</p>	<p>из полиэтилена. Дано</p>
ОКНА, ДВЕРИ		
<p>1. В квартирах В л/клетках В техподвалах</p>	<p>в урб. зоне. состоит из</p>	
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ		
<p>1. <u>Покраска</u>, <u>побелка</u>, двери входа двери на чердак кровлю</p>	<p>Требуется реконст S = 50 м² техн.</p>	<p>из полиэтилена. Дано</p>
МАЛЫЕ ФОРМЫ		
<p>1. Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.</p>	<p>—</p>	
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ		
<p>1. <u>Подъездные дороги</u>, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.</p>	<p>в урб. зоне. состоит из</p>	

Выводы и предложения комиссии:

Требуемый расход: газов - $10 \text{ м}^3/\text{дн}$, ДВС - $4 \text{ м}^3/\text{дн}$,
 $0.12 - 50 \text{ м}^3/\text{дн}$, калорив - $2 \text{ м}^3/\text{дн}$
Требуемый расход: ГД - $90 \text{ м}^3/\text{дн}$; ХВС - $35 \text{ м}^3/\text{дн}$;
ВМ - $60 \text{ м}^3/\text{дн}$.

Подписи:

Председатель комиссии: Николай В. В.

Члены комиссии: Зам. директор ООО «Сантех Рем» - Шугаев В. В. Шугаев

Инженер по эксплуатации ООО «Сантех Рем» - Казаев А. Ф. Казаев

Мастер участка ООО «Сантех Рем» Ермук Ильярович С.В.

Старший по дому 166 квартала МН от котельной
отображается

162 №2 Куркулов В.Ю.

