

**АКТ**  
**ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА**

«20» 03 2013 г.

Дом № или строение (корпус) 63  
ул.(пер., пр., б-р) Прогорский ТС  
Город, село Чкаловск район Чкаловский Ульяновская область  
Вид управления ОАО "ГУП Ульяновское жилищное управление"  
Управляющая (обслуживающая) организация  
ООО "РЭЧ Южное"

**Общие сведения по строению**

1. Год постройки 1990  
2. Материал стен стеклопакеты  
3. Число этажей 72  
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал подвал  
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке)  
6. Количество подъездов 2  
7. Количество квартир 68  
8. Общая площадь (кв.м) 3934,3  
9. Количество лифтов 2  
10. Количество мусоропроводов 1  
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) Пригодится пожарный рукав  
12. Оборудовано ПЗУ система  
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) Библиотека №1, магазин, Аптека; Гостиница

**Результаты осмотра здания**

Комиссия в составе:

председателя Директор ООО "РЭЧ Южное" - В. В. Жасиков

и членов комиссии (представителей собственников)

1. Жасиков В. В. - Директор ООО "РЭЧ Южное" - Прогорский АИ  
2. мастер ООО "РЭЧ Южное" - Синицын А.С.

Старшего по дому № 9 Резников Гл. Г.  
произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций  
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
<b>ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ</b>			
1.	Фундамент		
№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его	Решение о принятии мер

	благоустройства	возникновения с указанием объема и места дефекта	
2.	Хозсараи Дощатые ограждения		
3.	Окна, продухи		
4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.		
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.		
6.	a) Розлив Ц.О. б) Розлив ХВС в) Канализация г) Электрощитовая д) ГВС е) Кабельные сети	 <i>исследований</i>	
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.		
8.	Элеваторный узел, водомерный узел		
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент		
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.		
11.	Электропроводка, светильники		
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого		

#### ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент, стены	<i>затоплены без наружки. Ремонт не требуется.</i>	
2.	Двери металлические деревянные, запоры	<i>в удовлетворительном состоянии. Ремонт не требуется.</i>	
3.	Окна, продухи	<i>исследование</i>	
4.	Инженерные сети	<i>транзитное исследование</i>	
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	<i>коррозия, ржавчина, коррозия, ржавчина Грибок, гниль, гниль В удовлетворительном состоянии.</i>	<i>пластик. ф. диам. 80 см, 420-15 см кастрюли ф. 70-120 см, ф. 35-75 см термосы - 10 см ремонт не требуется.</i>
6.	Влажность Затоплённость	<i>сухо</i>	
7.	Элеваторный узел	<i>удовлетворительное состояние</i>	<i>ремонт не требуется.</i>
8.	Инженерные вводы через фундамент	<i>удобочист. септик</i>	<i>ремонт не требуется</i>
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	<i>отсутствует</i>	<i>требуется переключение.</i>
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляции.	<i>удовлетворительное состояние</i>	<i>ремонт не требуется.</i>
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	<i>затопленные облучист. ф. пласт. 80 см.</i>	

#### НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ

#### ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

(указать количество)

1.	XBC	<i>исследование - 1 шт</i>	<i>удобочист. септик</i>
2.	ГВС	<i>исследование - 1 шт</i>	<i>удобочист. септик</i>

3.	Отопление	нет	нет
4.	Газоснабжение	нет	нет
5.	Электроснабжения	есть	узов - есть.
6.	Иные	нет	

### СТЕНЫ

1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, <u>кирпичные</u> , панельные крупноразмерные блоки	Состоит из кирпичей без облицовки узлов сечений - соединений	Ремонт не требуется
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	отсутствует	
3.	Лоджии, балконы <u>Ограждение</u>	Без облицовки узлов сечений - соединений	Ремонт не требуется
4.	Построенные балконы, погреба	нет	-
5.	Кирпичные пилоны	нет	-
6.	Штукатурка	нет	-
7.	Покраска, побелка	нет	-
8.	Стянуты стены металлическими обоями	нет	
9.	Трецины в стенах, пилонах	нет	
10.	Навесы, входы в подъезд	у碌ов сечений - соединений	Ремонт не требуется
11.	Стены машинных отделений	отсутствие креплений, места-стыков теч. флюса	
12.	Карнизы, парапеты	у碌ов сечений - соединений	Ремонт не требуется
13.	Отмостка	выстаченая тротуарная плитка, брусчатка, керам. б.-ч. бетон	
14.	Цоколь	стянутые штукатуркой сайдингом	ремонт р. - 15 кв. м.
15.	Вытяжная вентиляция	в пределах облицовки	

### ПЕРЕКРЫТИЕ

1.	ж/пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	Без облицовки, у碌ов сечений - соединений	Ремонт не требуется
2.	Выполнено усиление инженерные системы	нет	-
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	нет	-

### ПЕРЕГОРОДКИ

1.	Ж/б панельные, <u>кирпичные</u> , деревянные, гипсобетонные	Без облицовки, у碌ов сечений - соединений	Ремонт не требуется
----	---	--	---------------------

### ЛЕСТНИЦЫ

1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные <u>металлические</u> ограждение перил, зазор между материалами.	В у碌ов сечений - соединений	В узоб. сеч.
		В центр. волнистых сечениях	В центр. волнистых сечениях

### КРЫШИ-КОРОВЛИ

1.	Рулонное покрытие и примыкание	изолонный рулон, от резин, битумин	К.р. - 850 м <sup>2</sup>
----	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------

<p>из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, <u>парапет</u>, карнизы, <u>ограждение</u>, <u>люки</u>, <u>выхода</u></p> <p>покрытие из рубероида рубемаста залитые мастикой над машинным отделением <u>Вентканалы</u>, ДВК, <u>Испарители</u>, <u>Продуха, слуховые окна</u> Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля</p>	<p>удобство - соцнр. удобство. соцнр.</p>	<p>Решение не Город Решение не Город</p>
<b>ПОЛЫ</b>		
<p>1. Цементно-песчаные, <u>бетонные</u>, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.</p>	<p>трещин, влаги на лоджиях и т.д.</p>	<p>Гор. реш. - лодж. Решение не гор.</p>
<b>ОКНА, ДВЕРИ</b>		
<p>1. В квартирах <u>окнс. двери</u> В л/клетках <u>двери</u> В техподвалах</p>	<p>удобство - соцнр. декоративных удобство - соцнр.</p>	<p>Решение не гор. Гор. реш. - окнс. Решение не гор.</p>
<b>ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ</b>		
<p>1. Покраска, побелка, двери входа двери на <u>чердак</u> кровлю</p>	<p>заслонка обивка брюхи, гипсокартон удобство. соцнр.</p>	<p>Гор. реш. - лест. 1300мм Решение не гор.</p>
<b>МАЛЫЕ ФОРМЫ</b>		
<p>1. Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.</p>	<p>отсутствие исчезают известковых скамий</p>	<p>Город - лест. горка - лест. Решение не гор.</p>
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ</b>		
<p>1. Подъездные дороги, подходы к подъездам трактиры, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.</p>	<p>разрушение скамий подъездов водоем, Грифо - исчезают исчезают удобство. соцнр. удобство. соцнр. удобство</p>	<p>Гор. реш. - водоем Грифо - исчезают удобство. соцнр. удобство. соцнр. Решение не Город</p>

Выводы и предложения комиссии:

Прибывающий вагонный паркет - разрыв № 8СФ761Ди  
№ 32 ГДи; Отсыпка - 56 кв. м, земляная подсыпка - 850 кг  
погрузка на зорки, подката и подсыпка - 800 кв. м,  
израсходовано

Подписи:

Председатель комиссии:

Иванов В.В. членов

Члены комиссии:

А.Н. Тимофеев

Н.Д. Соловьев

Андреев В.А.

Старший по дому № 9 А.Д. Емельян - Резчикова Г.Г.

Прибывающий вагонный паркет - разрыв № 10 № 32-Ди  
№ 80-15 и, передвижение лесовозки в каменоломни при  
увеличение № 10 в известь 800 кв. м, земляная - 75 кв. м;  
песок белый - 20 кв. м, щебень - 10 кв. м; покрышка  
подсыпка с/рекоменд - 1300 кв. м, укладка гравий-  
песчан - 1 км; каменоломни в известь 810- Ди,

