

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«23» 03 2015 г.

Дом № или строение (корпус) 19
ул. (пер., пр., б-р) М/Островской
Город, село Ульяновск район Железнодорожный Ульяновская область
Вид управления ГУК Железнодорожного района
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «СантехРем»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1964
2. Материал стен кирпич
3. Число этажей 5
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал нет
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) нет
6. Количество подъездов 4
7. Количество квартир 64
8. Общая площадь (кв.м) 2547,94
9. Количество лифтов —
10. Количество мусоропроводов —
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) —
12. Оборудовано ПЗУ 1, 2, 3, 4 по
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) зубчатое колесо - лесенка

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

председателя директор Ребров Ю.Н.

и членов комиссии (представителей собственников)

Михайлова П.Ю. Чураков Ю.Ф.

Мастера участка Михайлова Ю.Ю.

Старшего по дому

произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1.	Фундамент	<u>дет. блески</u>	
2.	Хозсарай Дощатые ограждения	<u>опасутся ветром</u> <u>опасутся ветром</u>	
3.	Окна, продухи	<u>отсутствуют</u>	

4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	установлены используются	
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.	отсутствует	
6.	1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая 5) ГВС 6) Кабельные сети	в несущей стяжке установлены в несущей стяжке в несущей стяжке отсутствует установлены	пред. кан. реше V-327а/х пред. кан. реше V-6 Ги. пред. реше саг - 100
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	сухо.	
8.	Элеваторный узел, водомерный узел	установлены	
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	установлены	
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	установлены, запоры отсутствуют	
11.	Электропроводка, светильники	в несущей стяжке	
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого	отсутствует	Ф. зап. реше вт/у, ПК-14.

ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент, стены	
2.	Двери металлические деревянные, запоры	
3.	Окна, продухи	
4.	Инженерные сети	
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	
6.	Влажность Затоплённость	
7.	Элеваторный узел	
8.	Инженерные ввода через фундамент	
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляции.	
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)

1.	ХВС	отсутствует
2.	ГВС	отсутствует
3.	Отопление	отсутствует
4.	Газоснабжение	отсутствует

5.	Электроснабжения	исследователь - есть
6.	Иные: Насосы на ХВС	отсутствуют

СТЕНЫ

1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, <u>кирпичные</u> , <u>панельные</u> крупноразмерные блоки	кирпич в утробе соли.
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	отсутствует
3.	Лоджии, балконы Ограждение	без побелки и краски, в утробе соли.
4.	Построенные балконы, погреба	нет.
5.	Кирпичные пилоны	нет
6.	Штукатурка	нет
7.	Покраска, побелка	нет
8.	Стянуты стены металлическими обоймами	нет
9.	Трешины в стенах, пилонах	нет
10.	Навесы, входы в подъезд	
11.	Стены машинных отделений	нет
12.	Карнизы, парапеты	нет
13.	Отмостка	местами проседает, трещинки. Пр. реч. кам - 147 п. л.
14.	Цоколь	местами трещинки, отвалы и т.д.
15.	Вытяжная вентиляция	в рабочем состоянии.

ПЕРЕКРЫТИЕ

1.	ж/б пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	без побелки и краски в утробе соли.
2.	Выполнено усиление инженерные системы	нет
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	нет

ПЕРЕГОРОДКИ

1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные	без побелки и краски в утробе соли.
----	---	-------------------------------------

ЛЕСТНИЦЫ

1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные <u>металлические</u> ограждение перил, зазор между материалами.	без побелки и краски в утробе соли.
----	---	-------------------------------------

КРЫШИ-КРОВЛИ

1.	Рулонное покрытие и примыкание	гидроизоляция трещины, пр. кампакс. 99,3 м²
----	--------------------------------	---

из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выхода <u>покрытие из рубероида</u> рубемаста залитые мастикой над машинным отделением <u>Вентканалы, ДВК,</u> Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля	в 4 кв. 2014 г. в 4 кв. 2014 г.	Продолжение в 2014 г.
---	------------------------------------	--------------------------

ПОЛЫ

1. Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.	в 1 квартале 2014 г., в 2 квартале 2014 г.	
---	---	--

ОКНА, ДВЕРИ

1. В квартирах <u>В л/клетках</u> В техподвалах	в 1 квартале 2014 г.	в 1 квартале 2014 г., в 2, 3, 4 кварталах
---	----------------------	--

ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ

1. <u>Покраска,</u> <u>побелка,</u> двери входа <u>двери на чердак</u> <u>кровлю</u>	в 1 квартале 2014 г. в 2 квартале 2014 г.	в 1 квартале 2014 г. в 2 квартале 2014 г.
--	--	--

МАЛЫЕ ФОРМЫ

1. Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.	нет	
---	-----	--

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

1. <u>Подъездные дороги,</u> <u>подходы к подъездам</u> тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, <u>освещение придомовой</u> <u>территории.</u>	в 1 квартале 2014 г. в 2 квартале 2014 г.	в 1 квартале 2014 г. в 2 квартале 2014 г.
--	--	--

Выводы и предложения комиссии:

Предметное исследование показало, что наименуемое
зд. здание, м. кровель опицентом, чисто, кровель
обивка на лк, гаражный бокс лифт, подъездные
дороги

Подписи:

Председатель комиссии: Милюков А.Н.

Милюков

Члены комиссии: Мещанинова А.А.

Мещанинова

Ильинец В.С.

Ильинец

Старший по дому кв. 2 Романовская Н.В.

Романовская
32-81-77

