

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«24» 03 2015 г.

Дом № или строение (корпус) 12
ул. (пер., пр., б-р) Железнодорожная
Город, село Ульяновск район Железнодорожный Ульяновская область
Вид управления ГУК Железнодорожного района
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «СантехРем»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1961
2. Материал стен кирпич
3. Число этажей 3
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал техподвал
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) тех этажи
6. Количество подъездов 2
7. Количество квартир 24
8. Общая площадь (кв.м) 1178,41
9. Количество лифтов
10. Количество мусоропроводов
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики)
12. Оборудовано ПЗУ 1,2 подъездов
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах)

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

председателя Директор Ребов В.Н.

и членов комиссии (представителей собственников)

техник Откорев В.Р.

Мастера участка Олейников С.Ф.

Старшего по дому

произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер |
|-----------------------------|--|--|---------------------------|
| ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | |
| 1. | Фундамент | <u>утрб.</u> | |
| 2. | Хозсарай Дощатые ограждения | <u>кирпич</u> <u>утрб. ест.</u> | |
| 3. | Окна, продухи | <u>утрб. ест.</u> | |

| | | | |
|-----|---|--------------------------------|--|
| 4. | Двери металлические Запорн. устройства; двери в подъезде, входы в подвал. | удоб. сост. закрыт на замок | |
| 5. | Транзитные инженерные Сети, инженерные системы. | нет | |
| 6. | 1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая 5) ГВС 6) Кабельные сети | удоб. сост. используются | |
| 7. | Влажность, затоплено, состояние полов. | нет | |
| 8. | Элеваторный узел, водомерный узел | удоб. сост. | |
| 9. | Ввод инженерных сетей через фундамент | удоб. сост. | |
| 10. | Входа в подвал, запоры, пристрой. | удоб. сост. | |
| 11. | Электропроводка, светильники | удоб. сост. | |
| 12. | Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливнёвого | — | |

ТЕХПОДВАЛ

| | | | |
|-----|--|-------------|--|
| 1. | Фундамент, стены | | |
| 2. | Двери металлические деревянные, запоры | | |
| 3. | Окна, продухи | | |
| 4. | Инженерные сети | | |
| 5. | Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ | | |
| 6. | Влажность Затоплённость | | |
| 7. | Элеваторный узел | | |
| 8. | Инженерные ввода через фундамент | | |
| 9. | Переключение ливнёвки в канализацию | | |
| 10. | Системы приточно-вытяжной вентиляции. | | |
| 11. | Утепление инженерных сетей и перекрытий. | удоб. сост. | |

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)

| | | | |
|----|---------------|-----|--|
| 1. | ХВС | нет | |
| 2. | ГВС | нет | |
| 3. | Отопление | нет | |
| 4. | Газоснабжение | — | |

| | | | |
|----------------------|---|--|--|
| 5. | Электроснабжения | <i>установлено?</i> | |
| 6. | Иные: Насосы на ХВС | — | |
| СТЕНЫ | | | |
| 1. | Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, <u>кирпичные</u> , <u>панельные</u> крупноразмерные блоки | <i>установлено.</i> | |
| 2. | Промерзание через м/п швы стены сырье кв. № | <i>наличие</i> | |
| 3. | Лоджии, балконы Ограждение | — | |
| 4. | Построенные балконы, погреба | — | |
| 5. | Кирпичные пилоны | — | |
| 6. | Штукатурка | — | |
| 7. | Покраска, побелка | — | |
| 8. | Стянуты стены металлическими обоймами | — | |
| 9. | Трешины в стенах, пилонах | <i>имеются</i> | |
| 10. | Навесы, входы в подъезд | <i>установлено.</i> | |
| 11. | Стены машинных отделений | | |
| 12. | Карнизы, парапеты | <i>установлено.</i> | |
| 13. | Отмостка | <i>имеется 20 см до приземной ступени</i> | |
| 14. | Цоколь | <i>установлено.</i> | |
| 15. | Вытяжная вентиляция | <i>установлено.</i> | |
| ПЕРЕКРЫТИЕ | | | |
| 1. | ж/б пустотные, ребристые сплошные, <u>монолитные</u> ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам <u>деревянные</u> неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные | <i>1-2 этаж.</i> <i>3 этаж.</i> | |
| 2. | Выполнено усиление инженерные системы | — | |
| 3. | Установлены ванны на деревянное перекрытие | — | |
| ПЕРЕГОРОДКИ | | | |
| 1. | Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные | <i>установлено.</i> | |
| ЛЕСТНИЦЫ | | | |
| 1. | Ж/бетонные марши, по стальным косоуром наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами. | <i>установлено.</i> <i>установлено.</i> | |
| КРЫШИ-КОРОВЛИ | | | |
| 1. | Рулонное покрытие и примыкание | | |


| | | |
|--|--|----------------------------|
| <p><u>из листовой стали</u>, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, <u>ограждение, лёжи,</u> выхода <u>покрытие из рубероида</u> рубемаста залитые мастикой над машинным отделением <u>Вентканалы, ДВК,</u> Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля</p> | <p>фасч 520 шт. до прил. фасч. сод., уздв. соен.</p> | |
| ПОЛЫ | | |
| <p>1. Цементно-песчаные, <u>бетонные</u>, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.</p> | <p>фасч 10 шт. до прил. фасч. сод.</p> | |
| ОКНА, ДВЕРИ | | |
| <p>1. В квартирах В л/клетках В техподвалах</p> | | |
| ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ | | |
| <p>1. Покраска, <u>побелка</u>, двери входа двери на чердак кровлю</p> | <p>покр. 160 шт. побел 170 шт.</p> | <p>до прил. фасч. сод.</p> |
| МАЛЫЕ ФОРМЫ | | |
| <p>1. Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.</p> | <p>—</p> | |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ | | |
| <p>1. <u>Подъездные дороги</u>, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.</p> | <p>9 уздв. соен.</p> | |

Выводы и предложения комиссии:

Ремонт пола б. ПК 18м² ПК подвалка, покраска
170м², ремонт крыши 520м²

Подписи:

Председатель комиссии: Рябов ВН. 

Члены комиссии: Андреев ВА. 

Лебедев ВВ. 

Старший по дому 164 Гузянова РИ 
32-82-64

