

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«24» марта 2015 г.

Дом № или строение (корпус) 7
ул. (пер., пр., б-р) Лугачарского
Город, село Ульяновск район Железнодорожный Ульяновская область
Вид управления ГУК Железнодорожного района
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «СантехРем»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1962
2. Материал стен кирпич
3. Число этажей 4
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал есть
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) нет
6. Количество подъездов 4
7. Количество квартир 64
8. Общая площадь (кв.м) 2554,45
9. Количество лифтов -
10. Количество мусоропроводов -
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) не предусмотрено проектом
12. Оборудовано ПЗУ имеется
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) -

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

председателя Шугаева В. В.

и членов комиссии (представителей собственников)

Зам. директора ООО «Сантех Рем» - Шугаева В. В.

Инженера по эксплуатации ООО «Сантех Рем» - Казаева А. Ф.

Техника ПТО ГУК Железнодорожного района -

Мастера участка Шаштасов Ю. А.

Старшего по дому Тукуличев Е. Х.
произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1.	Фундамент	<u>удовл. сост.</u>	
2.	Хозсарай Дощатые ограждения	<u>-</u>	
3.	Окна, продухи	<u>-</u>	

4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	<i>запорное устройство</i>	
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.	—	
6.	1) Розлив Ц.О. - коррозия - смена - 280 шт 2) Розлив ХВС - коррозия - смена - 40 шт 3) Канализация - смена - смена - 45 шт 4) Электрощитовая - 5) ГВС 6) Кабельные сети	<i>коррозия - смена - 280 шт 40 шт 45 шт уровни, сочи. изолонизация</i>	<i>кр - до приезда использование вод-ов.</i>
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	—	
8.	Элеваторный узел, водомерный узел	<i>уровни, сочи.</i>	
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент		
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	<i>закрытие газ замок</i>	
11.	Электропроводка, светильники	<i>струйки - смена - 280 шт</i>	
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого	—	<i>кр - до приезда использование вод-ов.</i>

ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент, стены	—	
2.	Двери металлические деревянные, запоры	—	
3.	Окна, продухи	—	
4.	Инженерные сети	—	
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	— — — —	
6.	Влажность Затоплённость	—	
7.	Элеваторный узел	—	
8.	Инженерные ввода через фундамент	—	
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	—	
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляции.	—	
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	—	

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)

1.	ХВС	—	
2.	ГВС	—	
3.	Отопление	—	
4.	Газоснабжение	—	

5.	Электроснабжения	<i>исследователей (тест.).</i>	
6.	Иные: Насосы на ХВС		

СТЕНЫ

1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, <u>панельные</u> , крупноразмерные блоки	<i>узловые, соедин.</i>	
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	—	
3.	Лоджии, балконы Ограждение	—	
4.	Построенные балконы, погреба	—	
5.	Кирпичные пилоны	—	
6.	Штукатурка	—	
7.	Покраска, побелка	—	
8.	Стянуты стены металлическими обоймами	—	
9.	Трешины в стенах, пилонах	—	
10.	Навесы, входы в подъезд	<i>установка навеса на стекле изолирующее</i>	
11.	Стены машинных отделений	—	
12.	Карнизы, парапеты	<i>узловые, соедин.</i>	
13.	Отмостка - бесконечность -	<i>реконструкция - S = 90 м²</i>	<i>ГТР - при (+)</i>
14.	Цоколь - стен. - окр. стен	<i>наружный - S = 45 м²</i>	<i>баланс земли.</i>
15.	Вытяжная вентиляция	<i>узловые, соедин.</i>	

ПЕРЕКРЫТИЕ

1.	ж/б пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	<i>узловые, соедин.</i>	
2.	Выполнено усиление инженерные системы	—	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	—	

ПЕРЕГОРОДКИ

1.	Ж/б панельные, Кирпичные, <u>деревянные,</u> гипсобетонные	<i>узловые, соедин.</i>	
----	--	-------------------------	--

ЛЕСТНИЦЫ

1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	<i>узловые, соедин.</i>	
		<i>при входе наружные перила, подвешиваться</i>	

КРЫШИ-КОРОВЛИ

1.	Рулонное покрытие и примыкание	<i>воздушное, кровлю</i> $S = 96 \text{ м}^2$	<i>кр - до прилегающих сооруж.</i>
----	--------------------------------	--	------------------------------------

<p>из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, <u>люки</u>, выхода <u>покрытие из рубероида</u> рубемаста залитые мастикой над машинным отделением <u>Вентканалы, ДВК</u>, Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля</p>	<p>-<u>Лист.</u> - пр-ое решёткой <u>Лист.</u> пр-ое решёткой</p>	<p>КР-до прика- тия решётки соб-ов.</p> <p>-ТР - Бри (ф) ба- ланссе донса.</p>
ПОЛЫ		
<p>1. Цементно-песчаные, <u>бетонные</u>, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.</p>	<p><u>удобные, соен. идётся</u> <u>бисоини, сколь</u></p>	
ОКНА, ДВЕРИ		
<p>1. В квартирах В л/клетках В техподвалах</p>	<p><u>удобные, соен. стекло из</u> <u>ищёднен. рамы</u> <u>сыпьдётся</u></p>	
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ		
<p>1. Покраска, - <u>цем.-окраинный слоёй краски</u>, побелка, - <u>коминсервина</u>. двери входа двери на чердак кровлю</p>	<p><u>Бри-ея ТР</u> <u>стекл. бордук входной дверь</u> <u>S = 450x2</u></p>	<p>ТР - Бри (ф). баланссе донса. и имеет проушины, плоско отшли</p>
МАЛЫЕ ФОРМЫ		
<p>1. Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.</p>	<p><u>удоб. соен.</u> <u>нет биль вел сид</u></p>	
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНИЕ		
<p>1. <u>Подъездные дороги</u>, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.</p>	<p><u>Удоб. соен.</u></p>	

Выводы и предложения комиссии:

текущий ремонт: 1). откосы - 40см²; 2) окна - 45м²,
3) ДВК - 20см²; 4). потолочные панели - 460м².
капитальный ремонт: 1). кровель изо - 280м²; 2). кровель иза - 70м²;
3). канализация - 48м²; 4). фундамент - 480м²; 5). кровель - 960м²;
6). маки - 20м².

Подписи:

Председатель комиссии: Шугаев В.В.

Члены комиссии: Зам. директор ООО «Сантех Рем» - Шугаев В. В. Шугаев В.В.

Инженер по эксплуатации ООО «Сантех Рем» - Казаев А. Ф. Казаев А. Ф.

Мастер участка ООО «Сантех Рем» Шахтаев Ч.А.

Старший по дому _____

№ел.:

*кв 62
кв - 59
Прожекция
Учкудина Р.Х Годуу 36-32-44*

