

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«24» марта 2015 г.

Дом № или строение (корпус) 9
ул. (пер., пр., б-р) Луначарского
Город, село Ульяновск район Железнодорожный Ульяновская область
Вид управления ГУК Железнодорожного района
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «СантехРем»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1960
2. Материал стен кирпич
3. Число этажей 4
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал есть
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) нет
6. Количество подъездов 4
7. Количество квартир 64
8. Общая площадь (кв.м) 2494,16
9. Количество лифтов -
10. Количество мусоропроводов -
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) не предусмотрено проектом
12. Оборудовано ПЗУ имеется
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах)

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

председателя Шугаева В.В.
и членов комиссии (представителей собственников)
Зам. директора ООО «Сантех Рем» - Шугаева В. В.
Инженера по эксплуатации ООО «Сантех Рем» - Казаева А. Ф.
Техника ПТО ГУК Железнодорожного района – Мастера участка Шугаева В.В.
Старшего по дому одоним на звонок и горячую линию
произвела осмотр вышеуказанного здания. Уборка по открытым

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер |
|-----------------------------|--|--|---------------------------|
| ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | |
| 1. | Фундамент | <u>удовл. соот.</u> | |
| 2. | Хозсарай Дощатые ограждения | <u>испорчен</u> | |
| 3. | Окна, продухи | <u>удовл. соот.</u> | |

| | | | |
|-----|---|---|--------------------------|
| 4. | Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал. | <i>двери металлические, запорные на щеки.</i> | |
| 5. | Транзитные инженерные Сети, инженерные системы. | — | |
| 6. | 1) Розлив Ц.О. - <i>коррозия</i> - система - <i>д80мм</i> 2) Розлив ХВС - <i>коррозия</i> - система - <i>40мм</i> 3) Канализация - <i>стекло</i> - система - <i>40мм</i> 4) Электрощитовая - <i>узлы, соедин.</i> 5) ГВС 6) Кабельные сети | <i>КР- до прокладки рессорная оболобка.</i> | |
| 7. | Влажность, затоплено, состояние полов. | — | |
| 8. | Элеваторный узел, водомерный узел | <i>узлы, соедин.</i> | |
| 9. | Ввод инженерных сетей через фундамент | <i>система вводов ХВС, это, канализации.</i> | |
| 10. | Входа в подвал, запоры, пристрой. | <i>затворы на щеках</i> | |
| 11. | Электропроводка, светильники | <i>скрутки - система - д80мм</i> | <i>КР- до прокладки</i> |
| 12. | Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого | — | <i>ремонтная оболоб.</i> |

ТЕХПОДВАЛ

| | | | |
|-----|--|------------------|--|
| 1. | Фундамент, стены | — | |
| 2. | Двери металлические деревянные, запоры | — | |
| 3. | Окна, продухи | — | |
| 4. | Инженерные сети | — | |
| 5. | Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ | — — — — | |
| 6. | Влажность Затоплённость | — | |
| 7. | Элеваторный узел | — | |
| 8. | Инженерные ввода через фундамент | — | |
| 9. | Переключение ливнёвки в канализацию | — | |
| 10. | Системы приточно-вытяжной вентиляций. | — | |
| 11. | Утепление инженерных сетей и перекрытий. | — | |

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)

| | | | |
|----|---------------|------------------------|--|
| 1. | ХВС | <i>несколько (шт.)</i> | |
| 2. | ГВС | — | |
| 3. | Отопление | — | |
| 4. | Газоснабжение | — | |

| | | | |
|----|---------------------|-----------------------------|--|
| 5. | Электроснабжения | <i>исследование (реин.)</i> | |
| 6. | Иные: Насосы на ХВС | | |

СТЕНЫ

| | | | |
|-----|--|-------------------------------------|------------------|
| 1. | Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки | <i>щитовые, брусья</i> | |
| 2. | Промерзание через м/п швы стены сырьи кв. № | — | |
| 3. | Лоджии, балконы Ограждение | <i>щитовые, брусья</i> | |
| 4. | Построенные балконы, погреба | <i>исследование</i> | |
| 5. | Кирпичные пилоны | — | |
| 6. | Штукатурка | — | |
| 7. | Покраска, побелка | — | |
| 8. | Стянуты стены металлическими обоймами | — | |
| 9. | Трешины в стенах, пилонах | — | |
| 10. | Навесы, входы в подъезд | <i>щитовые, брусья</i> | |
| 11. | Стены машинных отделений | — | |
| 12. | Карнизы, парапеты | — | |
| 13. | Отмостка — <i>высота неизвестна</i> | $S = 40 \text{ м}^2$ | 6 ГР - Здание А) |
| 14. | Цоколь — <i>шл. - сар. Слой</i> | <i>наружн.</i> $S = 45 \text{ м}^2$ |) ближнее здание |
| 15. | Вытяжная вентиляция | <i>щитовые, брусья</i> | |

ПЕРЕКРЫТИЕ

| | | | |
|----|---|--------------------------|--|
| 1. | ж/б пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные | <i>щитовые, брусья</i> . | |
| 2. | Выполнено усиление инженерные системы | — | |
| 3. | Установлены ванны на деревянное перекрытие | — | |

ПЕРЕГОРОДКИ

| | | | |
|----|---|--------------------------|--|
| 1. | Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные | <i>щитовые, брусья</i> . | |
|----|---|--------------------------|--|

ЛЕСТНИЦЫ

| | | | |
|----|--|--------------------------|--|
| 1. | Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами. | <i>щитовые, брусья</i> . | |
|----|--|--------------------------|--|

КРЫШИ-КОРОВЛИ

| | | | |
|----|--------------------------------|---|---|
| 1. | Рулонное покрытие и примыкание | <i>бетонные, первые</i> $S = 96 \text{ м}^2$ | кр - до прилегания перекрытия сайдинг. |
|----|--------------------------------|---|---|

| | | |
|--|---|---|
| из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, <u>ограждение, люки,</u> <u>выхода</u> <u>покрытие из рубероида</u> рублемаста залитые мастикой над машинным отделением <u>Вентканалы, ДВК,</u> Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля | <p>шем : фасада</p> <p>шем. ремонт</p> | <p>КР - До приятия решения соб-ва</p> <p>ТР - При А) ба- лансе зем.</p> |
| ПОЛЫ | | |
| 1. | Цементно-песчаные, <u>бетонные</u> , мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования. | <p>уровн. соен.</p> |
| ОКНА, ДВЕРИ | | |
| 1. | В квартирах В л/клетках В техподвалах | <p>уровн. соен.</p> |
| ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ | | |
| 1. | Покраска, - шем.- окр. лестн. марущин побелка, - помешинец. бир-е ремонст двери входа двери на чердак кровлю | <p>уровн. соен.</p> <p>$S = 460 \text{ м}^2$</p> |
| МАЛЫЕ ФОРМЫ | | |
| 1. | качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения. | <p>уровн. соен.</p> |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ | | |
| 1. | <u>Подъездные дороги</u> , подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории. | <p>уровн. соен.</p> |

Выводы и предложения комиссии:

текущий ремонт; 1) откосы - 40м²; 2) потолок - 45м²;
3) РДК-дем.; 4) лестничные клетки - 460м²;
замечаний нет; 1). кровельные - 280м²; 2). кровельные - 70м²;
3). кровельные - 70м²; 4) кровельные - 960м²; 5) кровельные;
6). кровельные - 280м²; 7). кровельные - 180, кровельные.

Подпись:

Председатель комиссии:

Шугаев В. В.

Члены комиссии: Зам. директор ООО «Сантех Рем» - Шугаев В. В.

Инженер по эксплуатации ООО «Сантех Рем» - Казаев А. Ф.

Мастер участка ООО «Сантех Рем» Жамшабов Р. А.

Старший по дому

Сергей

К. № 49

номер:

9648572236

