

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«24» 03 2015 г.

Дом № или строение (корпус) 7
ул. (пер., пр., б-р) Малосергиевская
Город, село Ульяновск район Железнодорожный Ульяновская область
Вид управления ГУК Железнодорожного района
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «СантехРем»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1971
2. Материал стен кирпичный
3. Число этажей 5
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке). нет
6. Количество подъездов 5
7. Количество квартир 100
8. Общая площадь (кв.м) 4792
9. Количество лифтов нет
10. Количество мусоропроводов нет
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) нет
12. Оборудовано ПЗУ 1,2,3,4,5 подъездов
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) нет

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

председателя директор Рыболов
и членов комиссии (представителей собственников)

Мастера участка Лебедев 15 В
Старшего по дому _____
произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1.	Фундамент	<u>95% исп</u>	
2.	Хозсарай Дощатые ограждения	<u>н-т</u>	
3.	Окна, проходы	<u>сер</u>	

4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	98 соот	
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.	нет	
6.	1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая 5) ГВС 6) Кабельные сети	98 соот 98 соот 9150 - 90м, 40м ф89 Реквизитов ППР 98 соот также есть	90 прифтей
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	98 сосед	
8.	Элеваторный узел, водомерный узел	98 соот	
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	6609 100м ф89	98 прифтей
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	98 соот	
11.	Электропроводка, светильники	98 соот	
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого	—	

ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент, стены	
2.	Двери металлические деревянные, запоры	
3.	Окна, продухи	
4.	Инженерные сети	
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	
6.	Влажность Затоплённость	
7.	Элеваторный узел	
8.	Инженерные ввода через фундамент	
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляции.	
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)

1.	ХВС	6096 - 1 шт	
2.	ГВС	6096 - 1 шт	
3.	Отопление	6096 - 1 шт	
4.	Газоснабжение	—	

5.	Электроснабжения	0056 - 1шт	
6.	Иные: Насосы на ХВС		

СТЕНЫ

1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки	УЗ софт	
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	рем 150 м ²	до при рем об
3.	Лоджии, балконы Ограждение	УЗ софт	
4.	Построенные балконы, погреба	УЗ софт	
5.	Кирпичные пилоны	—	
6.	Штукатурка	—	
7.	Покраска, побелка	—	
8.	Стянуты стены металлическими обоймами	—	
9.	Трещины в стенах, пилонах	—	
10.	Навесы, входы в подъезд	рем коз ЗНОВ	до при рем об.
11.	Стены машинных отделений	—	
12.	Карнизы, парапеты	—	
13.	Отмостка	рем 30 м ²	до при рем об
14.	Цоколь	180 м ²	до при рем об.
15.	Вытяжная вентиляция	по зонам	до при рем об.

ПЕРЕКРЫТИЕ

1.	ж/пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	УЗ софт	
2.	Выполнено усиление инженерные системы		
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие		

ПЕРЕГОРОДКИ

1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные	УЗ софт	
----	---	---------	--

ЛЕСТНИЦЫ

1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	УЗ софт	
		УЗ софт	

КРЫШИ-КОРОВЛИ

1.	Рулонное покрытие и примыкание	УЗ софт, ремонт	
----	--------------------------------	-----------------	--

	из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, <u>люки</u> , выхода <u>покрытие из рубероида</u> рубемаста залитые мастикой над машинным отделением <u>Вентканалы</u> , ДВК, Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля	<i>УЗ софт</i>	
ПОЛЫ			
1.	Цементно-песчаные, <u>бетонные</u> , мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.	<i>УЗ софт</i>	
ОКНА, ДВЕРИ			
1.	В квартирах В л/клетках В техподвалах	<i>УЗ софт</i>	
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ			
1.	Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю	<i>УЗ софт</i>	
МАЛЫЕ ФОРМЫ			
1.	Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.	<i>УЗ софт</i>	
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ			
1.	Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.	<i>УЗ софт</i>	

Выводы и предложения комиссии:

Земельный участок №/е 102м²89, кв-рный 90м² 415°0
40м² 410° ремонт фундамента 180м², отсыпка 30м²
и более 150м², ремонт кровли

Подписи:

Председатель комиссии: заряков Р.Б.БИ С.И.

Члены комиссии: маст Лебедев В.В. М.Н.
техн Аникеев В.А. С.Г.

Старший по дому КВ 1 Еремеева Н.П.

32-74-42

