

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«24» 05 2015 г.

Дом № или строение (корпус) 2
ул. (пер., пр., б-р) Малое село
Город, село Ульяновск район Железнодорожный Ульяновская область
Вид управления ГУК Железнодорожного района
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «СантехРем»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1972
2. Материал стен кирпичный
3. Число этажей 5
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал т/подполье
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке)
6. Количество подъездов 3
7. Количество квартир 60
8. Общая площадь (кв.м) 3140,0
9. Количество лифтов —
10. Количество мусоропроводов —
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики)
12. Оборудовано ПЗУ 1, 2, 3 подъездов
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах)

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

председателя директор Радов ВН

и членов комиссии (представителей собственников)

техник Андреев ВА

Мастера участка Лебедев ВТ

Старшего по дому

произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1.	Фундамент	<u>93 осев</u>	
2.	Хозсарай Дощатые ограждения	<u>нет</u>	
3.	Окна, продухи	<u>осев</u>	

4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	99 есть	
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.	НЛТ	
6.	1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая 5) ГВС 6) Кабельные сети	99 есть 99 есть 99 есть 99 есть 99 есть 99 есть	
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	99 есть	
8.	Элеваторный узел, водомерный узел	99 есть	
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	99 есть	
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	99 есть	
11.	Электропроводка, светильники	99 есть	
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого	НЛТ	

ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент, стены	—	
2.	Двери металлические деревянные, запоры	—	
3.	Окна, продухи	—	
4.	Инженерные сети	—	
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	—	
6.	Влажность Затоплённость	—	
7.	Элеваторный узел	—	
8.	Инженерные ввода через фундамент	—	
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	—	
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляции.	—	
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	99 есть	

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)

1.	ХВС	есть	
2.	ГВС	есть	
3.	Отопление	есть	
4.	Газоснабжение	—	

5.	Электроснабжения	<i>есть</i>	
6.	Иные: Насосы на ХВС	<i>—</i>	
СТЕНЫ			
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, <u>панельные</u> крупноразмерные блоки	<i>99 есть</i>	
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	<i>99 есть</i>	
3.	Лоджии, балконы Ограждение	<i>99 есть</i>	
4.	Построенные балконы, погреба	<i>нр. 3, 21, 23, 24, 41, 42, 44</i>	
5.	Кирпичные пилоны	<i>—</i>	
6.	Штукатурка	<i>99 есть</i>	
7.	Покраска, побелка	<i>99 есть</i>	
8.	Стянуты стены металлическими обоями	<i>—</i>	
9.	Трещины в стенах, пилонах	<i>—</i>	
10.	Навесы, входы в подъезд	<i>99 есть</i>	
11.	Стены машинных отделений	<i>—</i>	
12.	Карнизы, парапеты	<i>99 есть</i>	
13.	Отмостка	<i>644 99 есть</i>	<i>тех реш. 120м²</i>
14.	Цоколь	<i>99 есть</i>	
15.	Вытяжная вентиляция	<i>по графику</i>	
ПЕРЕКРЫТИЕ			
1.	ж/пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	<i>99 есть</i>	
2.	Выполнено усиление инженерные системы	<i>—</i>	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	<i>—</i>	
ПЕРЕГОРОДКИ			
1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные	<i>99 есть</i>	
ЛЕСТНИЦЫ			
1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зazor между материалами.	<i>99 есть</i>	
КРЫШИ-КОРОВЛИ			
1.	Рулонное покрытие и примыкание	<i>99 есть</i>	

<p>из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выхода <u>покрытие из рубероида</u> рубемаста залитые мастикой над машинным отделением <u>Вентканалы, ДВК,</u> Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля</p>	<p>43 0005</p>	
ПОЛЫ		
<p>1. Цементно-песчаные, <u>бетонные</u>, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.</p>	<p>43 0005</p>	
ОКНА, ДВЕРИ		
<p>1. В квартирах В л/клетках В техподвалах</p>	<p>43 0005</p>	
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ		
<p>1. Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю</p>	<p>43 0001</p>	
МАЛЫЕ ФОРМЫ		
<p>1. Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.</p>	<p>43 0005</p>	
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ		
<p>1. <u>Подъездные дороги</u>, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.</p>	<p>43 0005</p>	

Выводы и предложения комиссии:

Дом после квр ремонта

техническая площадь - 120м²

Подписи:

Председатель комиссии: Рябов ВН С

Члены комиссии: Андреев ВА С
Лебедев ББ М

Старший по дому Зотова Зоя - кв 24

